

de Installationsanleitung
en Installation instructions
fr Instructions d'installation
it Istruzioni di montaggio
es Instrucciones de montaje
pt Instruções de instalação
nl Installatie-aanwijzing
sv Installationsanvisning


fi Asennusohje
no Installasjonsanvisning
da Installationsvejledning
pl Instrukcja instalacji
cs Návod k instalaci
sk Návod na inštaláciu
hu Telepítési leírás
el Οδηγίες εγκατάστασης

sr Uputstva za montažu
hr Uputstva za montažu
sl Navodila za instaliranje
ro Instrucțiuni de instalare
ru Инструкция по установке
bg Инструкция за монтаж
tr Kurulum Talimatları



OZW772.01

de Web-Server
en Web server
fr Serveur Web
it Web server
es Servidor web
pt Servidor web
nl Web-Server
sv Webbserver
fi WWW-palvelin
no Web-server
da Webserver
pl Serwer sieci Web
cs Webový server
sk Webový server
hu Webszerver
el Web Server
sr Veb server
hr Web server
sl Spletni strežnik
ro Server web
ru Веб-сервер
bg Уеб сървър
tr Web server














de Montage/Verdrahtung
 en Fitting
 fr Montage
 it Montaggio
 es Montaje
 pt Montagem

nl Montage
 sv Montering
 fi Asennus
 no Montering
 da Montering
 pl Montaż

cs Montáž
 sk Návod na montáž
 hu Telepítés
 el Εγκατάσταση
 sr Montaža
 hr Montaža

sl Montaža
 ro Instrucțiuni de instalare
 ru Монтаж
 bg Монтаж
 tr Montaj



Einbau

- Auf Installationsraum für Anschlusskabel und gute Zugänglichkeit für den Service ist zu achten.

Montage & Verdrahtung

Siehe Abbildungen **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** Seite 2

Vorbereitung

1. Abdeckung abnehmen **2**
2. Kabelbinder für KNX-Kabel einführen **3**


4a Standardmontage auf Normtragschiene TH 35-7.5

1. Normtragschiene montieren
2. Gerät in Normtragschiene oben einhängen ①.
3. Gerät bis zum Einrasten andrücken ②.

4b Anschraubmontage auf ebene Wand

1. Zwei Löcher bohren für Schrauben \varnothing max. 3.5 mm.
2. Gerät festschrauben und beachten, dass es planflächig aufliegt (Gehäuseverwindungen sind unzulässig).

Verdrahtung, Montageabschluss

1.  QAX910 ausschalten
2. KNX-Kabel an Klemme 2: CE+, Klemme 3: CE- **5**
3. Kabelbinder festzurren und überstehenden Teil abklemmen **6**
4. Aus der Abdeckung die Aussparung herausbrechen **7**
5. Abdeckung aufdrücken **8**

Anzeige- und Bedienelemente

Siehe Abbildung **12** Seite 50

LED-Anzeigen

1 On (grün/rot)

Dunkel	Keine Betriebsspannung
Leuchtet rot	Web-Server startet (Betriebssystem)
Blinkt rot	Web-Server startet (Applikation)
Leuchtet grün	Web-Server betriebsbereit

2 KNX (grün)

Dunkel	Keine Bus-Spannungsversorgung
Leuchtet	KNX betriebsbereit
Blinkt	Kommunikation auf KNX

3 Reserve

Dunkel	Keine Funktion
--------	----------------

4 Störungen (rot)

Anzeige von Störungen des Web-Servers oder des angeschlossenen KNX-Gerätes.

Dunkel	Keine Störung
Leuchtet	Quittierte Störung
Blinkt	Unquittierte Störung

5 Adressiermodus (rot)

Dunkel	KNX-Adressiermodus aus
Leuchtet	KNX-Adressiermodus ein

Bedientasten

Beim Drücken der Tasten gilt für Tastendruck

Kurz:	<2 Sekunden
Lang:	>6 Sekunden.

6 Remote

Kurz	Quittiert die Störungsmeldung
Lang	Sendet Systemreport an die konfigurierten Empfänger; siehe auch »Tastenkombination«.

7 Adressiermodus

Kurz	Einmaliges Drücken versetzt den Web-Server in den KNX-Adressiermodus. Nochmaliges Drücken schaltet den KNX-Adressiermodus wieder aus.
Lang	siehe »Tastenkombination«

Tastenkombination und

Kurz	Keine Funktion
Lang	Auslieferungszustand wiederherstellen

Beachte: Damit werden alle Konfigurationsdaten und Einstellungen zurückgesetzt. Geräteverzeichnis und nicht abgesetzte Meldungen werden gelöscht. History-Daten werden nicht gelöscht.

Inbetriebnahme

Siehe Abbildungen **9** **10** Seite 2, **12** Seite 50, **13** Seite 51

Vorbedingungen

- Der Web-Server ist montiert und verdrahtet
- Die Inbetriebnahme des angeschlossenen KNX-Gerätes ist erfolgt.
- Das KNX-Gerät hat eine gültige KNX-Adresse und ist betriebsbereit
- Die Busspeisung am KNX-Bus ist eingeschaltet
- Empfehlung: KNX-Gerät ist Uhrzeitmaster auf KNX
- Die Inbetriebnahme erfolgt mit einem PC/Laptop und einem Web-Browser über die USB-Schnittstelle. Für eine Verbindung via USB muss der RNDIS-Treiber installiert sein.

Hinweise

- IP Adresse USB: 192.168.250.1 (nicht veränderbar)
- IP Adresse Ethernet: 192.168.251.1 (Auslieferungszustand)
- Wenn der PC/Laptop eine Verbindung mit dem Internet hergestellt hat, wird der RNDIS-Treiber beim Verbinden via USB automatisch installiert.
- Der RNDIS-Treiber wird auf dem Web-Server mitgeliefert unter <http://<IP Adresse>/drivers/>
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme enthält die ausführliche Inbetriebnahmeanleitung C5701. Diese ist auf dem Web-Server gespeichert unter <http://<IP Adresse>/doc/>



Vorbereitungen

1. Betriebsspannung am Web-Server einschalten. Der Web-Server ist betriebsbereit, wenn die grüne ON-LED leuchtet.
2. Beiliegendes **USB-Kabel** am Web-Server (Anschluss B) und am PC einstecken. Der Web-Server wird vom PC als USB-Gerät erkannt.

Am Web-Server anmelden

3. Den Internet Browser starten. In der Adresszeile des Browsers die USB IP-Adresse (192.168.250.1) eingeben.
4. Login
 - User name (Benutzername): Administrator
 - Password (Passwort): Passwort
 - Mit **[Login]** abschliessen

Benutzerkonten verwalten


- Zum Navigieren immer zuerst die Primärnavigation (oben) verwenden, danach mittels der Sekundärnavigation (linker Seitenbalken) den gewünschten Menüpunkt wählen.
- Zurücknavigieren: "Zurück"-Taste des eingesetzten Web-Browsers, Brotkrümel-Navigation (Pfad) oder via Primärnavigation.
- Einstellungen verändern: Klicken des roten Bleistift-Symbols 
- 5. Administratordaten ändern:
 - Aus der Primärnavigation oben "User accounts" (Benutzerkonten) auswählen
 - Rotes Bleistift-Symbol klicken 
 - In die Maske "Change user" (Benutzer ändern):
 - Password (Passwort)
 - Repeat password (Passwort wiederholen)
 - Description (optional) (Beschreibung (optional))
 - E-mail address (optional) (E-Mail Adresse (optional))
 - Language (Sprache): Deutsch
 - Mit **[OK]** abschliessen

6. Neue Benutzer hinzufügen:
 - **[Hinzufügen]** klicken.
 - In die Maske "Benutzer hinzufügen":
 - Benutzername
 - Passwort
 - Passwort wiederholen
 - Beschreibung (optional)
 - E-Mail Adresse (optional)
 - Sprache
 - Benutzergruppe
 - Mit **[OK]** abschliessen

Geräteverzeichnis erstellen und für Anzeige vorbereiten

- Nur das im Geräteverzeichnis eingetragene Gerät wird vom Web-Server überwacht.
 - Um eine Kommunikation zu ermöglichen, muss sich immer mindestens ein speisendes Synco-Gerät oder eine zentrale Busspeisung am KNX-Bus befinden.
7. Aus der Primärnavigation oben "Geräte-Webseiten" auswählen (die Geräteliste ist sichtbar, der Web-Server erscheint bereits in der Geräteliste).
 8. Neues Gerät hinzufügen: **[Hinzufügen]** klicken
 9. Seriennummer eingeben (zu finden auf dem Typenschild als KNX-ID des entsprechenden Geräts). Eingabe mit **[OK]** abschliessen.
 10. Der Web-Server sucht nach dem entsprechenden KNX-Gerät. Dieses erscheint in der Geräteliste.
 11. Kontrollkästchen aller Geräte der Geräteliste wählen .
 12. **[Generieren]** klicken und warten, bis Meldung "Vorgang abgeschlossen" erscheint. Dies kann einige Minuten dauern.
 13. In der Geräteliste weisen der Web-Server und das Gerät den Status "Generiert" auf.

Web-Server Einstellungen

- Die folgenden Einstellungen werden entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall vorgenommen.
 - Einstellungen verändern: Klicken des roten Bleistift-Symbols .
14. Aus der Primärnavigation oben "Home" auswählen:
Home > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Zeit / Datum: Zeit / Datum
 16. ... Einstellungen > Web-Server: Sprache
 17. ... Einstellungen > Zeit / Datum: Zeitsynchronisation, Zeitzone
 18. ... Einstellungen > Kommunikation > KNX:
Bereich, Linie, Geräteadresse, Uhrzeitbetrieb KNX, Uhrslave-Fernverstell. KNX
 19. ... Einstellungen > Kommunikation > Ethernet:
⇒ Beispiel siehe **13** Seite 51
 - IP Adresse: fixe Adresse im gleichen Subnetzwerk wie PC/Laptop und/oder Router
 - IP Subnetzwerkmaske
 - Standard-Gateway: IP-Adresse des Routers
 - DNS-Server 1: IP-Adresse des Routers
 - DNS-Server 2: redundanter Server, in der Regel leer
 - UPnP Lokalisierung: USB oder Ethernet wählen

20. ... Einstellungen > Kommunikation > E-Mail:
Adresse Mailserver, Portnummer Mailserver, E-Mail Adresse Absender, Authentifikation Mailserver, Benutzername, Passwort
21. ... Einstellungen > Meldungsempfänger > Meldungsempfänger 1-4:
Empfängertyp, Störungspriorität, E-Mail Adresse
22. ... Einstellungen > Systemreport:
Meldezeit, Meldezyklus, Priorität, Nächster Report
23. ... Einstellungen > Störungen > Lokal: Meldungsauslösung
24. ... Einstellungen > Störungen > System: Meldungsauslösung
25. ... Einstellungen > Texte: Name



Router-Einstellungen

- Diese Einstellungen sind notwendig, wenn von ausserhalb des PC-Netzwerkes auf den Web-Server zugegriffen werden soll. Es wird vorausgesetzt, dass die Inbetriebnahme des Routers entsprechend der Angaben des Netzwerkbetreibers gemäss Anleitung zum Router vorgenommen wurden.
⇒ Beispiel siehe **13** Seite 51
26. Um den externen Zugriff zu gewährleisten, muss die Portweiterleitung (PAT/NAT) für den Web-Server im Router freigeschalten werden.
 27. Wird der Router WAN-seitig mit einer dynamischen IP-Adresse betrieben, sind am Router zusätzlich die DynDNS-Einstellungen vorzunehmen.



Lokale Bedienstation-Einstellungen

- Diese Einstellungen sind notwendig, wenn eine Bedienstation (PC/Laptop) mit Web-Browser im lokalen LAN betrieben werden soll.
⇒ Beispiel siehe **13** Seite 51
28. Die IP-Adresse der Bedienstation muss im gleichen Subnetzwerk wie diejenige des Web-Servers eingestellt werden. Ohne DHCP-Server im Netzwerk (z.B. bei Punkt-Punkt-Verbindung via Ethernet) muss die IP-Adresse manuell vergeben werden.

Abschlussarbeiten

29. USB-Kabel ausstecken
30. Meldungsunterdrückung und Adressiermodus ausschalten
 - Abdeckung entfernen
 - Schalter **8** muss auf Stellung »Aus«  stehen
 - Rote Adressiermodus-LED Prog muss dunkel sein
 - Abdeckung wieder montieren
31. Taste 6  lang (>6 s) drücken
 - Der Web-Server sendet einen Systemreport an die definierten Meldungsempfänger.
 - Fehler beim Kommunikationsaufbau werden an der roten Störungs-LED 4 angezeigt (blinkt).

Schlusskontrolle vor Ort

32. Leuchtet die grüne On-LED  ?
33. Ist die rote Störungs-LED dunkel  ?

Installation

- Make sure service has space to install connecting cables and has easy access the unit.

Mounting & wiring

See figures **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** page 2

Preparation

1. Take off cover **2**
2. Insert cable tie for KNX cable **3**

4a Standard mounting on standard rail TH 35-7.5

1. Mount standard rails
2. Attach device to standard rails from above ①.
3. Push down the device until it locks ②.

4b Screw on mounting on a level wall

1. Drill two holes for the screws \varnothing max. 3.5 mm.
2. Tighten device and make sure it is flat (warped housings are not permitted).

Wiring & final mounting

1. ⚠ Switch off QAX910
2. Connect KNX cable, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
3. Tighten cable tie and cut off the remainder **6**
4. Break out the notch from the cover **7**
5. Replace the cover **8**

Display and operating elements

See figure **12** Page 50

LED displays

1 On (green/red)

Dark	No power
Steady red	Web server starting (operating system)
Flashing red	Web server starting (application)
Steady green	Web server operational

2 KNX (green)

Dark	No bus power
Lit	KNX operational
Flashing	Communication on KNX

3 Reserve

Dark	No function
------	-------------

4 Fault (red)

Displays faults from the web server or the connected KNX device.

Dark	No fault
Lit	Acknowledged fault
Flashing	Unacknowledged fault

5 Addressing mode (red)

Dark	KNX addressing mode off
Lit	KNX addressing mode on

Operating buttons

The following applies when pressing the buttons

Short:	< 2 seconds
Long:	> 6 seconds

6 Remote

Short	Acknowledges fault message
Long	Sends system report to the configured receiver; see as well "Button combination".

7 Addressing mode

Short	One-time press sets the web server to the KNX addressing mode. Pressing the button again switching off the KNX addressing mode.
Long	See "Button combination"

Button combination and

Short	No function
Long	Reestablishes default state

Note: This resets all configuration data and settings. The device list and all unsent messages are deleted. History data is not deleted.

Commissioning

See figures **9** **10** page 2, **12** page 50, **13** page 51

Prerequisites

- The web server is mounted and wired
- The connected KNX device is commissioned
- The KNX device has a valid KNX address and is operational
- Bus power supply to the KNX bus is turned on
- Recommendation: KNX device is the clock time master on KNX
- Commissioning with a PC/laptop and a web browser via the USB interface. The RNDIS driver must be installed to connect via USB.

Notes

- IP address USB: 192.168.250.1 (cannot be changed)
- IP address Ethernet: 192.168.251.1 (default value)
- The RNDIS driver is automatically installed when connected via USB when the PC/laptop is connected to the Internet.
- The RNDIS driver is supplied on the web server at http://<IP_address>/drivers/
- Additional information on commissioning is included in the detailed Commissioning instructions C5701. It is stored on the web server at http://<IP_address>/doc/



Preparations

1. Turn on the power to the web server. The web server is operational, when the green ON LED is lit.
2. Plug in the supplied **USB cable** on the web server (connection B) and PC. The PC recognizes the web server as a USB device.

Log onto web server

3. Start Internet browser. In the address line, enter the USB IP address (192.168.250.1).
4. Login
 - User name: Administrator
 - Password: Password
 - Click **[Login]** to finish

Administer user accounts


- To navigate, always start with primary navigation (upper), then use the secondary navigation (left bar) to select the desired menu item.
- Return navigation The BACK button for the web browser used, bread crumb navigation (path) or via primary navigation.
- Edit settings: Click the red pencil symbol .
- 5. Edit administrator data:
 - From the primary navigation (above), select "User accounts"
 - Click red pencil symbol 
 - In the mask "Change user" enter:
 - Password
 - Repeat password
 - Description (optional)
 - E-mail address (optional)
 - Language: English
 - Click **[OK]** to finish

6. Add a new user:
 - Click **[Add]**
 - In the mask "Add user" enter:
 - User name
 - Password
 - Repeat password
 - Description (optional)
 - E-mail address (optional)
 - Language
 - User group
 - Click **[OK]** to finish

Create device list and prepare for display

- The web server monitors only the device listed in the device list.
 - A powered Synco device or central bus power supply at a minimum must be on the KNX bus to enable communications.
7. From the primary navigation (above), select "Device web pages" (the device list is visible; the web server already appears in the device list).
 8. Add new device: Click **[Add]**
 9. Enter Serial number (located on the type plate as KNX-ID for the corresponding device). Finish with **[OK]**.
 10. The web server searches for the corresponding KNX device. It appears in the device list.
 11. Check the box for all devices in the device list .
 12. Click **[Generate]** and wait until the message "Process finished" appears. This may take a few minutes.
 13. In the device list, the web server and the device display the status "Generated".

Web server settings

- The following settings are made depending on the given application.
 - Edit settings: Click the red pencil symbol .
14. From the primary navigation (above), select "Home":
Home > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Time of day/date: Time of day/date
 16. ... Settings > Web server: Language
 17. ... Settings > Time of day/date: Time synchronization, Time zone
 18. ... Settings > Communication > KNX:
Area, Line, Device address, Clock time mode KNX,
Clock slave remote adj KNX
 19. ... Settings > Communication > Ethernet:
⇒ Example, see **13** Page 51
 - IP address: Fixed address in the same sub network as the PC/Laptop and/or Router
 - IP subnetwork mask
 - Default gateway: Router IP address
 - DNS server 1: Router IP address
 - DNS server 2: Redundant server, which is generally empty
 - UPnP localization: Select USB or Ethernet

20. ... Settings > Communication > E-mail:
Address mail server, Port number mail server, E-mail address sender, Authentication mail server, User name, Password
21. ... Settings > Message receiver > Message receiver 1-4:
Receiver type, Fault priority, E-mail address
22. ... Settings > System report:
Signal time, Message cycle, Priority, Next report
23. ... Settings > Faults > Local: Message triggering
24. ... Settings > Faults > System: Message triggering
25. ... Settings > Texts: Name



Router settings

- The settings are required to access the web server outside the PC network. The router must be commissioned in accordance with the network operator's data and per the router's manual.
⇒ Example, see **13** page 51
26. To ensure external access, the PAT/NAT must be enabled for the web server in the router .
 27. Moreover, the DynDNS settings are required on the router, when the router is operated on the WAN side with a dynamic IP address.



Local operator station settings

- The settings are required to operate an operator station (PC/Laptop) using the web browser on the LAN.
⇒ Example, see **13** page 51
28. The operator station IP address must be set to the same sub network as the web server. The IP address must be manually issued when there is no DHCP server on the network (e.g. point-to-point connection via Ethernet).

Final steps

29. Unplug USB cable
30. Switch off message inhibition and addressing mode
 - Remove the cover
 - Switch **8** must be set to OFF 
 - Red addressing mode LED Prog must be off
 - Remount the cover
31. Press button  long (>6 seconds)
 - The web server sends a system report to the defined message receivers.
 - Communications errors are displayed on the red fault LED 4 (flashing).

Final on-site check

32. Is the green ON LED  on?
33. Is the red fault LED  off?

Installation

- Assurez-vous que le technicien de service ait la place d'installer les cordons de raccordement et puisse accéder facilement à l'appareil.

Montage & câblage

Voir figures **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** page 2

Préparation

- Retirez le capot **2**
- Mettez en place l'attache-câble KNX **3**

4a Montage standard sur un rail DIN (TH 35-7,5)

- Montez les rails DIN
- Fixez l'appareil aux rails standard par le dessus ①.
- Appuyez sur le bas de l'appareil jusqu'à son verrouillage ②.

4b Montage par vis sur un mur

- Percez deux trous pour les vis (\varnothing 3,5 mm maxi.).
- Serrez pour fixer l'appareil et assurez-vous qu'il est parfaitement plan (le boîtier ne doit pas être dans une position faussée).

Câblage & Montage final

- ⚠ Mettez l'appareil KNX (QAX910) hors tension
- Raccordez le cordon KNX, borne 2: CE+, borne 3: CE- **5**
- Serrez l'attache-câble et coupez ce qui dépasse **6**
- Faites sauter l'encoche du capot **7**
- Remplacez le capot **8**

Éléments d'affichage et de commande

Voir figure **12** page 50

Voyants LED

1 Marche ① (vert/rouge)

Eteint	Absence d'alimentation
Fixe, rouge	Démarrage du serveur Web (système d'exploitation)
Clignote, rouge	Démarrage du serveur Web (application)
Fixe, vert	Serveur Web opérationnel

2 KNX (vert)

Eteint	Pas d'alimentation du bus
Allumé	KNX opérationnel
Clignote	Communication sur KNX

3 Réservé

Eteint	Sans fonction
--------	---------------

4 Défaut (rouge)

Affiche les défauts du serveur Web ou de l'appareil KNX connecté.

Eteint	Pas de défaut
Allumé	Défaut acquittée
Clignote	Défaut non acquittée

5 Mode d'adressage (rouge)

Eteint	Mode d'adressage KNX désactivé
Allumé	Mode d'adressage KNX activé

Boutons de commande

Pour l'appui sur les boutons, la règle suivante s'applique

Appui court :	<2 secondes
Appui long :	>6 secondes

6 Télécommande

Appui court	Acquitte le message de défaut
Appui long	Envoie l'état de l'installation au destinataire configuré ; voir également "Combinaison des boutons".

7 Mode d'adressage

Appui court	Un seul appui place le serveur Web en mode d'adressage KNX. Un nouvel appui sur le bouton désactive le mode d'adressage KNX.
Appui long	Voir "Combinaison des boutons"

Combinaison des boutons et

Appui court	Sans fonction
Appui long	Rétablit l'état par défaut

Remarque : réinitialise l'ensemble des données de configuration et des paramètres. La liste des appareils et tous les messages non envoyés sont effacés. Les données de l'historique sont conservées.

Mise en service

Voir figures **9** **10** page 2, **12** page 50, **13** page 51

Conditions nécessaires

- Le serveur Web est monté et câblé
- L'appareil KNX connecté est mis en service.
- L'appareil KNX a une adresse KNX valide et est opérationnel
- L'alimentation du bus KNX est activée
- Recommandation : l'appareil KNX est l'horloge maître sur KNX
- Mise en service par un PC/portable et un navigateur Web via l'interface USB. Pour la connexion via USB, le driver RNDIS doit être installé.

Remarques

- Adresse IP – USB : 192.168.250.1 (ne peut pas être modifiée)
Adresse IP – Ethernet : 192.168.251.1 (valeur par défaut)
- Le driver RNDIS est automatiquement installé pour la connexion via USB lorsque le PC/portable est raccordé à l'Internet.
- Le driver RNDIS est disponible sur le serveur Web à l'adresse <http://<Adresse IP>/drivers/>
- La documentation de base détaillée P5701xx donne des informations supplémentaires sur la mise en service. Elle est archivée sur le serveur Web à l'adresse <http://<Adresse IP>/doc/>



Préparatifs

- Mettez le serveur Web sous tension. Le serveur Web est opérationnel lorsque la LED verte Marche est allumée.
- Branchez le **cordon USB** fourni sur le serveur Web (connexion B) et sur le PC. Le PX identifie le serveur Web comme un équipement USB.

Connexion au serveur Web

- Démarrez le navigateur Internet. Dans la ligne d'adresses, entrez l'adresse IP USB (192.168.250.1).
- Login (ouverture de session)
 - User name (Nom utilisateur): Administrator
 - Password (Mot de passe): Password
 - Cliquez sur **[Login]** pour terminer

Administration des comptes utilisateur


- Pour la navigation, démarrez toujours par la navigation principale (du dessus), puis utilisez la navigation secondaire (barre de gauche) pour sélectionner l'option de menu souhaitée.
- Navigation en arrière : bouton RETOUR du navigateur Web utilisé, arborescence hiérarchique (chemin d'accès) ou navigation principale.
- Edition des paramètres : cliquez sur le symbole de stylo rouge .
- Modifier les données d'administrateur :
 - A partir de la navigation principale (voir ci-dessus), sélectionnez "User accounts" (Compte utilisateurs)
 - Cliquez sur le symbole de stylo rouge .
 - Dans le masque "Change user" (Changement utilisateur) tapez/modifiez:
 - Password (Mot de passe)
 - Repeat password (Répéter le mot de passe)
 - Description (optional) (Description (optionnelle))
 - E-mail address (optional) (Adresse e-mail (optionnelle))
 - Language (Langue): Français
 - Cliquez sur **[OK]** pour terminer.

6. Ajouter un nouvel utilisateur :
 - Cliquez sur **[Ajouter]**
 - Dans le masque "Ajout utilisateur", entrez:
 - Nom utilisateur
 - Mot de passe
 - Répéter le mot de passe
 - Description (optionnelle)
 - Adresse e-mail (optionnelle)
 - Langue
 - Groupe utilisateur
 - Cliquez sur **[OK]** pour terminer.

Créer la liste des appareils et la préparer pour l'affichage

- Le serveur Web supervise uniquement les appareils listés dans sa liste.
 - Il faut impérativement un appareil Synco sous tension ou une alimentation centrale sur le bus KNX pour que la communication puisse avoir lieu.
7. A partir de la navigation principale (voir ci-dessus), sélectionnez "Pages des appareils Web" (la liste des appareils s'affiche ; le serveur Web apparaît déjà dans la liste des appareils).
 8. Pour ajouter un nouvel appareil, cliquez sur **[Ajouter]**
 9. Entrez Numéro de série (qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil correspondant, sous la forme KNX-ID). Terminez par **[OK]**
 10. Le serveur Web recherche l'appareil KNX correspondant. Il apparaît dans la liste des appareils.
 11. Cochez la case de tous les appareils dans la liste des appareils .
 12. Cliquez sur **[Actualiser]** et attendez que le message "Processus terminé" apparaisse. Cela peut prendre quelques minutes.
 13. Dans la liste des appareils, le serveur Web et l'appareil affichent l'état "Actualisé".

Paramètres du serveur Web

- Les valeurs suivantes doivent être paramétrées en fonction de l'application donnée.
 - Edition des paramètres : cliquez sur le symbole de stylo rouge .
14. A partir de la navigation principale (voir ci-dessus), sélectionnez "Accueil" :
Accueil > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Heure / Date : Jour/heure
 16. ... Réglages > Serveur Web : Langue
 17. ... Réglages > Heure / Date: Synchronisation heure, Zone heure
 18. ... Réglages > Communication > KNX:
Plage, Ligne, Adresse appareil, Horloge mode KNX, Horloge esclave KNX
 19. ... Réglages > Communication > Ethernet:
⇒ exemple, voir **13** page 51
 - Adresse IP : adresse fixe dans le même sous-réseau que le PC/portable et/ou le routeur
 - Masque de sous réseau
 - Passerelle par défaut: adresse IP du routeur
 - DNS serveur 1: adresse IP du routeur
 - DNS serveur 2: serveur redondant, généralement vide
 - Position UPnP: sélectionnez USB ou Ethernet

20. ... Réglages > Communication > E-mail:
Adresse serveur mail, Port serveur mail, Adresse mail émetteur, Identification serveur mail, Nom utilisateur, Mot de passe
21. ... Réglages > Destinataires messages > Destinataire message 1-4: Type de réception, Priorité de défaut, Adresse e-mail
22. ... Réglages > Etat installation:
Heure de transmission, Fréquence de l'appel, Priorité, Nouveaux rapport
23. ... Réglages > Défauts > Local: Type message envoyé
24. ... Réglages > Défauts > Distant: Type message envoyé
25. ... Réglages > Textes: Nom



Paramètres du routeur

- Ces paramétrages sont nécessaires pour accéder au serveur Web en dehors du réseau du PC. Le routeur doit être mis en service en conformité avec les données de l'opérateur du réseau et à l'aide du manuel du routeur.
⇒ Exemple, voir **13** page 51
26. Pour que l'accès externe soit garanti, PAT/NAT doit être activé pour le serveur Web dans le routeur.
 27. De plus, les paramètres DynDNS sont nécessaires sur le routeur si ce dernier fonctionne côté WAN avec une adresse IP dynamique.



Paramètres du poste d'opérateur local

- Les paramètres sont nécessaires pour faire fonctionner un poste d'opérateur (PC/portable) en utilisant le navigateur Web sur le LAN.
⇒ Exemple, voir **13** page 51
28. L'adresse IP du poste d'opérateur doit être définie dans le même sous-réseau que le serveur Web. L'adresse IP doit être éditée manuellement lorsqu'il n'y a pas de serveur DHCP dans le réseau (par ex. connexion point-à-point via Ethernet).

Etapes finales

29. Débranchez le cordon USB
30. Désactivez la suppression des messages et le mode d'adressage
 - Otez le capot
 - Le commutateur **8** doit être en position OFF 
 - La LED de mode d'adressage rouge Prog doit être désactivée
 - Remplacez le capot
31. Appuyez de façon prolongée (> 6 secondes) sur le bouton 
 - Le serveur Web envoie un état de l'installation aux destinataires.
 - Les erreurs de communication sont signalées par la LED de défaut rouge 4 (clignotement).

Contrôle sur site final

32. La LED MARCHE verte  est-elle allumée ?
33. La LED de défaut rouge  est-elle désactivée ?

Installazione

- Assicurarsi che l'assistenza tecnica abbia spazio sufficiente per il collegamento dei cavi di connessione e possa accedere facilmente all'unità.

Montaggio e cablaggio

Vedere figure **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** a pagina 2

Preparazione

- Rimuovere il coperchio **2**
- Applicare la fascetta fermacavo al cavo KNX **3**

4a Montaggio su guida standard TH 35-7.5

- Montare le guide standard
- Collegare dall'alto il dispositivo alle guide standard ①.
- Spingere il dispositivo verso il basso finché non si blocca ②.

4b Montaggio su parete piana tramite viti

- Praticare due fori per le viti Ø max. 3,5 mm.
- Fissare il dispositivo e assicurarsi che la superficie sia piana e uniforme (non sono ammessi alloggiamenti deformati).

Cablaggio e montaggio finale

- ⚠ Disalimentare il QAX910
- Collegare il cavo KNX, terminale 2: CE+, 3: CE- **5**
- Stringere la fascetta fermacavo e rimuovere la parte restante **6**
- Rimuovere la tacca dal coperchio **7**
- Riposizionare il coperchio **8**

Display e comandi operativi

Vedere figura **12** a pagina 50

Display a LED

1 Accensione ① (verde/rosso)

Spento	Nessuna alimentazione
Rosso fisso	Attivazione del Web server (sistema operativo)
Rosso lampeggiante	Attivazione del Web server (applicazione)
Verde fisso	Il Web server è in funzione

2 KNX KNX (verde)

Spento	Nessuna alimentazione per il bus
Acceso fisso	KNX è in funzione
Lampeggiante	Comunicazione attiva su KNX

3 Riserva

Spento	Nessuna attività
--------	------------------

4 Errore ② (rosso)

Mostra gli errori del Web server o del dispositivo KNX collegato.

Spento	Nessun errore
Acceso fisso	Errore riconosciuto
Lampeggiante	Errore non riconosciuto

5 Modalità di indirizzamento (rosso)

Spento	Modalità di indirizzamento KNX non attiva
Acceso fisso	Modalità di indirizzamento KNX attiva

Pulsanti operativi

Le seguenti indicazioni sono valide quando si premono i pulsanti:

Pressione breve:	<2 secondi
Pressione prolungata:	>6 secondi

6 Remoto ✓

Pressione breve	Riconoscimento del messaggio di errore
Pressione prolungata	Invia il report di sistema al destinatario configurato; vedere anche la sezione "Combinazione di pulsanti"

7 Modalità di indirizzamento Prog

Pressione breve	Premere il pulsante una volta per impostare il Web server in modalità di indirizzamento KNX. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la modalità di indirizzamento KNX.
Pressione prolungata	Vedere la sezione "Combinazione di pulsanti"

Combinazione di pulsanti ✓ e Prog

Pressione breve	Nessuna attività
Pressione prolungata	Ritorna allo stato predefinito

Nota: questa operazione effettua il reset di tutti i dati e le impostazioni di configurazione. L'elenco dispositivi e tutti i messaggi non inviati vengono cancellati. I dati della cronologia non vengono cancellati.

Messa in servizio

Vedere figure **9** **10** a pag. 2, **12** a pag. 50, **13** a pag. 51

Prerequisiti

- Il Web server è montato e cablato
- Il dispositivo KNX collegato è stato messo in servizio.
- Il dispositivo KNX possiede un indirizzo KNX valido ed è in funzione
- L'alimentazione del bus KNX è attiva
- Raccomandazione: il dispositivo KNX deve essere il master clock su KNX
- Messa in servizio con un PC/computer portatile e un browser Web tramite interfaccia USB. Installare il driver RNDIS per effettuare il collegamento USB.

Note

- Indirizzo IP dell'interfaccia USB: 192.168.250.1 (non può essere modificato)
Indirizzo IP Ethernet: 192.168.251.1 (valore predefinito)
- Il driver RNDIS si installa automaticamente se collegato via USB quando il PC/computer portatile è connesso a Internet.
- Il driver RNDIS è presente sul Web server all'indirizzo <http://<Indirizzo IP>/drivers/>
- Ulteriori informazioni sulla messa in servizio sono disponibili nella documentazione di base dettagliata di P5701xx. Tale documentazione è memorizzata sul Web server all'indirizzo <http://<Indirizzo IP>/doc/>


Preparazione


- Attivare l'alimentazione per il Web server. Il Web server è in funzione quando il LED di accensione verde è acceso fisso.
- Inserire il **cavo USB** in dotazione nel Web server (spina B) e nel PC. Il PC riconosce il Web server come dispositivo USB.

Accesso al Web server

- Avviare il browser Internet. Nella riga dell'indirizzo del browser digitare l'indirizzo IP USB (192.168.250.1)
- Login
 - User name (Nome utente): Administrator
 - Password (Password): Password
 - Fare clic su **[Login]** per terminare l'operazione

Amministrazione degli account utente


- Per navigare, iniziare sempre dalla barra di navigazione principale (superiore), quindi utilizzare la barra di navigazione secondaria (sinistra) per selezionare il pulsante desiderato.
- Navigazione di ritorno: il pulsante INDIETRO per il browser Web in uso, percorso di navigazione o mediante navigazione principale.
- Modificare le impostazioni: Fare clic sull'icona della matita rossa 

5. Modificare i dati dell'amministratore:
 - Dalla navigazione principale (sopra) selezionare "User accounts" (Accounts utente)
 - Fare clic sull'icona della matita rossa .
 - Nella maschera "Change user" (Cambia utente) indicare/modificare:
 - Password (Password)
 - Repeat password (Ripeti password)
 - Description (optional) (Descrizione (opzionale))
 - E-mail address (optional) (Indirizzo E-mail (opzionale))
 - Language (Selezione Lingua): Italiano
 - Fare clic su **[OK]** per terminare l'operazione
6. Aggiungere un nuovo utente:
 - Fare clic su **[Aggiungere]**
 - Nella maschera "Aggiungi utente":
 - Nome utente
 - Password
 - Ripeti password
 - Descrizione (opzionale)
 - Indirizzo E-mail (opzionale)
 - Selezione Lingua
 - Gruppo utente
 - Fare clic su **[OK]** per terminare l'operazione

Creare l'elenco dispositivi e prepararlo per la visualizzazione

- Il Web server monitorizza soltanto il dispositivo indicato nell'elenco dispositivi.
 - Per permettere la comunicazione, sul bus KNX devono essere presenti un dispositivo Synco alimentato o un bus centrale alimentato.
7. Dalla navigazione principale (sopra) selezionare "Pagine web dell'apparecchio" (l'elenco dispositivi è visibile; il Web server compare nell'elenco dispositivi).
 8. Aggiungere un nuovo dispositivo: Fare clic su **[Aggiungere]**
 9. Indicare Numero di serie (riportato sulla targhetta identificativa come KNX-ID per il dispositivo corrispondente). Terminare l'operazione facendo clic su **[OK]**.
 10. Il Web server effettua la ricerca del dispositivo KNX corrispondente. Questo compare nell'elenco dispositivi.
 11. Selezionare la casella per tutti i dispositivi presenti nell'elenco dispositivi .
 12. Fare clic su **[Genera]** e attendere la visualizzazione del messaggio "Processo terminato". Questo potrebbe richiedere alcuni minuti.
 13. Nell'elenco dispositivi, il Web server e il dispositivo mostrano lo stato "Generato".

Impostazioni del Web server

- Le seguenti impostazioni vengono effettuate in base all'applicazione utilizzata.
 - Modificare le impostazioni: Fare clic sull'icona della matita rossa .
14. Dalla navigazione principale (sopra) selezionare "Casa": Casa > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Data/Ora del Giorno: Ora del giorno/data
 16. ... Tarature e Impostaz.dat > Web server: Selezione Lingua
 17. ... Tarature e Impostaz.dat > Data/Ora del Giorno: Sincronizzazione orario, Orario di zona
 18. ... Tarature e Impostaz.dat > Comunicazione > KNX: Area x KNX, Linea apparecchio-KNX, Indirizzo apparecchio, Modalità op.orol. su KNX, Orol.slave remoto KNX

19. ... Tarature e Impostaz.dat > Comunicazione > Ethernet:
 - ⇒ Per un esempio, vedere **13** a pagina 51
 - Indirizzo IP: Indirizzo fisso nella stessa sottorete del PC/computer portatile e/o del router
 - Mas. subnetwork IP
 - Default gateway: Indirizzo IP del router
 - DNS server 1: Indirizzo IP del router
 - DNS server 2: Server di backup, generalmente vuoto
 - Localizzazione UPnP: Selezionare USB o Ethernet
20. ... Tarature e Impostaz.dat > Comunicazione > E-mail: Indirizzo mail server, N. porta mail server, Indirizzo spediz. e-mail, Autenticazione mail server, Nome utente, Password
21. ... Tarature e Impostaz.dat > Ricezione messaggio > Ricezione messaggio 1-4: Tipo di Receiver, Priorità Allarme, Indirizzo e-mail
22. ... Tarature e Impostaz.dat > Report di sistema: Orario invio messaggio, Ciclo messaggi, Priorità, Prossimo report
23. ... Tarature e Impostaz.dat > Allarmi > Locale: Generazione messaggio
24. ... Tarature e Impostaz.dat > Allarmi > Sistema: Generazione messaggio
25. ... Tarature e Impostaz.dat > Testi: Nome



Impostazioni del router

- Le impostazioni sono necessarie per accedere al Web server esterno alla rete del PC. La messa in servizio del router deve avvenire in base ai dati di rete dell'operatore e al manuale del router.
 - ⇒ Per un esempio, vedere **13** a pagina 51
- 26. Per assicurare l'accesso dall'esterno, abilitare NAT/PAT nel router per il Web server.
- 27. Inoltre, il router necessita delle impostazioni DynDNS quando viene fatto funzionare sul lato WAN con un indirizzo IP dinamico.



Impostazioni della stazione dell'operatore locale

- Le impostazioni sono necessarie per mettere in funzione una stazione operatore (PC/computer portatile) utilizzando il browser Web sulla LAN.
 - ⇒ Per un esempio, vedere **13** a pagina 51
- 28. L'indirizzo IP della stazione operatore deve essere impostato sulla stessa sottorete del Web server. L'indirizzo IP deve essere inserito manualmente se è disponibile un server DHCP in rete (ad es. collegamento punto-punto via Ethernet).

Fasi finali

29. Disinserire il cavo USB
30. Disattivare il blocco messaggi e la modalità di indirizzamento
 - Rimuovere il coperchio
 - L'interruttore **8** deve essere impostato su OFF 
 - Il LED rosso in modalità di indirizzamento **Prog** deve essere spento.
 - Riposizionare il coperchio
31. Premere il pulsante  in modo prolungato (>6 secondi)
 - Il Web server invia un report di sistema ai destinatari definiti per i messaggi.
 - Gli errori di comunicazione vengono visualizzati sul LED 4 di errore rosso (lampeggiante).

Controllo finale

32. Il LED ON verde  è illuminato?
33. Il LED di errore rosso  è spento?

Instalación

- Deberá tener en cuenta que exista espacio suficiente para la instalación de los cables de conexión y para un fácil acceso a la unidad por parte del personal de servicio.

Montaje y cableado

Ver gráficos **2 3 4a / 4b 5 6 7 8** página 2

Preparación

3. Retire la cubierta **2**
4. Inserte la brida de fijación para el cable KNX **3**


4a Montaje estándar en rail estándar TH 35-7.5

4. Monte el rail estándar
5. Acople el dispositivo al rail estándar desde la parte superior ①.
6. Apriete el dispositivo hasta que encaje ②.

4b Montaje atornillado a una pared lisa

3. Realice dos taladros para tornillos de Ø máx. 3,5 mm.
4. Atornille el dispositivo y asegúrese de que esté apoyado completamente contra la pared (las carcassas combadas no están permitidas).

Cableado y montaje final

6.  Apague el QAX910
7. Conecte el cable KNX, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
8. Apriete la brida de fijación y corte la parte sobrante **6**
9. Remueva la muesca existente en la cubierta **7**
10. Vuelva a colocar la cubierta **8**

Pantalla y elementos de operación

Ver gráfico **12** Página 50

Indicadores LED

1 Encendido (ON) (verde/rojo)

Apagado	Sin alimentación de corriente
Rojo permanente	Servidor web iniciándose (sistema operativo)
Rojo parpadeante	Servidor web iniciándose (aplicación)
Verde permanente	Servidor web operativo

2 KNX (verde)

Apagado	Sin alimentación de bus
Encendido	KNX operativo
Parpadeante	Comunicación por KNX

3 Reserva

Apagado	Sin función
---------	-------------

4 Fallo (rojo)

Muestra fallos del servidor o del dispositivo KNX conectado.	
Apagado	Sin fallos
Encendido	Fallo reconocido
Parpadeante	Fallo no reconocido

5 Modo de programación (rojo)

Apagado	Modo de programación KNX apagado
Encendido	Modo de programación KNX encendido

Botones de mando

Al pulsar los botones, se considera pulsación:

Corta:	<2 segundos
Larga:	>6 segundos

6 Remoto

Corta	Reconoce el mensaje de fallo
Larga	Envía informe de sistema a los receptores configurados; Ver también "Combinación de botones".

7 Modo de programación

Corta	Al pulsar una vez, el servidor web pasa al modo de programación KNX. Al pulsar el botón de nuevo, se vuelve a apagar el modo de programación KNX.
Larga	Ver "Combinación de botones"

Combinación de botones y

Corta	Sin función
Larga	Reestablece el estado por defecto

Nota: De esta forma se restablecen todos los datos y ajustes por defecto. Se borrarán en el proceso la lista de dispositivos y todos los mensajes no enviados. Los datos del histórico no se borran.

Puesta en servicio

Ver gráficos **9 10** página 2, **12** página 50, **13** página 51

Requisitos previos

- El servidor web está montado y cableado
- El dispositivo KNX conectado está configurado.
- El dispositivo KNX tiene una dirección KNX válida y está operativo
- La alimentación de energía por bus KNX está conectada
- Recomendación: el dispositivo KNX es el maestro de reloj en KNX
- La puesta en servicio se realiza con un PC/portátil y un navegador de Internet a través de la interfaz USB. El controlador RNDIS debe estar instalado para la conexión vía USB.

Notas

- Dirección IP USB: 192.168.250.1 (no puede ser modificada)
- Dirección IP Ethernet: 192.168.251.1 (valor por defecto)
- Cuando el PC/portátil accede a Internet, el controlador RNDIS se instala automáticamente al conectarse mediante USB.
- El driver de RNDIS está disponible en el servidor web en la dirección <http://<Dirección IP>/drivers/>
- En la documentación básica P5701xx se incluye en detalle información adicional sobre la puesta en servicio. Se almacena en el servidor web en la dirección <http://<Dirección IP>/doc/>



Preparación

1. Encienda la alimentación eléctrica del servidor web. El servidor web está operativo cuando está encendida la luz verde del LED de Encendido (ON).
2. Conecte el **cable USB** suministrado al servidor web (conexión B) y al PC. El PC reconoce el servidor web como dispositivo USB.

Acceso al servidor web

3. Se inicia el navegador de Internet. En la barra de dirección introduzca la dirección IP USB (192.168.250.1)
4. Login (Acceso)
 - User name (Nombre usuario): Administrator
 - Password (Clave): Password
 - Haga clic en **[Login]** para finalizar

Cuentas de usuario de administrador


- Para navegar, empiece siempre con la navegación primaria (arriba), después emplee la navegación secundaria (barra izquierda) para la selección del punto de menú deseado.
- Retorno de navegación: mediante el botón ATRÁS del navegador de Internet empleado, por navegación mediante "ruta" o mediante navegación primaria.
- Editar ajustes: haga clic en el símbolo del lápiz rojo .
- 5. Editar datos de administrador:
 - Desde la navegación primaria (arriba), seleccione "User accounts" (Cuentas de usuario)
 - Haga clic en el símbolo del lápiz rojo 

- En la ventana "Change user" (Cambio de usuario) introduzca/cambie:
 - Password (Clave)
 - Repeat password (Repetir clave)
 - Description (optional) (Descripción (opcional))
 - E-mail address (optional) (Dirección e-amil (opcional))
 - Language (Idioma): Español
 - Haga clic en **[OK]** para finalizar
6. Añadir un nuevo usuario:
- Haga clic en **[Añadir]**
 - En la ventana "Añadir usuario" introduzca:
 - Nombre de usuario
 - Clave
 - Repetir clave
 - Descripción (opcional)
 - Dirección e-amil (opcional)
 - Idioma
 - Grupo usuario
 - Haga clic en **[OK]** para finalizar

Crear lista de dispositivos y preparar para visualización

- El servidor web supervisa únicamente los dispositivos incluidos en la lista de dispositivos.
 - Para permitir la comunicación, en el bus KNX deberá existir siempre como mínimo un dispositivo Synco con alimentación de bus o una alimentación centralizada por bus.
7. Desde la navegación primaria (arriba), seleccione "Páginas web del equipo" (la lista de dispositivos es visible; el servidor web ya aparece en la lista de dispositivos).
8. Añadir nuevo dispositivo: haga clic en **[Añadir]**
9. Introduzca Número de serie (que aparece en la placa de tipos como ID de KNX para el dispositivo correspondiente). Finalice con **[OK]**.
10. El servidor web busca el dispositivo KNX correspondiente. Aparece entonces en la lista de dispositivos.
11. Marque la casilla de todos los dispositivos a monitorizar de la lista de dispositivos .
12. Haga clic en **[Generar]** y espere hasta que aparezca el mensaje "Proceso finalizado". Puede tardar varios minutos.
13. En la lista de dispositivos, el servidor web y el dispositivo muestran el estado "Generado".

Ajustes del servidor web

- Se realizan los siguientes ajustes dependiendo de la aplicación dada.
 - Editar ajustes: haga clic en el símbolo del lápiz .
14. Desde la navegación primaria (arriba), seleccione "Inicio": Inicio > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Hora/fecha: Hora / fecha
16. ... Ajustes > Servidor Web: Idioma
17. ... Ajustes > Hora/fecha: Hora de sincronización, Zona horaria
18. ... Ajustes > Comunicación > KNX:
Area, Línea, Dirección de equipo, Horario modo KNX, Ajust remot reloj esclav KNX

19. ... Ajustes > Comunicación > Ethernet:
⇒ Ejemplo, ver **13** Página 51
- Dirección IP: dirección fija en la misma subred que el PC/portátil y/o router
 - Dirección IP subred
 - Gateway por defecto: dirección IP del router
 - Servidor DNS 1: dirección IP del router
 - Servidor DNS 2: servidor redundante generalmente vacío
 - Localización P&P Universal: seleccione USB o Ethernet
20. ... Ajustes > Comunicación > E-mail: Dirección servidor correo, Núm puerto servidor correo, Dirección correo envía, Método autenticación, Nombre de usuario, Clave
21. ... Ajustes > Receptor de mensajes > Receptor de mensajes 1-4: Tipo de receptor, Prioridad de fallos, Dirección correo electrónico
22. ... Ajustes > Informe del sistema: Hora de envío, Ciclo de mensaje, Prioridad, Siguiente informe
23. ... Ajustes > Fallos > Local: Recepcionar mensajes
24. ... Ajustes > Fallos > Sistema: Recepcionar mensajes
25. ... Ajustes > Textos: Nombre



Ajustes del router

- Estos ajustes son necesarios para acceder al servidor web desde el exterior de la red de PCs. La puesta en marcha del router debe realizarse de acuerdo con los datos del operador de red y siguiendo las instrucciones del manual del router.
⇒ Ejemplo, ver **13** página 51
26. Para garantizar el acceso externo, es preciso activar PAT/NAT para el servidor web en el router.
27. Asimismo, si el router opera en el lado WAN con una dirección IP dinámica, es necesario realizar los ajustes DynDNS.



Ajustes de la estación local de manejo

- Estos ajustes son necesarios para utilizar una estación de manejo (PC/portátil) empleando en navegador de Internet en la LAN.
⇒ Ejemplo, ver **13** página 51
28. La dirección IP de la estación de manejo deberá establecerse en la misma subred que la del servidor web. Si no existe un servidor DHCP en la red (p.ej. conexión punto a punto vía Ethernet) la dirección IP deberá ser establecida manualmente.

Pasos finales

29. Desconecte el cable USB
30. Apague la inhibición de mensajes y el modo de programación
- Retire la cubierta
 - El interruptor **8** deberá colocarse en posición OFF 
 - El LED rojo de modo de programación **Prog** debe estar apagado
 - Vuelva a colocar la cubierta
31. Pulse la el botón  una pulsación larga (>6 segundos)
- El servidor web envía un informe de sistema a los receptores de mensajes definidos.
 - Los errores de comunicación se muestran a través del LED 4 rojo de fallos (parpadeante).

Prueba final en el propio emplazamiento

32. ¿Está encendido el LED de Encendido  verde?
33. ¿Está apagado el LED de fallos  rojo?

Instalação

- Certifique-se de que a assistência técnica tem espaço suficiente para instalar os cabos de ligação e fácil acesso ao equipamento.

Montagem e cablagem

Consulte as figuras **2 3 4a / 4b 5 6 7 8** na página 2

Preparativos

1. Retire a cobertura **2**
2. Insira a abraçadeira do cabo KNX **3**

4a Montagem padrão na calha padrão TH 35-7.5

1. Monte as calhas padrão
2. Fixe o dispositivo nas calhas padrão a partir de cima ①.
3. Pressione o dispositivo para baixo até bloquear ②.

4b Parafuso no caso de montagem em parede lisa

1. Faça dois furos para os parafusos Ø máx 3,5 mm.
2. Aperte o dispositivo e certifique-se de que está plano (não são permitidas caixas curvadas).

Cablagem e montagem final

1. ⚠ Desligue QAX910
2. Ligue o cabo KNX, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
3. Aperte a abraçadeira e recorte a parte restante **6**
4. Parta o entalhe da cobertura **7**
5. Substitua a cobertura **8**

Elementos de visualização e comando

Consulte figura **12** na página 50

Indicadores LED

1 Ligado ① (verde/vermelho)

Apagado	Sem energia
Vermelho constante	Inicialização do servidor web (sistema operativo)
Vermelho intermitente	Inicialização do servidor web (aplicação)
Verde constante	Servidor web operacional

2 KNX KNX (verde)

Apagado	Sem energia do bus
Aceso	KNX operacional
Intermitente	Comunicação no KNX

3 Reserva

Apagado	Sem função
---------	------------

4 Falha ⚠ (vermelho)

Indica falhas do servidor web ou do dispositivo KNX conectado.

Apagado	Sem falhas
Aceso	Falha confirmada
Intermitente	Falha não confirmada

5 Modo de endereçamento (vermelho)

Apagado	Modo de endereçamento KNX desligado
Aceso	Modo de endereçamento KNX ligado

Botões de comando

O seguinte aplica-se ao carregar nos botões

Breve:	<2 segundos
Longo:	>6 segundos

6 Remoto ✓

Breve	Confirma mensagem de falha
Longo	Envia relatório do sistema ao receptor configurado; consulte também "Combinação de botões".

7 Modo de endereçamento Prog

Breve	Premindo uma única vez, o servidor web muda para o modo de endereçamento KNX. Pressionando novamente o botão, o modo de endereçamento KNX é desactivado.
Longo	Consulte "Combinação de botões"

Combinação de botões ✓ e Prog

Breve	Sem função
Longo	Restabelece o estado predefinido

Nota: Isto reinicia todos os dados de configuração e todas as definições. A lista de dispositivos e todas as mensagens não enviadas são eliminadas. Os dados do histórico não são eliminados.

Colocação em funcionamento

Consulte as figuras **9 10** na página 2, **12** na página 50, **13** na página 51

Pré-requisitos

- O servidor web está montado e ligado.
- O dispositivo KNX ligado está activo.
- O dispositivo KNX tem um endereço KNX válido e está operacional.
- A alimentação de energia ao bus KNX está ligada.
- Recomendação: O dispositivo KNX é o relógio mestre no KNX.
- Colocação em funcionamento com um PC/portátil e um web browser através da porta USB. O controlador RNDIS deve estar instalado para permitir a conexão via USB.

Notas

- Endereço IP USB: 192.168.250.1 (não pode ser alterado)
Endereço IP Ethernet: 192.168.251.1 (valor predefinido)
- O controlador RNDIS é automaticamente instalado quando ligado via USB, ao ligar o PC/portátil à Internet.
- O controlador RNDIS é disponibilizado no servidor web, no endereço <http://<Endereço IP>/drivers/>.
- Informações adicionais sobre a colocação em funcionamento estão incluídas na documentação básica detalhada P5701xx. Está armazenada no servidor web, no endereço <http://<Endereço IP>/doc/>.

Preparativos


1. Ligue a alimentação do servidor web. O servidor web está operacional quando o LED Ligado (On) verde está aceso.
2. Ligue o **cabo USB** fornecido no servidor web (conexão B) e no PC. O servidor web é detectado pelo PC como dispositivo USB.

Início de sessão no servidor web

3. Inicie o browser da Internet. Na linha de endereço do browser, insira o endereço IP do dispositivo USB (192.168.250.1).
4. Login (Inicie sessão)
 - User name (Nome utilizador): Administrator
 - Password (Password): Password
 - Clique em **[Login]** para concluir

Administração de contas de utilizadores


- Para navegar, comece sempre pela navegação principal (em cima) e, depois, utilize a navegação secundária (barra esquerda) para seleccionar o item de menu desejado.
- Para recuar na navegação tem o botão RETROCEDER no web browser utilizado, a navegação através do "bread crumb" (caminho) ou a navegação principal.
- Edite as definições: Clique no símbolo do lápis vermelho ✎.

5. Edite os dados do administrador:
 - Usando a navegação principal (em cima), selecione os "User accounts" (Contas utilizador)
 - Clique no símbolo do lápis vermelho 
 - Na máscara "Change user" (Alterar utilizador) introduza/altere:
 - Password (Password)
 - Repeat password (Repetir password)
 - Description (optional) (Descrição (opcional))
 - E-mail address (optional) (e-mail (opcional))
 - Language (Idioma): Portugues
 - Clique em **[OK]** para concluir
6. Adicione um novo utilizador:
 - Clique em **[Adicionar]**
 - Na máscara "Adicionar utilizador" introduza:
 - Nome utilizador
 - Password
 - Repetir password
 - Descrição (opcional)
 - e-mail (opcional)
 - Idioma
 - Grupo utilizadores
 - Clique em **[OK]** para concluir

Criação da lista de dispositivos e preparação para visualização

- O servidor web monitoriza apenas os dispositivos indicados na lista de dispositivos.
 - Um dispositivo de sincronização alimentado ou uma fonte de alimentação central do bus no mínimo deve estar no bus KNX para permitir as comunicações.
7. Usando a navegação principal (em cima), selecione os "Páginas Web" (a lista de dispositivos está visível; o servidor web já aparece na lista de dispositivos).
 8. Adicione um novo dispositivo: Clique em **[Adicionar]**
 9. Introduza o Número de série (situado na placa de identificação como KNX-ID do dispositivo correspondente). Termine com **[OK]**.
 10. O web server procura o respectivo dispositivo KNX. Aparece na lista de dispositivos.
 11. Selecione todos os dispositivos na lista de dispositivos .
 12. Clique em **[Gerar]** e aguarde até aparecer a mensagem "Processo terminado". Isto poderá demorar alguns minutos.
 13. Na lista de dispositivos, o servidor web e o dispositivo apresentam o estado "Generated".

Definições do servidor web

- As seguintes definições são efectuadas dependendo da respectiva aplicação.
 - Edite as definições: Clique no símbolo do lápis vermelho .
14. Usando a navegação principal (em cima), selecione os "Inicio": Inicio > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Hora/data: Hora do dia/data
 16. ... Definições > Web server: Idioma
 17. ... Definições > Hora/data: Hora de sincronização, Fuso horário
 18. ... Definições > Comunicação > KNX:
 - Área, Linha, Endereço equipamento, Horário modo KNX, Ajuste rem relógio escr KNX

19. ... Definições > Comunicação > Ethernet:
 - ⇒ Exemplo, consulte **13** na página 51
 - Endereço IP: Endereço fixo na mesma subrede como o PC/Portátil e/ou Router
 - Endereço IP de subrede
 - Gateway Padrão: Endereço IP do router
 - Servidor 1 DNS: Endereço IP do router
 - Servidor 2 DNS: Servidor redundante, geralmente vazio
 - Localização UPnP: Selecione USB ou Ethernet
20. ... Definições > Comunicação > e-mail:
 - Endereço servidor mail, Porta Servidor Mail, Endereço Origem E-Mail, Autenticação server Mail, Nome utilizador, Palavra-passe
21. ... Definições > Receptor da mensagem > Receptor da mensagem 1-4: Tipo receptor, Prioridade da avaria, Endereço de email
22. ... Definições > Relatório do sistema:
 - Hora de envio, Ciclo da mensagem, Prioridade, Relatório seguinte
23. ... Definições > Avarias > Local: Receber mensagens
24. ... Definições > Avarias > Sistema: Receber mensagens
25. ... Definições > Textos: Nome



Definições do router

- As definições são necessárias para aceder ao servidor web fora da rede do PC. O router deve ser colocado em funcionamento de acordo com os dados do operador da rede e segundo o manual do router.
 - ⇒ Exemplo, consulte **13** na página 51
26. No sentido de garantir o acesso externo, a opção PAT/NAT deve ser activada para o servidor web no router.
 27. Além disso, as definições DynDNS são necessárias no router quando o router é operado do lado WAN com um endereço IP dinâmico.



Definições da estação do operador local

- As definições são necessárias para operar uma estação do operador (PC/portátil) usando o web browser na LAN.
 - ⇒ Exemplo, consulte **13** na página 51
28. O endereço IP da estação do operador deve ser definido para a mesma subrede como um servidor web. O endereço IP deve ser manualmente emitido se não houver nenhum servidor DHCP na rede (p. ex. ligação ponto-a-ponto através da Ethernet).

Passos finais

29. Desligue o cabo USB
30. Desactive o modo de inibição e endereçamento de mensagens
 - Retire a cobertura
 - O interruptor **8** deve estar na posição OFF 
 - O LED vermelho do modo de endereçamento **Prog** deve estar apagado
 - Monte novamente a cobertura
31. Carregue no botão  longo (>6 segundos)
 - O servidor web envia um relatório do sistema aos receptores da mensagem especificados.
 - Os erros de comunicação são indicados no LED 4 vermelho das falhas (intermitente).

Teste local final

32. O LED Ligado  verde está aceso?
33. O LED Falha  vermelho está apagado?

Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat gemakkelijk toegankelijk is en dat er voldoende ruimte is voor de installatie van de verbindingkabels.

Montage & bedrading

Zie afb. **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** pagina 2.

Vorbereiding

1. Verwijder het deksel. **2**
2. Breng een kabelbinder voor de KNX-kabel aan. **3**

4a Standaardmontage op standaardrail TH 35-7.5

1. Monteer een standaardrail.
2. Plaats het apparaat van boven af op de standaardrail ①.
3. Trek het apparaat naar beneden, tot het vastklikt ②.

4b Schroefmontage tegen vlakke wand

1. Boor twee gaten voor de schroeven, \varnothing max. 3,5 mm.
2. Bevestig het apparaat en zorg ervoor dat het vlak gemonteerd is (vervorming van de behuizing is ontoelaatbaar!).

Bedrading & eindmontage

1. ⚠ Schakel de QAX910 uit.
2. Sluit de KNX-kabel aan, aansluitklem 2: CE+, 3: CE- **5**
3. Span de kabelbinder aan en knip het uiteinde af. **6**
4. Breek de inkeping in het deksel uit. **7**
5. Breng het deksel weer aan. **8**

Weergave- en bedieningselementen

Zie afb. **12** pagina 50.

Led-weergave

1 Aan ① (groen/rood)

Uit	Geen spanning
Brandt rood	Webserver start (besturingssysteem)
Knippert rood	Webserver start (toepassing)
Brandt groen	Webserver in bedrijf

2 KNX (groen)

Uit	Geen busspanning
Brandt	KNX in bedrijf
Knippert	Communicatie via KNX

3 Reserve

Uit	Geen functie
-----	--------------

4 Storing (rood)

Meldt storingen van de webserver of het aangesloten KNX-apparaat.

Uit	Geen storing
Brandt	Storing, bevestigd
Knippert	Storing, nog niet bevestigd

5 Adresseerstand (rood)

Uit	KNX-adresseerstand uit
Brandt	KNX-adresseerstand aan

Bediening van de toetsen

Bij het indrukken van de toetsen geldt altijd:

'kort' =	< 2 seconden
'lang' =	> 6 seconden

6 Afstandbediening

Kort	Bevestiging van foutmelding
Lang	Zendt systeemrapport naar de ingestelde ontvangers; zie ook 'Toetsencombinatie'.

7 Adresseerstand

Kort	Eénmaal indrukken schakelt de webserver in de KNX-adresseerstand. Nogmaals indrukken schakelt de KNX-adresseerstand weer uit.
Lang	Zie 'Toetsencombinatie'.

Toetsencombinatie en

Kort	Geen functie
Lang	Herstelt de fabrieksinstellingen

Opmerking: Hierbij vindt een reset van alle configuratiegegevens en instellingen plaats. Het regelaaroverzicht en alle niet-verzonden berichten worden gewist. Historische gegevens worden niet gewist.

Inbedrijfstelling

Zie afb. **9** **10** pagina 2, **12** pagina 50, **13** pagina 51.

Voorwaarden

- De webserver is gemonteerd en aangesloten.
- Het aangesloten KNX-apparaat is in bedrijf gesteld.
- Het KNX-apparaat heeft een geldig KNX-adres en werkt correct.
- De busvoeding voor de KNX-bus is ingeschakeld.
- Aanbeveling: het KNX-apparaat is de masterklok op KNX.
- Inbedrijfstelling met een PC/laptop en een webbrowser via de USB-poort. Het RNDIS-stuurprogramma moet geïnstalleerd zijn, om via USB te kunnen verbinden.

Opmerkingen

- IP-adres USB: 192.168.250.1 (kan niet worden veranderd)
- IP-adres ethernet: 192.168.251.1 (standaardwaarde)
- Bij een USB-verbinding wordt het RNDIS-stuurprogramma automatisch geïnstalleerd, zodra de PC/laptop met het internet wordt verbonden.
- Het RNDIS-stuurprogramma is beschikbaar op de webserver onder <http://<IP-adres>/drivers/>.
- Meer informatie over de inbedrijfstelling vindt u in de gedetailleerde basisdocumentatie P5701xx. Deze is beschikbaar op de webserver onder <http://<IP-adres>/doc/>.


Vorbereiding

1. Schakel de voedingspanning van de webserver in. De webserver is gebruiksklaar, wanneer de groene led (ON) brandt.
2. Steek de bijgeleverde **USB-kabel** in de webserver (aansluiting B) en pc. De webserver wordt door de pc gedetecteerd als USB-apparaat.

Inloggen op webserver

3. Start de internetbrowser. Voer in de adresregel van de browser het USB-IP-adres in (192.168.250.1).
4. Login
 - User name (Gebruikersnaam): Administrator
 - Password (Wachtwoord): Password
 - Klik op **Login** om te voltooien

Beheer gebruikersaccounts


- Start om te navigeren altijd met de primaire navigatie (boven) en gebruik vervolgens de secundaire navigatie (linkerbalk) om het gewenste menupunt te selecteren.
- Terugkeren is mogelijk met de "Vorige"-knop van uw webbrowser, via pad-navigatie of via de primaire navigatie.
- Instellingen aanpassen: Klik op het rode potlood .
- 5. Gegevens beheerder bewerken:
 - Selecteer in de primaire navigatie (boven) "User accounts" (Gebruikersprofiel)
 - Klik op het rode potlood .
 - In het scherm "Change user" (Gebruiker wijzigen):
 - Password (Wachtwoord)
 - Repeat password (Herhaal wachtwoord)
 - Description (optional) (Omschrijving (optioneel))
 - E-mail address (optional) (E-mail adres (optioneel))
 - Language (Taal): Nederlands
 - Klik op **OK** om te voltooien.

6. Een nieuwe gebruiker toevoegen:
 - Klik op **Toevoegen**.
 - Voer in het scherm "Gebruiker toevoegen":
 - Gebruikersnaam
 - Wachtwoord
 - Herhaal wachtwoord
 - Omschrijving (optioneel)
 - E-mail adres (optioneel)
 - Taal
 - Gebruikersgroep
 - Klik op **OK** om te voltooien.

Regelaaroverzicht maken en weergave voorbereiden

- De webserver detecteert alleen apparaten die in het regelaaroverzicht zijn opgenomen.
 - Om communicatie mogelijk te maken, moet ten minste één ingeschakelde Synco regelaar of een centrale busvoeding op de KNX-bus zijn aangesloten.
7. Selecteer in de primaire navigatie (boven) "Regelaar WEB pagina's" (het regelaaroverzicht is zichtbaar; de webserver verschijnt in het regelaaroverzicht).
 8. Voeg nieuw apparaat toe: Klik op **Toevoegen**.
 9. Voer het Serienummer in (op het typeplaatje vermeld als KNX-ID van het betreffende apparaat). Voltooi met een klik op **OK**.
 10. De webserver zoekt het betreffende KNX-apparaat. Het verschijnt in het regelaaroverzicht.
 11. Vink het vakje aan voor alle regelaars in het regelaaroverzicht .
 12. Klik op **Genereren** wacht tot de boodschap "Actie afgesloten" verschijnt. Dit kan enkele minuten duren.
 13. In het regelaaroverzicht wordt voor de webserver en de regelaar de status "Gegenereerd" aangegeven.

Instellingen webserver

- De volgende instellingen gelden, afhankelijk van de betreffende toepassing.
 - Instellingen aanpassen: Klik op het rode potlood .
14. Selecteer in de primaire navigatie (boven) "Home":
Home > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Datum / Tijd: Datum / Tijd
 16. ... Instellingen > WEB server: Taal
 17. ... Instellingen > Datum / Tijd: Tijdsynchronisatie, Tijdzone
 18. ... Instellingen > Communicatie > KNX:
Bereik, Lijn, Regelaaradres, Kloktijdbedrijf KNX, Klokslave verstelbaar KNX
 19. ... Instellingen > Communicatie > Ethernet:
⇒ voorbeeld, zie **13** pagina 51
 - IP adres: vast adres in hetzelfde subnetwerk als de PC/laptop en/of router
 - IP subnetwerk masker
 - Standaard Gateway: IP-adres router
 - DNS-Server 1: IP-adres router
 - DNS-Server 2: redundante server (meestal leeg)
 - UPnP Localisering: kies USB of ethernet

20. ... Instellingen > Communicatie > E-mail:
Adres Mailserver, Poortnummer Mailserver, E-mail adres afzender, Authenticatie mailserver, Gebruikersnaam, Wachtwoord
21. ... Instellingen > Meldingsontvanger > Meldingsontvanger 1-4:
Ontvangertype, Storingprioriteit, E-mail adres
22. ... Instellingen > Systeemrapport:
Meldtijd, Meldcyclus, Prioriteit, Volgende rapport
23. ... Instellingen > Storingen > Locaal: Meldingsverwerking
24. ... Instellingen > Storingen > Systeem: Meldingsverwerking
25. ... Instellingen > Teksten: Naam



Instellingen router

- Deze instellingen zijn nodig om buiten het PC-netwerk toegang te krijgen tot de webserver. De router moet in bedrijf worden gesteld zoals beschreven in de handleiding van de router en in overeenstemming met de gegevens van de netwerkoperator.
⇒ Voorbeeld, zie **13** pagina 51
26. Om externe toegang mogelijk te maken, moet PAT/NAT voor de webserver in de router worden geactiveerd.
 27. Verder zijn in de router DynDNS-instellingen nodig, als de router aan WAN-zijde wordt gebruikt met een dynamisch IP-adres.



Instellingen lokaal bedienstation

- Deze instellingen zijn nodig wanneer een bedienstation (PC/laptop) met webbrowser in het LAN wordt gebruikt.
⇒ Voorbeeld, zie **13** pagina 51
28. Het IP-adres van het bedienstation moet worden ingesteld op hetzelfde subnetwerk als de webserver. Het IP-adres moet handmatig worden aangepast, als er geen DHCP-server in het netwerk aanwezig is (bijv. Point-to-Point-verbinding via ethernet).

Afsluitende werkzaamheden

29. Verwijder de USB-kabel.
30. Schakel de meldingsonderdrukking en adresseerstand uit.
 - Verwijder het deksel.
 - Schakelaar **8** moet in de stand OFF staan .
 - De rode led van de adresseerstand Prog moet uit zijn.
 - Breng het deksel weer aan.
31. Druk lang op de knop  (> 6 seconden).
 - De webserver verzendt een systeemrapport naar de ingestelde meldingsontvangers.
 - Communicatiestoringen worden gemeld via de rode storings-led 4 (knippert).

Eindcontrole

32. Brandt de groene led ON  ?
33. Is de rode led STORING  uit?

Installation

- Se till att det finns serviceutrymme för att kunna installera anslutande kablar och får enkel åtkomst till enheten.

Montering och kabeldragning

Se figurerna **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** sidan 2

Förberedelser

1. Ta av kåpan. **2**
2. För in kabelbandet för KNX-kabeln. **3**

4a Standardmontering på standardskena TH 35-7.5

1. Montera standardskenan.
2. Montera enheten vid standardskenan ovanifrån ①.
3. Tryck ned enheten tills den låses på plats ②.

4b Skruvmontering på en jämn vägg

1. Borra två hål för skruvarna, \varnothing max. 3,5 mm.
2. Dra åt skruvarna och kontrollera att enheten ligger an jämnt (skeva bostadsväggar lämpar sig inte för denna monteringsstyp).

Kabeldragning och slutmontering

1. ⚠ Slå av QAX910.
2. Anslut KNX-kabeln, pol 2: CE+, pol 3: CE-. **5**
3. Dra åt kabelbandet och klipp av den utstickande bandbiten. **6**
4. Ta bort de förutskärda bitarna ur kåpan. **7**
5. Sätt tillbaka kåpan. **8**

Indikeringslampor och knappar

Se figur **12**, sidan 50

Indikeringslampor

1 På ① (grön/röd)

Släckt	Ingen ström
Stadigt rött	Webbserver startar (operativsystem)
Blinkar rött	Webbserver startar (applikation)
Stadigt grön	Webbserver i drift

2 KNX (grön)

Släckt	Ingen busström
Tänd	KNX i drift
Blinkar	Kommunikation i KNX

3 Reserv

Släckt	Ingen funktion
--------	----------------

4 Fel (röd)

Visar fel från webbservern eller den anslutna KNX-enheten.

Släckt	Inget fel
Tänd	Bekräftat fel
Blinkar	Ej bekräftat fel

5 Adresseringsläge (röd)

Släckt	KNX-adresseringsläge av
Tänd	KNX-adresseringsläge på

Knappar

Följande gäller för knapptryckningar:

Kort:	<2 sekunder
Lång:	>6 sekunder

6 Fjärrstyrning

Kort	Bekräftar felmeddelande
Lång	Skickar systemrapport till den konfigurerade mottagaren; se även "Knappkombination".

7 Adresseringsläge

Kort	Tryck en gång för att ställa in webbservern i KNX-adresseringsläget. Tryck på knappen igen för att slå av KNX-adresseringsläget.
Lång	Se "Knappkombination".

Knappkombination och

Kort	Ingen funktion
Lång	Återställer grundinställningen.

Obs! Detta återställer alla konfigurationsdata och inställningar. Enhetslistan och alla ej skickade meddelanden tas bort. Historikdata tas inte bort.

Igångsättning

Se figurerna **9** **10** sidan 2, **12** sidan 50, **13** sidan 51

Förutsättningar

- Webbservern ska vara monterad och kablarna ska vara dragna.
- Den anslutna KNX-enheten ska vara igångsatt.
- KNX-enheten ska ha en giltig KNX-adress och vara i drift.
- Busströmtillförseln till KNX-busen ska vara påslagen.
- Det rekommenderas att KNX-enheten bestämmer klockslaget för KNX-busen.
- Igångsättningen ska ske med en PC/bärbar dator och en webbläsare via USB-gränssnittet. RNDIS-drivrutinen ska vara installerad och inställd på att ansluta via USB.

Notera

- IP-adressen för USB är 192.168.250.1 (kan inte ändras). IP-adressen för Ethernet är 192.168.251.1 (standardvärde).
- RNDIS-drivrutinen installeras automatiskt vid anslutning via USB när PC:n/den bärbara datorn ansluts till internet.
- RNDIS-drivrutinen finns på webbservern på <http://<IP-adressen>/drivers/>
- Mer information om igångsättning finns i den detaljerade grundläggande dokumentationen P5701xx. Den finns på webbservern på <http://<IP-adressen>/doc/>



Förberedelser

1. Slå på strömmen till webbservern. Webbservern är i drift när den gröna LED-lampan ("På") lyser.
2. Anslut den medföljande **USB-kabeln** till webbservern (anslutning B) och PC:n. PC:n avkänner webbservern som en USB-enhet.

Logga in på webbservern

3. Starta webbläsaren. Ange IP-adressen för USB-enheten i adressraden (192.168.250.1).
4. Login (Logga in)
 - User name (Användarnamn): Administrator
 - Password (Passerord): Password
 - Klicka på [**Login**] för att avsluta

Administrera användarkonton


- Börja alltid med den primära navigeringen (den övre) när du ska navigera. Använd därefter den sekundära (vänstra fältet) för att välja önskad menypost.
- Använd knappen "Tillbaka" i webbläsaren om du vill navigera tillbaka, spåra sidans länkar bakåt (sökvägen) eller använd den primära navigeringen.
- Redigera inställningar: Klicka på den röda pennsymbolen .
- 5. Redigera administratörsdata:
 - Välj "User accounts" (Användarkonto) i den primära navigeringen (ovan).
 - Klicka på den röda pennsymbolen .
 - I masken "Change user" (Ändra användare) kan du ange/ändra:
 - Password (Passerord)
 - Repeat password (Repetera passerord)
 - Description (optional) (Beskrivning (valfritt))
 - E-mail address (optional) (E-mail adress (valfritt))
 - Language (Språk): Svenska
 - Klicka på [**OK**] för att avsluta.

6. Lägg till en ny användare:
 - Klicka på **[Lägg till]**.
 - I masken "Lägg till användare" kan du ange:
 - Användarnamn
 - Passerord
 - Repetera passerord
 - Beskrivning (valfri)
 - E-mail adress (valfri)
 - Språk
 - Användargrupp
 - Klicka på **[OK]** för att avsluta.

Skapa en enhetslista förbereda den för visning

- Webbservern övervakar endast den enhet som finns i enhetslistan.
 - Minst en strömförsörjd Synco-enhet eller en central busströmförsörjning på KNX-busen är en förutsättning för kommunikation.
7. Välj "Apparatens webbsidor" (enhetslistan visas; webbservern visas redan i enhetslistan) i den primära navigeringen (ovan).
 8. Lägg till en ny enhet: Klicka på **[Lägg till]**
 9. Ange Serienummer (visas på typskylten som KNX-ID för motsvarande enhet). Avsluta med **[OK]**.
 10. Webbservern söker efter motsvarande KNX-enhet. Den visas i enhetslistan.
 11. Markera rutan för alla enheter i enhetslistan .
 12. Klicka på **[Generera]** och vänta tills meddelandet "Processen klar" visas. Detta kan ta några minuter.
 13. I enhetslistan visar webbservern och enheten statusen "Genererad".

Webbserverinställningar

- Följande inställningar görs beroende på den aktuella applikationen.
 - Redigera inställningar: Klicka på den röda pennsymbolen .
14. Välj "Hem" i den primära navigeringen (ovan):
Hem > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Tid/datum: Tid/datum
 16. ... Inställningar > Webbserver: Språk
 17. ... Inställningar > Tid/datum: Tidsynkronisering, Tidzon
 18. ... Inställningar > Kommunikation > KNX:
Area, Linje, Apparatadress, Tidfunktion KNX,
Tid slav fjärrjust. KNX
 19. ... Inställningar > Kommunikation > Ethernet:
⇒ För exempel, se **13** sidan 51
 - IP adress: fast adress i samma subnätverk som PC:n/den bärbara datorn och/eller routern
 - IP Subnätmask
 - Default gateway: Routers IP-adress
 - DNS server 1: Routers IP-adress
 - DNS server 2: Redundant server, som vanligtvis är tom
 - UPnP lokalisering: Välj USB eller Ethernet

20. ... Inställningar > Kommunikation > E-mail:
Adress mailserver, Portnummer för mailserver,
E-mail adress avsändare, Autentisering mailserver,
Användarnamn, Passerord
21. ... Inställningar > Larmmottagare > Larmmottagare 1-4:
Typ av mottagare, Larmprioritet, E-mail adress
22. ... Inställningar > Systemrapport:
Signaltid, Meddelande periodicitet, Prioritet, Nästa rapport
23. ... Inställningar > Larm > Lokal: Larmtrigger
24. ... Inställningar > Larm > System: Larmtrigger
25. ... Inställningar > Texter: Namn



Routerinställningar

- Dessa inställningar behövs för att få åtkomst till webbservern utifrån PC-nätverket. Routern måste ha igångsatts i överensstämmelse med nätverksoperatörens data och enligt routerhandboken.
⇒ För exempel, se **13** sidan 51.
26. PAT/NAT måste vara aktiverat för webbservern i routern för att säkerställa extern åtkomst.
 27. Dessutom måste DynDNS-inställningarna ha gjorts på routern när routern drivs på WAN-sidan med en dynamisk IP-adress.



Inställningar för lokal operatörsstation

- Dessa inställningar behövs för att driva en operatörsstation (PC/bärbar dator) med webbläsaren i ett LAN.
⇒ För exempel, se **13** sidan 51.
28. Operatörsstationens IP-adress måste ställas in på samma subnätverk som webbservern. IP-adressen måste utfärdas manuellt när det inte finns någon DHCP-server i nätverket (t.ex. vid punkt-till-punkt-anslutning via Ethernet).

Avslutande steg

29. Dra ut USB-kabeln.
30. Slå av meddelandespärren och adresseringsläget.
 - Ta av kåpan.
 - Brytare **8** måste vara inställd till OFF .
 - Den röda LED-lampan Prog för adresseringsläget måste vara släckt
 - Sätt tillbaka kåpan.
31. Tryck på knappen  länge (>6 sekunder)
 - Webbservern skickar en systemrapport till de definierade meddelandemottagarna.
 - Kommunikationsfel visas med den röda LED-lampan 4 (blinkar).

Avslutande kontroller

32. Är den gröna strömlampan  tänd?
33. Är den röda fellampan  släckt?

Asennus

- Varmista, että kytkentäkaapelien asennukselle on tilaa ja että laitteen luokse on helppo päästä.

Asennus ja johdotus

Katso kuvia **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** sivulla 2.

Valmistelu

- Poista kansi **2**
- Aseta KNX-kaapelin kiinnitin **3**


4a Vakiokiinnitys vakiokiskoon TH 35-7.5

- Asenna vakiokiskot.
- Kiinnitä laite vakiokiskoon yläpuolelta ①.
- Paina laitetta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen ②.

4b Ruuviikiinnitys tasaiselle seinälle

- Poraa kaksi halkaisijaltaan enintään 3,5 mm:n reikää ruuveja varten.
- Kiinnitä laite paikalleen ja kiristä ruuvit. Varmista, että laite on kiinnitetty tasaisesti (kotelo ei saa vääristyä).

Johdotus ja lopullinen asennus

-  Katkaise QAX910-laitteen virta.
- Kytke KNX-kaapeli, liitäntä 2: CE+ ja liitäntä 3: CE- **5**
- Kiristä kaapelin kiinnitin ja leikkaa ylimääräinen osa pois **6**
- Poista lovettu osa kotelosta **7**
- Aseta kansi takaisin paikalleen **8**

Näyttö- ja käyttöelementit

Katso kuvaa **12** sivulla 50.

LED-merkkivalot

1 On (virta kytketty) ① (vihreä/punainen)

Ei valoa	Ei virtaa
Punainen valo palaa	WWW-palvelin käynnistymässä (käyttöjärjestelmä)
Punainen valo vilkkuu	WWW-palvelin käynnistymässä (sovellus)
Vihreä valo palaa	WWW-palvelin käynnissä

2 KNX (vihreä)

Ei valoa	Ei välivirtaa
Palaa	KNX käynnissä
Vilkkuu	KNX-tiedonsiirto käynnissä

3 Varavalo

Ei valoa	Ei toimintoa
----------	--------------

4 Vika (punainen)

Merkkivalo osoittaa WWW-palvelimen tai kytketyn KNX-laitteen vikatilaa.

Ei valoa	Ei vikaa
Palaa	Kuitattu vika
Vilkkuu	Kuitaamaton vika

5 Osoitustila (punainen)

Ei valoa	KNX-osoitustila ei käytössä
Palaa	KNX-osoitustila käytössä

Käyttöpainikkeet

Painikkeiden painaminen

Lyhyt:	< 2 sekuntia
Pitkä:	> 6 sekuntia

6 Etätila

Lyhyt:	Kuittaa virhesanoma.
Pitkä:	Lähetä järjestelmäraportti määritetyille vastaanottajalle. Katso myös kohtaa Painikeyhdistelmät.

7 Osoitustila

Lyhyt:	WWW-palvelin siirtyy KNX-osoitustilaan, kun painiketta painetaan kerran. Laite lopettaa KNX-osoitustilan, kun painiketta painetaan toisen kerran.
Pitkä:	Katso kohtaa Painikeyhdistelmät.

Painikeyhdistelmät: ja

Lyhyt:	Ei toimintoa
Pitkä:	Palauta oletustila.
Huomautus: Tämä toiminto nolaa kaikki kokoonpanotiedot ja asetukset. Laiteluettelo ja lähetämättömät viestit poistetaan. Historiatietoja ei poisteta.	

Käyttöönotto

Katso kuvia **9** ja **10** sivulla 2, **12** sivulla 50 ja **13** sivulla 51.

Vaatimukset

- WWW-palvelin on asennettu ja johdottettu.
- Kytetty KNX-laite on otettu käyttöön.
- KNX-laitteella on hyväksytty KNX-osoite ja laite on käynnissä.
- KNX-väylän välivirtalähde toimii.
- Suositus: KNX-väylän kellonaika määritetään KNX-laitteen mukaan.
- Laite otetaan käyttöön tietokoneella tai kannettavalla tietokoneella USB-liitännän avulla. RNDIS-ohjaimen on oltava asennettu niin, että se muodostaa yhteyden USB-liitännän kautta.

Huomautuksia

- IP-osoite, USB: 192.168.250.1 (ei voi muuttaa)
IP-osoite, Ethernet: 192.168.251.1 (oletusarvo)
- RNDIS-ohjain asennetaan automaattisesti, kun laite kytketään tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen USB-liitännän avulla ja tietokoneella on Internet-yhteys.
- RNDIS-ohjain on saatavana WWW-palvelimella osoitteessa <http://<IP-osoite>/drivers/>.
- Käyttöönotosta on lisätietoja P5701xx-laitteen yksityiskohtaisessa perusdokumentaatiossa. Tiedot ovat saatavana myös WWW-palvelimella osoitteessa <http://<IP-osoite>/doc/>.


Valmistelu


- Kytke WWW-palvelimeen virta. Palvelin on käynnissä, kun virran vihreä LED-merkkivalo palaa vilkkumatta.
- Kytke tuotteen mukana toimitettu **USB-kaapeli** WWW-palvelimeen (liitäntä B) ja tietokoneeseen. Tietokone tunnistaa WWW-palvelimen USB-laitteeksi.

WWW-palvelimeen kirjautuminen

- Käynnistä Internet-selain. Kirjoita selaimen osoiteriville USB-laitteen osoite (192.168.250.1).
- Login (Kirjautuminen)
 - User name (Käyttäjänimi): Administrator
 - Password (Salasana): Password
 - Päätä toimenpide valitsemalla **[Login]**

Käyttäjätilien hallinta


- Aloita navigointi aina ensisijaisilla navigointitoiminnoilla (yläreunassa). Valitse sitten haluamasi valikkokohde toissijaisilla navigointitoiminnoilla eli vasemman palkin vaihtoehdoilla.
- Voit navigoida taaksepäin käyttämällä selaimen TAKAISIN-painiketta, navigointipolkua tai ensisijaisia navigointipainikkeita.
- Asetusten muokkaus: Napsauta punaista kynäkuvaketta .

5. Hallintatietojen muokkaus:
 - Valitse ensisijaisilla navigointitoiminnoilla (edellä) "User accounts" (Käyttäjätilit)
 - Napsauta punaista kynäkuvaketta .
 - Kirjoita "Change user" (Muuta käyttäjätietoja):
 - Password (Salasana)
 - Repeat password (Toista salasana)
 - Description (optional) (Kuvaus (optio))
 - E-mail address (optional) (Sähköpostiosoite (optio))
 - Language (Kieli): Suomi
 - Päätä toimenpide valitsemalla **[OK]**.
6. Uuden käyttäjän lisäys:
 - Valitse **[Lisää]**.
 - Kirjoita "Lisää käyttäjä":
 - Käyttäjänimi
 - Salasana
 - Toista salasana
 - Kuvaus (optio)
 - Sähköpostiosoite (optio)
 - Kieli
 - Käyttäjryhmä
 - Päätä toimenpide valitsemalla **[OK]**.

Laiteluettelon luonti ja näytön valmistelu

- WWW-palvelin valvoo vain laiteluettelossa mainittuja laitteita.
 - Tiedonsiirto edellyttää, että KNX-väylään on kytketty vähintään käynnissä oleva Synco-laite tai väylävirtalähde.
7. Valitse ensisijaisilla navigointitoiminnoilla (edellä) "Laitteiden web-sivut" (laiteluettelo on näkyvissä ja WWW-palvelin näkyy jo luettelossa).
 8. Uuden laitteen lisäys: Valitse **[Lisää]**.
 9. Kirjoita laitteen Sarjanumero (laitekilvessä, esim. vastaavan laitteen KNX-ID-tunnus). Napsauta lopuksi **[OK]**-painiketta.
 10. WWW-palvelin etsii vastaavaa KNX-laitetta. Laite näkyy laiteluettelossa.
 11. Napsauta laiteluettelon kaikkien laitteiden painiketta .
 12. Valitse **[Luo]** ja odota, että esiin tulee viesti "Toimenpide valmis". Tämä saattaa kestää muutaman minuutteen.
 13. Laiteluettelossa WWW-palvelimen ja laitteen tilana on "Luodaan".

WWW-palvelimen asetukset

- Seuraavat asetukset määritetään kyseessä olevan sovelluksen perusteella.
 - Asetusten muokkaus: Napsauta punaista kynäkuvaketta .
14. Valitse ensisijaisilla navigointitoiminnoilla (edellä) "Alkuun": Alkuun > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Aika / päivämäärä: Klo/pvm
 16. ... Asetukset > Web server: Kieli
 17. ... Asetukset > Aika / päivämäärä: Ajan synkronointi, Aikavyöhyke
 18. ... Asetukset > Tiedonsiirto > KNX:
 - Alue, Rivi, Laiteosoite, Kellonajan toiminta, KNX, Klo-ajan orjan kaukoas. KNX

19. ... Asetukset > Tiedonsiirto > Ethernet:
 - ⇒ Sivun 51 kuvassa **13** on esimerkki.
 - IP-osoite: Kiinteä osoite samassa aliverkossa kuin tietokone / kannettava tietokone ja/tai reititin
 - IP-alaverkko-osoite
 - Oletusyhdyshyödyttävä: Router IP address (Reitittimen IP-osoite)
 - DNS-palvelin 1: Router IP address (Reitittimen IP-osoite)
 - DNS-palvelin 2: Redundant server (Varapalvelin), jätetään yleensä tyhjäksi
 - UPnP paikannus: Valitse USB tai Ethernet.
20. ... Asetukset > Tiedonsiirto > Sähköposti:
 - Postipalvelimen osoite, Postipalvelimen porttinumero, Lähettäjän sähköpostiosoite, Autentikoinnin s-postipalvelin, Käyttäjänimi, Salasana
21. ... Asetukset > Ilmoitusvastaanotin > Ilmoitusvastaanotin 1-4:
 - Vastaanottimen tyyppi, Häiriön prioriteetti, Sähköpostiosoite
22. ... Asetukset > Järjestelmäraportti: Ilmoitusaika, Ilmoitusväli, Prioriteetti, Seuraava raportti
23. ... Asetukset > Häiriöt > Paikallinen: Ilmoituksen laukaisu
24. ... Asetukset > Häiriöt > Järjestelmä: Ilmoituksen laukaisu
25. ... Asetukset > Tekstit: Nimi




Reitittimen asetukset

- Yhteyden muodostaminen tietokoneverkon ulkopuoliseen WWW-palvelimeen edellyttää näitä asetuksia. Reititin on otettava käyttöön verkko-operaattorin tietojen ja reitittimen käyttöohjeiden mukaan.
 - ⇒ Sivun 51 kuvassa **13** on esimerkki.
26. Ulkoyhteys edellyttää, että PAT/NAT-vaihtoehto on otettu käyttöön WWW-palvelimelle reitittimessä.
 27. Myös DynDNS-asetuksia tarvitaan, jos reititintä käytetään WAN-puolella ja käytössä on dynaaminen IP-osoite.



Paikallisen operointiaseman asetukset

- Näitä asetuksia tarvitaan operointiaseman (tietokoneen / kannettavan tietokoneen) käyttöön WWW-selaimella LAN-verkossa.
 - ⇒ Sivun 51 kuvassa **13** on esimerkki.
28. Operointiaseman IP-osoitteen on oltava samassa aliverkossa kuin WWW-palvelin. IP-osoite on luotava manuaalisesti, jos verkossa ei ole DHCP-palvelinta (esimerkiksi PP- eli kaksipisteyhteys Ethernetin kautta).

Viimeiset vaiheet

29. Irrota USB-kaapeli.
30. Lopeta viestien esto ja osoitustila.
 - Poista kansi.
 - Varmista, että kytkin **8** on asetettu OFF-asentoon .
 - Varmista, että osoitustilan punainen merkkivalo  ei pala.
 - Aseta kansi takaisin paikalleen.
31. Paina painiketta  pitkään (> 6 sekuntia).
 - WWW-palvelin lähettää järjestelmäraportin määritetyille viestivastajanottajille.
 - Punainen merkkivalo 4 (vilkkuva) osoittaa tiedonsiirtovirheet.

Lopputarkistus paikan päällä

32. Varmista, että vihreä ON-merkkivalo  palaa.
33. Varmista, että punainen vikamerkkivalo  ei pala.

Installasjon

- Sørg for at det er nok rom rundt enheten til å koble til kabler og utføre vedlikehold.

Montering og installering

Se figurene **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** side 2

Forberedelser

- Ta av dekslet **2**
- Sett inn kabelstroppen for KNX-kabelen **3**

4a Standardmontering på standard festebrakett TH 35-7.5

- Monter festebraketten.
- Fest enheten til festebraketten, som vist ovenfor ①.
- Trykk enheten ned til den låses på plass ②.

4b Skru fast enheten på en jevn vegg

- Drill to hull til skruene – maks. 3,5 mm Ø.
- Stram til enheten, og sørg for at den er i vater (kabinettet må ikke være vridd).

Installering og endelig montering

- ⚠ Slå av QAX910
- Koble til KNX-kabelen, terminal 2: CE+, terminal 3: CE– **5**
- Stram til kabelstroppen, og klipp av restene **6**
- Fjern plaststykket over utsnittet i dekslet **7**
- Sett dekslet tilbake på plass **8**

Skjerm og driftselementer

Se figur **12** side 50

Lyssignaler

1 På ⓘ (grønn/rød)

Mørk	Ingen strøm
Rød (stabil)	Web-serveren starter (operativsystem)
Rød (blinker)	Web-serveren starter (program)
Grønn (stabil)	Web-serveren er aktiv

2 KNX (grønn)

Mørk	Ingen strøm i buss
Tent	KNX er aktiv
Blinkende	Kommunikasjon via KNX

3 Reserve

Mørk	Ingen funksjon
------	----------------

4 Feil (rød)

Viser feil på web-serveren eller den tilkoblede KNX-enheten.

Mørk	Ingen feil
Tent	Bekreftet feil
Blinkende	Ubekreftet feil

5 Adresseringsmodus (rød)

Mørk	KNX-adresseringsmodus av
Tent	KNX-adresseringsmodus på

Driftsknapper

Det er to måter å trykke på knappene på

Kort:	<2 sekunder
Lenge:	<6 sekunder

6 Ekstern

Kort	Bekrefter feilmelding
Lenge	Sender systemrapport til den konfigurerte mottakeren – se også Knappekombinasjon

7 Adresseringsmodus

Kort	Ved å trykke én gang på knappen settes web-serveren i KNX-adresseringsmodus. Ved å trykke på knappen en gang til slås KNX-adresseringsmodusen av
Lenge	Se Knappekombinasjon

Knappekombinasjon og

Kort	Ingen funksjon
Lenge	Gjenoppretter standardinnstillingene
Merk: Dette nullstiller alle konfigureringsdata og innstillinger. Enhetslisten og alle meldinger som ikke er sendt, slettes. Historiske data slettes ikke.	

Oppstart

Se figurene **9** **10** side 2, **12** side 50, **13** side 51

Forutsetninger

- Web-serveren er montert og tilkoblet.
- Den tilkoblede KNX-enheten er satt i drift.
- KNX-enheten har en gyldig KNX-adresse og er aktiv.
- Strømforsyningen til KNX-bussen er slått på.
- Anbefalt: KNX-enheten bestemmer klokkeslettet på KNX-bussen
- Satt i drift med en datamaskin / bærbar datamaskin og en nettleser via USB-grensesnittet. RNDIS-driveren må være installert for at det skal være mulig å koble til via USB.

Merknader

- IP-adresse, USB: 192.168.250.1 (kan ikke endres)
- IP-adresse, Ethernet: 192.168.251.1 (standardverdi)
- RNDIS-driveren installeres automatisk når den kobles til via USB når datamaskinen eller den bærbare datamaskinen er koblet til Internett.
- RNDIS-driveren finner du på web-serveren på <http://<IP-adresse>/drivers/>
- Ytterligere informasjon om oppstart er inkludert i den detaljerte, grunnleggende dokumentasjonen P5701xx. Den ligger på web-serveren på <http://<IP-adresse>/doc/>



Klargjøring

- Slå på strømmen til web-serveren. Web-serveren er aktiv når den grønne LED-lampen (på) lyser.
- Koble den medfølgende **USB-kabelen** til web-serveren (tilkobling B) og datamaskinen. Maskinen gjenkjenner web-serveren som en USB-enhet.

Logg på web-serveren

- Start Internett-leseren. I adresselinjen angir du USB-IP-adressen (192.168.250.1).
- Login (Logg på)
 - User name (Brukernavn): Administrator
 - Password (Passord): Password
 - Klikk [**Login**] for å fullføre

Administrere brukerkontoer


- Ved navigering, start alltid med primærnavigasjonen (øvre), og bruk deretter sekundærnavigasjonen (venstre linje) for å velge ønsket menyelement.
- Naviger bakover i nettleseren med TILBAKE-knappen, navigasjon med synlig søkebane (sti) eller via primærnavigasjonen.
- Redigere innstillinger: Klikk på det røde blyant-symbolet .
- Rediger administrator-data:
 - Velg "User accounts" (Brukerkontoer) fra primærnavigasjonen (ovenfor)
 - Klikk på det røde blyant-symbolet 

- I masken "Change user" (Endre bruker) kan du angi/endre:
 - Password (Passord)
 - Repeat password (Gjenta passord)
 - Description (optional) (Beskrivelse (opsjon))
 - E-mail address (optional) (E-post adresse (opsjon))
 - Language (Språk): Norsk
 - Klikk **[OK]** for å fullføre
6. Legg til ny bruker:
- Klikk **[Legg til]**
 - I masken "Legg til bruker" kan du velge:
 - Brukernavn
 - Passord
 - Gjenta passord
 - Beskrivelse (opsjon)
 - E-post adresse (opsjon)
 - Språk
 - Brukergruppe
 - Klikk **[OK]** for å fullføre

Opprett enhetsliste og klargjør for visning

- Web-serveren overvåker kun enhetene oppført i enhetsliste.
 - KNX-bussen må være utstyrt med minst en Synco-enhet eller sentral buss-strømforsyning for å muliggjøre kommunikasjon.
7. Velg "Apparat websider" fra primærnavigasjonen (ovenfor) (enhetslisten er synlig – web-serveren vises allerede i enhetslisten).
8. Legg til en ny enhet: Klikk **[Legg til]**.
9. Skriv inn Serienummer (står oppgitt på typeskiltet som KNX-ID for den tilsvarende enheten). Fullfør med **[OK]**.
10. Web-serveren søker etter den tilsvarende KNX-enheten. Den vises i enhetslisten.
11. Merk av for alle enhetene i denne enhetslisten .
12. Klikk **[Generer]**, og vent til meldingen "Prosesen ferdig" vises. Dette kan ta noen minutter.
13. I enhetslisten vises statusen "Generert" for både web-serveren og enheten.

Innstillinger for web-serveren

- Følgende innstillinger utføres avhengig av gjeldende applikasjon.
 - Redigere innstillinger: Klikk på det røde blyant-symbolet .
14. Velg "Hovedside" fra primærnavigasjonen (ovenfor):
Hovedside > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Tid / dato: Tid og dato
16. ... Innstillinger > Web server: Språk
17. ... Innstillinger > Tid / dato: Tidssynkronisering, Tidssone
18. ... Innstillinger > Kommunikasjon > KNX:
Område, Linje, Apparatadresse, Tidsmodus KNX,
Fjernst. tidsprog. slave KNX
19. ... Innstillinger > Kommunikasjon > Ethernet:
⇒ Eksempel, se **13** side 51
- IP adresse: Statisk adresse i samme sub nettverk som PC/Laptop og/eller ruter
 - IP subnettverksmaske
 - Default gateway: Ruterens IP adresse
 - DNS server 1: Ruterens IP adresse
 - DNS server 2: Redundant server, vanligvis tom
 - UPnP lokalisering: Velg USB eller Ethernet

20. ... Innstillinger > Kommunikasjon > E-post:
Adresse mailserver, Port nr. mailserver, E-mail adresse
avsender, Authentication mail server, Brukernavn, Passord
21. ... Innstillinger > Meldingsmottaker > Meldingsmottaker 1-4:
Mottaker type, Alarmprioritet, E-post adresse
22. ... Innstillinger > System rapport:
Meldingstid, Meldingssyklus, Prioritet, Neste rapport
23. ... Innstillinger > Alarmer > Lokal: Meldingsutløser
24. ... Innstillinger > Alarmer > System: Meldingsutløser
25. ... Innstillinger > Tekst: Navn



Ruter-innstillinger

- Disse innstillingene kreves for å få tilgang til web-serveren utenfor datamaskinens nettverk. Ruterens må settes i drift i overensstemmelse med nettverksoperatørens data og i henhold til ruterhåndboken.
⇒ Eksempel, se **13** side 51
26. For å sikre eksternt tilgang må PAT/NAT aktiveres for web-serveren i ruterens.
27. Ruterens krever dessuten DynDNS-innstillinger når ruterens drives eksternt med en dynamisk IP-adresse.



Innstillinger for lokal operatørstasjon

- Disse innstillingene kreves for å drive en operatørstasjon (datamaskin / bærbar datamaskin) via nettleseren på lokalnettverket.
⇒ Eksempel, se **13** side 51
28. Operatørstasjonens IP-adresse må settes til samme sub-nettverk som web-serveren. IP-adressen må utstedes manuelt når det ikke finnes en DHCP-server på nettverket (f.eks. punkt til punkt-tilkobling via Ethernet).

Avsluttende trinn

29. Koble fra USB-kabelen
30. Slå av meldingsblokkering og adresseringsmodus
- Fjern dekslet
 - Bryter **8** må være satt til OFF 
 - Den røde LED-lampen for adresseringsmodus **Prog** må være slått av
 - Monter dekslet igjen
31. Trykk lenge på knappen  (>6 sekunder)
- Web-serveren sender en systemrapport til de angitte meldingsmottakerne.
 - Kommunikasjonsfeil vises med den røde LED 4-lampen for feil (blinker)

Endelig kontroll på stedet

32. Er den grønne LED-lampen (PÅ)  på?
33. Er den røde LED-lampen for feil  av?

Installation

- Kontroller, at installationspersonalet har plads nok til at installere tilslutningskabler samt let adgang til enheden.

Montering og kabling

Se figurerne **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** på side 2

Forberedelse

1. Fjern dækslet **2**
2. Indsæt kabelbinder til KNX-kablet **3**

4a Standardmontering på standardskinne TH 35-7.5

1. Monter standardskinne
2. Fastgør enheden på standardskinne ovenfra ①.
3. Tryk ned på enheden, indtil den låses på plads ②.

4b Skru beslaget på en plan væg

1. Bor to huller til skruerne: Ø maks. 3,5 mm.
2. Spænd enheden på, og kontroller, at den sidder plant (skæve kabinetter er ikke tilladt).

Kabling og endelig montering

1. ⚠ Sluk for QAX910
2. Tilslut KNX-kablet, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
3. Stram kablet, og skær overflødig kabel af **6**
4. Bræk udskæringen ud af kabinettet **7**
5. Sæt kabinettet tilbage på plads **8**

Display og driftselementer

Se figur **12** Side 50

LED-indikatorer

1 Tændt ① (grøn/rød)

Mørk	Ingen strøm
Konstant rød	Webserver under opstart (operativsystem)
Blinker rød	Webserver under opstart (applikation)
Konstant grøn	Webserver driftsklar

2 KNX (grøn)

Mørk	Ingen busstrøm
Tændt	KNX driftsklar
Blinker	Kommunikation på KNX

3 Reserve

Mørk	Ingen funktionalitet
------	----------------------

4 Fejl (rød)

Indikerer fejl fra webserveren eller den tilsluttede KNX-enhed.

Mørk	Ingen fejl
Tændt	Bekræftet fejl
Blinker	Ubekræftet fejl

5 Adresseringstilstand (rød)

Mørk	KNX-adresseringstilstand fra
Tændt	KNX-adresseringstilstand til

Betjeningsknapper

Følgende er gældende ved tryk på knapperne

Kort:	<2 sekunder
Længe:	>6 sekunder

6 Fjern ✓

Kort	Bekræfter fejlmeddelelse
Langt	Sender systemrapport til den konfigurerede modtager. Se også "Knapkombination".

7 Adresseringstilstand Prog

Kort	Et enkelt tryk aktiverer webserverens KNX-adresseringstilstand. Ved tryk på knappen igen deaktiveres KNX-adresseringstilstanden.
Langt	Se "Knapkombination"

Knapkombination ✓ og Prog

Kort	Ingen funktionalitet
Langt	Genetablerer standardtilstanden

Bemærk: Dette nulstiller alle konfigurationsdata og indstillinger. Enhedslisten og alle ikke-sendte meddelelser slettes. Historikdata slettes ikke.

Ibrugtagning

Se figurerne **9** **10** side 2, **12** side 50, **13** side 51

Forudsætninger

- Webserveren er monteret og kablet
- Den tilsluttede KNX-enhed er idriftsat.
- KNX-enheden har en gyldig KNX-adresse og er driftsklar
- Busstrømforsyningen til KNX-bussen er slået til
- Det anbefales, at KNX-enheden bestemmer klokkeslættet på KNX-bussen
- Ibrugtagning med en pc/laptop og en webbrowser via USB-grænsefladen. RNDIS-driveren skal være installeret for at kunne tilslutte via USB.

Bemærkninger

- IP-adresse for USB: 192.168.250.1 (kan ikke ændres)
- IP-adresse for Ethernet: 192.168.251.1 (standardværdi)
- RNDIS-driveren installeres automatisk ved tilslutning via USB, når pc'en/laptoppen er forbundet til internettet.
- RNDIS-driveren kan hentes på webserveren på adressen <http://<IP-adresse>/drivers/>
- Yderligere oplysninger om ibrugtagning findes i den detaljerede grundlæggende dokumentation P5701xx. Dokumentationen er tilgængelig på webserveren på <http://<IP-adresse>/doc/>



Forberedelse

1. Tænd for strømmen til webserveren. Webserveren er driftsklar, når den grønne LED for "tændt" lyser.
2. Slut det medfølgende **USB-kabel** til webserveren (tilslutning B) og pc'en. PC'en genkender webserveren som en USB-enhed.

Log på webserveren

3. Start internetbrowseren. Indtast IP-adresse for USB (192.168.250.1) i adresselinjen
4. Login (Log på)
 - User name (Brugernavn): Administrator
 - Password (Adgangskode): Password
 - Klik på **[Login]** for at afslutte

Administrer brugerkonti


- Når der navigeres, skal man altid begynde med primær navigation (øvre) og derefter benytte sekundær navigation (venstre bjælke) for at vælge det ønskede menupunkt.
- Naviger tilbage: Brug webbrowserens TILBAGE-knap, brødkrummenavigation (sti) eller via primær navigation.
- Rediger indstillinger: Klik på det røde blyantssymbol .
- 5. Rediger administratordata:
 - Fra den primære navigation (ovenfor) vælges "User accounts" (Brugerkonto)
 - Klik på det røde blyantssymbol 
 - I masken "Change user" (Skift bruger) indtaster/ændrer:
 - Password (Adgangskode)
 - Repeat password (Gentag adgangskode)
 - Description (optional) (Beskrivelse (valgfri))
 - E-mail address (optional) (E-mailadresse (valgfri))
 - Language (Sprog): Dansk
 - Klik på **[OK]** for at afslutte

6. Tilføj en ny bruger:
 - Klik på **[Tilføj]**
 - I masken "Tilføj bruger":
 - Brugernavn
 - Adgangskode
 - Gentag adgangskode
 - Beskrivelse (valgfri)
 - E-mailadresse (valgfri)
 - Sprog
 - Brugergruppe
 - Klik på **[OK]** for at afslutte

Opret enhedsliste, og forbered visning

- Webserveren overvåger kun den enhed, der fremgår af enhedslisten.
 - En strømtilsluttet Synco-enhed eller en centralbusstrømforsyning skal som minimum være sluttet til KNX-bussen for at muliggøre kommunikation.
7. Fra den primære navigation (ovenfor) vælges "WEB-sider" (enhedslisten er synlig, webserveren vises allerede på enhedslisten).
 8. Tilføj en ny enhed: Klik på **[Tilføj]**
 9. Indtast Serienummer (fremgår af typeskiltet som KNX-ID for den pågældende enhed). Afslut med **[OK]**.
 10. Webserveren søger efter den pågældende KNX-enhed. Den vises på enhedslisten.
 11. 16. Marker afkrydsningsfeltet for alle enheder på enhedslisten .
 12. Klik på **[Generer]** og vent, indtil meddelelsen "Procedure afsluttet" vises. Dette kan tage nogle minutter.
 13. På enhedslisten viser webserveren og enheden status "Genereret".

Webserverindstillinger

- Følgende indstillinger foretages afhængigt af den givne applikation.
 - Rediger indstillinger: Klik på det røde blyantssymbol .
14. Fra den primære navigation (ovenfor) vælges "Forside": Forside > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Tid / dato: Tid / dato
 16. ... Indstillinger > Webserver: Sprog
 17. ... Indstillinger > Tid / dato: Tidssynkronisering, Tidszone
 18. ... Indstillinger > Kommunikation > KNX:
 - Område, Linie, Apparatadresse, Klokkelætdrift KNX, Urslavefjernindstilling KNX
 19. ... Indstillinger > Kommunikation > Ethernet:
 - ⇒ Eksempel: Se **13** Side 51
 - IP-adresse: Fast adresse i det samme undernetværk som pc'en/laptoppen og/eller routeren
 - IP subnet-maske
 - Standard-gateway: Routerens IP-adresse
 - DNS-server 1: Routerens IP-adresse
 - DNS-server 2: Redundant server, der generelt er tom
 - UPnP lokalisering: Vælg USB eller Ethernet

20. ... Indstillinger > Kommunikation > E-mail:
 - Adresse mailserver, Port ACS-betjening, E-mailadresse OZW, Godkendelse mail server, Brugernavn, Adgangskode
21. ... Indstillinger > Meldingsmodtager > Meldingsmodtager 1-4:
 - Modtagertype, Fejlprioritet, E-mailadresse
22. ... Indstillinger > Systemrapport:
 - Meldetid, Meldecyklus, Prioritet, Næste rapport
23. ... Indstillinger > Fejl > Lokal: Meldingsudløsning
24. ... Indstillinger > Fejl > System: Meldingsudløsning
25. ... Indstillinger > Tekster: Navn



Routerindstillinger

- Indstillingerne er nødvendige for at kunne få adgang til webserveren uden for pc-netværket. Routeren skal ibrugtages i overensstemmelse med netværksoperatørens data og betjeningsvejledningen til routeren.
 - ⇒ Eksempel: Se **13** side 51
26. Med henblik på at sikre ekstern adgang skal PAT/NAT være aktiveret for webserveren i routeren.
 27. Desuden er DynDNS-indstillingerne påkrævet på routeren, når denne er i drift på WAN-siden med en dynamisk IP-adresse.



Stationsindstillinger for lokaloperatør

- Indstillingerne er nødvendige for at kunne betjene en operatørstation (pc/laptop) ved brug af webbrowseren på det pågældende LAN.
 - ⇒ Eksempel: Se **13** side 51
28. Operatørstationens IP-adresse skal være angivet til det samme undernetværk som webserveren. IP-adressen skal være udstedt manuelt, når der ikke er nogen DHCP-server på netværket (f.eks. punkt til punkt-forbindelse via Ethernet).

Sidste procedurer

29. Fjern USB-kablet
30. Sluk for meddelelsesblokering og adresseringstilstand
 - Fjern kabinettet
 - Kontakt nr. 8 skal være indstillet til OFF 
 - Den røde LED Prog for "adresseringstilstand" skal være slukket
 - Monter kabinettet igen
31. Tryk længe på knappen  (>6 sekunder)
 - Webserveren sender en systemrapport til de definerede meddelelsesmodtagere.
 - Kommunikationsfejl vises på den røde LED 4 for "fejl" (blinker).

Endelig kontrol på stedet

32. Lyser den grønne LED  for "tændt"?
33. Er den røde LED  for "fejl" slukket?

Instalacja

- Należy upewnić się, że obsługa serwisowa dysponuje miejscem do instalacji przewodów połączeniowych oraz ma łatwy dostęp do urządzenia.

Montaż i okablowanie

Patrz rys. **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** strona 2

Przygotowanie

- Zdejmij pokrywę **2**
- Wsuń opaskę zaciskową kabla KNX **3**

4a Typowy montaż na standardowej szynie TH 35-7.5

- Zamontuj standardowe szyny
- Umocuj urządzenie na standardowych szynach, zaczynając od góry ①.
- Pchnij urządzenie w dół, aż do zatrzaśnięcia ②.

4b Przykręcenie na równej ścianie

- Wywierć dwa otwory dla wkrętów; \varnothing maks. 3,5 mm.
- Przykręć urządzenie i upewnij się, czy jest ono umieszczone płasko (zniekształcenie obudowy nie jest dozwolone).

Okablowanie i końcowy montaż

- ⚠ Wyłącz urządzenie QAX910
- Podłącz kabel KNX, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
- Zaciśnij opaskę i odetnij odstający koniec **6**
- Wyłam ząbek w osłonie **7**
- Założ pokrywę **8**

Wyświetlacz i elementy robocze

Patrz rys. **12** strona 50

Diody LED

1 Wł. ① (zielona/czerwona)

Ciemna Brak zasilania.
Świeci na czerw. Uruchomienie serwera sieci web (system operacyjny).
Miga na czerw. Uruchomienie serwera sieci web (aplikacja).
Świeci na ziel. Serwer sieci web działa.

2 KNX (zielona)

Ciemna Brak zasilania szyny.
Świeci System KNX działa.
Miga Łączność w systemie KNX.

3 Rezerwa

Ciemna Nie działa.

4 Błąd (czerwona)

Wyświetla błędy z serwera sieci Web lub podłączonego urządzenia KNX.

Ciemna Bez błędu.
Świeci Potwierdzony błąd.
Miga Niepotwierdzony błąd.

5 Tryb adresowania (czerwona)

Ciemna Tryb adresowania KNX wyłączony.
Świeci Tryb adresowania KNX włączony.

Przyciski sterowania

Podczas używania przycisków stosuje się następującą regułę.

Krótkie: naciśnięcie < 2 s
Długie: naciśnięcie < 6 s

6 Zdalne ✓

Krótkie Potwierdzenie komunikatu o błędzie.
Długie Wysłanie raportu systemowego do skonfigurowanego odbiorcy; patrz również "Kombinacje przycisków".

7 Tryb adresowania Prog

Krótkie Jedno naciśnięcie przełącza serwer Web w tryb adresowania KNX. Ponowne naciśnięcie wyłącza tryb adresowania KNX.

Długie Patrz "Kombinacje przycisków".

Kombinacje przycisków ✓ oraz Prog

Krótkie Brak funkcji.
Długie Ponownie przyjmuje stan domyślny.
Uwaga: Powoduje to wyzerowanie wszystkich danych i ustawień konfiguracji. Lista urządzeń oraz wszystkie niewysłane wiadomości są usuwane. Dane historii nie są usuwane.

Uruchomienie

Patrz rys. **9** **10** strona 2, **12** strona 50, **13** strona 51

Wymagania wstępne

- Zamontowany i okablowany serwer sieci web.
- Uruchomione podłączone urządzenie KNX.
- Urządzenie KNX ma ważny adres KNX i działa.
- Zasilanie szyny KNX jest włączone.
- Zalecenie: urządzenie KNX jest zegarem głównym KNX.
- Uruchomienie za pomocą komputera PC/laptopa oraz przeglądarki internetowej poprzez interfejs USB. Zainstalowany sterownik RNDIS do podłączenia przez USB.

Uwagi

- Adres IP USB: 192.168.250.1 (nie można go zmienić).
Adres IP Ethernet: 192.168.251.1 (wartość domyślna).
- Sterownik RNDIS jest instalowany automatycznie po podłączeniu przez USB, gdy komputer stacjonarny/laptop zostanie podłączony do Internetu.
- Sterownik RNDIS znajduje się w witrynie internetowej <http://<Adres IP>/drivers/>.
- Dodatkowe informacje dotyczące uruchomienia znajdują się w szczegółowej dokumentacji podstawowej P5701xx. Znajduje się ona na serwerze sieci web pod adresem <http://<Adres IP>/doc/>.


Przygotowania


- Włącz zasilanie serwera sieci web. Świecąca zielona dioda oznacza, że serwer pracuje
- Podłącz dostarczony **przewód USB** do serwera sieci web (połączenie B) oraz komputera. PX rozpozna serwer sieci web jako urządzenie USB.

Logowanie do serwera sieci web

- Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu adresu wpisz adres IP urządzenia USB (192.168.250.1).
- Login (Zaloguj się)
 - User name (Nazwa użytkownika): Administrator
 - Password (Hasło): Password
 - Kliknij przycisk **[Login]**, aby zakończyć.

Administracja kontami użytkowników


- Aby nawigować, należy zawsze rozpocząć od nawigacji głównej (górnej), a następnie użyć nawigacji dodatkowej (lewy pasek) w celu wybrania określonego elementu menu.
- Powrót do nawigacji: Przycisk Wstecz w używanej przeglądarce internetowej, nawigacja z tzw. ścieżką okrążeń lub poprzez nawigację główną.
- Edycja ustawień: Kliknij symbol czerwonego ołówka .

5. Edycja danych administratora:
 - W nawigacji głównej (powyżej) wybierz pozycję "User accounts" (Konta użytkownika)
 - Kliknij symbol czerwonego ołówka 
 - W masce "Change user" (Zmień użytkownika):
 - Password (Hasło)
 - Repeat password (Powtórz hasło)
 - Description (optional) (Opis (opcja))
 - E-mail address (optional) (Adres e-mail (opcja))
 - Language (Język): Polski
 - Kliknij przycisk **[OK]**, aby zakończyć.
6. Dodaj nowego użytkownika:
 - Kliknij przycisk **[Dodaj]**.
 - W masce "Dodaj użytkownika":
 - Nazwa użytkownika
 - Hasło
 - Powtórz hasło
 - Opis (opcja)
 - Adres e-mail (opcja)
 - Język
 - Grupa użytkownika
 - Kliknij przycisk **[OK]**, aby zakończyć.

Utworzenie listy urządzeń i przygotowanie do wyświetlenia

- Serwer sieci web monitoruje tylko urządzenia znajdujące się na liście urządzeń.
 - Aby możliwa była komunikacja, na szynie KNX musi pracować zasilane urządzenie Synco lub zasilanie szyny centralnej musi być ustawione na minimum.
7. W nawigacji głównej (powyżej) wybierz pozycję "Strony web urządzenia" - pojawi się lista urządzeń, serwer sieci Web już jest na niej obecny.
 8. Dodaj nowe urządzenie: Kliknij pozycję **[Dodaj]**.
 9. Wprowadź Numer seryjny (umieszczony na tabliczce znamionowej określonego urządzenia jako KNX-ID). Potwierdź, klikając przycisk **[OK]**.
 10. Serwer sieci web wyszuka odpowiednie urządzenie KNX. Pojawi się ono na liście urządzeń.
 11. Zaznacz pole wyboru dla wszystkich urządzeń na liście .
 12. Kliknij pozycję **[Wygeneruj]**, aż pojawi się komunikat "Proces zakończony". Może to potrwać kilka minut.
 13. Na liście urządzeń serwer sieci web oraz urządzenie wyświetla stan "Wygenerowany".

Ustawienia serwera sieci Web

- W zależności od aplikacji dokonuje się następujących ustawień.
 - Edycja ustawień: Kliknij symbol czerwonego ołówka 
14. W nawigacji głównej (powyżej) wybierz pozycję "Początek": Początek > 0.2.150 OZW772.01..
 15. ... Godzina / data: Godzina / data
 16. ... Ustawienia > Serwer Web: Język
 17. ... Ustawienia > Godzina / data: Synchronizacja czasu, Strefa czasu
 18. ... Ustawienia > Komunikacja > KNX: Obszar, Linia, Adres urządzenia, Tryb czasu KNX, Korekta zdal zegr podrz KNX

19. ... Ustawienia > Komunikacja > Ethernet:
 - ⇒ Przykład, patrz **13** strona 51.
 - Adres IP: stały adres w tej samej podsieci co komputer PC/laptop i/lub router
 - IP maska podsieci
 - Gateway domyślny: adres IP routera
 - DNS serwer 1: adres IP routera
 - DNS serwer 2: serwer redundantny, który jest zwykle pusty
 - Lokalizacja UPnP: wybierz połączenie USB lub Ethernet
20. ... Ustawienia > Komunikacja > E-mail:
 - Adres serwera pocztowego, Nr portu serwera pocztowego, Adres e-mail nadawcy, Serwer autentykacji poczty, Nazwa użytkownika, Hasło
21. ... Ustawienia > Odbiornik komunikatu > Odbiornik komunikatu 1-4:
 - Typ odbiorcy, Priorytet alarmu, Adres e-mail
22. ... Ustawienia > Raport systemowy:
 - Czas sygnalizacji, Cykl komunikacji, Priorytet, Następny raport
23. ... Ustawienia > Alarmy > Lokalny:
 - Powiadamianie o komunikacji
24. ... Ustawienia > Alarmy > Systemowy:
 - Powiadamianie o komunikacji
25. ... Ustawienia > Teksty: Nazwa



Ustawienia routera

- Dokonanie ustawień jest wymagane do uzyskania dostępu do serwera sieci Web poza siecią komputerową: Router musi zostać uruchomiony zgodnie z danymi operatora sieci i instrukcją obsługi routera.
 - ⇒ Przykład, patrz **13** strona 51.
26. Aby zapewnić dostęp z zewnątrz, należy włączyć standard PAT/NAT dla serwera sieci Web w routerze.
 27. Ponadto w routerze wymagane są ustawienia DynDNS, kiedy router pracuje po stronie WAN z dynamicznym adresem IP.



Ustawienia stacji operatora lokalnego

- Dokonanie ustawień jest wymagane do obsługi stacji operatora (komputer PC/Laptop) za pomocą przeglądarki internetowej w sieci LAN.
 - ⇒ Przykład, patrz **13** strona 51.
28. Adres IP stacji operatora musi zostać ustawiony w tej samej podsieci, co serwer sieci web. Adres IP należy nadać ręcznie, kiedy w sieci nie ma serwera DHCP (np. połączenie point-to-point przez Ethernet).

Końcowe kroki

29. Odłącz przewód USB.
30. Wyłącz blokowanie wiadomości i tryb adresowania.
 - Zdejmij osłonę.
 - Przełącznik **8** musi być w pozycji OFF 
 - Czerwona dioda **Prog** trybu adresowania musi być wyłączona.
 - Zamontuj ponownie osłonę.
31. Naciśnij długo przycisk  (>6 s).
 - Serwer sieci web wysyła raport systemowy do zdefiniowanych odbiorców wiadomości.
 - Błędy komunikacji są sygnalizowane przez czerwoną diodę błędów nr 4 (migotanie).

Końcowa kontrola

32. Czy zielona dioda ON (Wł.)  świeci?
33. Czy czerwona dioda błędu  jest zgaszona?

Instalace

- Ověřte, zda má pracovník servisu k dispozici dostatečný prostor pro montáž připojovacích kabelů a zda je k jednotce snadný přístup.

Montáž a připojení

Prohlédněte si obrázky **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** na straně 2.

Příprava

1. Sejměte kryt **2**.
2. Zasuňte stahovací pásku pro kabel KNX **3**.

4a Standardní montáž na DIN lištu TH 35-7.5

1. Namontujte lištu.
2. Shora nasadte přístroj na DIN lištu (①).
3. Zatlačte přístroj dolů tak, aby zaklapl na místo (②).

4b Montáž na rovnou zeď

1. Vyvrtejte dvě díry na šrouby o maximálním průměru 3,5 mm.
- Upevněte přístroj a zkontrolujte jeho polohu (nerovný podklad není povolen).

Připojení a konečná montáž

1. ⚠ Vypněte centrální jednotku Synco living QAX910.
2. Připojte kabel KNX, koncovka 2: CE+, koncovka 3: CE- **5**.
3. Utáhněte stahovací pásku a zbytek ustříhnete **6**.
4. Vylomte z krytu výčnělek **7**.
5. Znovu nasadte kryt **8**.

Signalizace a ovládací prvky

Prohlédněte si obrázek **12** na straně 50.

Indikátory LED

1 On (zelená/červená)

Zhasnuto	Bez napájení
Trvale červená	Spouštění webového serveru (operační systém)
Blikající červená	Spouštění webového serveru (aplikace)
Trvale zelená	Webový server v provozu

2 KNX (zelená)

Zhasnuto	Bez napájení sběrnice
Rozsvíceno	Modul KNX v provozu
Blikající	Komunikace v modulu KNX

3 Rezerva

Zhasnuté	Žádná funkce
----------	--------------

4 Porucha (červená)

Zobrazuje poruchy z webového serveru nebo připojeného zařízení KNX.

Zhasnuto	Bez poruch
Rozsvíceno	Potvrzená porucha
Blikající	Nepotvrzená porucha

5 Režim adresování (červené)

Zhasnuto	Vypnutý režim adresování KNX
Rozsvíceno	Zapnutý režim adresování KNX

Ovládací tlačítka

Následující informace se vztahují ke stisknutí tlačítek.

Krátce:	Méně než 2 sekundy
Dlouze:	Méně než 6 sekund

6 Vzdálené

Krátce	Potvrzení zprávy o poruše
Dlouze	Odeslání systémového hlášení do konfigurovaného přijímače (prohlédněte si rovněž část "Kombinace tlačítek")

7 Režim adresování

Krátce	Jedním stisknutím se webový server nastaví do režimu adresování KNX. Opětným stisknutím se režim adresování KNX vypne.
Dlouze	Prohlédněte si část "Kombinace tlačítek".

Kombinace tlačítek ✓ a Prog

Krátce	Žádná funkce
Dlouze	Návrat k nastavení z výroby
	Poznámka: Tato operace obnoví veškerá konfigurační data a nastavení. Seznam zařízení a všechny neodeslané zprávy budou odstraněny. Data historie odstraněna nebudou.

Uvedení do provozu

Prohlédněte si obrázky **9** a **10** na straně 2, **12** na straně 50 a **13** na straně 51.

Požadavky

- Webový server je namontován a připojen.
- Připojený přístroj KNX byl uveden do provozu.
- Přístroj KNX má platnou adresu KNX a je funkční.
- Napájení sběrnice KNX je zapnuto.
- Doporučení: Přístroj KNX určuje čas hodin modulu KNX.
- Uvádění do provozu je prováděno s použitím stolního nebo přenosného počítače a webového prohlížeče prostřednictvím rozhraní USB. Musí být nainstalován ovladač RNDIS pro připojení prostřednictvím rozhraní USB.

Poznámky

- IP adresa rozhraní USB: 192.168.250.1 (adresu nelze změnit)
- IP adresa rozhraní Ethernet: 192.168.251.1 (výchozí hodnota)
- Ovladač RNDIS je nainstalován automaticky při připojení prostřednictvím rozhraní USB, když je stolní nebo přenosný počítač připojen k Internetu.
- Ovladač RNDIS je k dispozici na webovém serveru na adrese <http://<IP adresa>/drivers/>.
- Další informace týkající se uvedení do provozu jsou k dispozici v podrobné základní dokumentaci P5701xx, která je uložena na webovém serveru na adrese <http://<IP adresa>/doc/>.

Příprava

1. Zapněte napájení webového serveru. Webový server je v provozu, svítí-li zelený indikátor LED On.
2. Připojte dodaný kabel USB k webovému serveru (konektor B) a k počítači. Modul PX rozpozná webový server jako zařízení USB.

Přihlášení k webovému serveru

3. Spustíte internetový prohlížeč. Do řádku adresy zadejte adresu IP zařízení USB (192.168.250.1).
4. Login (Přihlaste se):
 - User name (Uživatelské jméno): Administrator
 - Password (Heslo): Password
 - Dokončete operaci kliknutím na tlačítko **[Login]**

Správa účtů uživatelů


- V rámci navigace vždy začínejte primární (horní) navigací a poté prostřednictvím sekundární navigace (panel vlevo) vyberte požadovanou položku nabídky.
- K návratu v rámci navigace lze použít tlačítko Zpět v používaném webovém prohlížeči, cestu tvořenou stránkami v rámci navigace nebo primární navigaci.
- Úprava nastavení: Klikněte na symbol červené tužky
- 5. Úprava údajů týkajících se administrátora:
 - V rámci primární navigace (na horní straně) vyberte možnost "User accounts" (Uživatelské účty)
 - Klikněte na symbol červené tužky
 - V rámci masky "Change user" (Změnit uživatele):
 - Password (Heslo)
 - Repeat password (Opakovat heslo)
 - Description (optional) (Popis (volitelně))
 - E-mail address (optional) (E-mail adresa (volitelně))
 - Language (Jazyk): Cesky
 - Dokončete operaci kliknutím na tlačítko **[OK]**.

6. Přidání nového uživatele:
 - Klikněte na možnost **[Přidat]**.
 - V rámci masky "Přidat uživatele":
 - Uživatelské jméno
 - Heslo
 - Opakovat heslo
 - Popis (volitelně)
 - E-mail adresa (volitelně)
 - Jazyk
 - Skupina uživatelů
 - Dokončete operaci kliknutím na tlačítko **[OK]**.

Vytvoření seznamu zařízení a příprava zobrazení

- Webový server monitoruje pouze zařízení uvedené v seznamu zařízení.
 - Ke sběrnici KNX musí být připojeno alespoň napájené zařízení Synco nebo centrální napájení sběrnice, aby byla umožněna komunikace.
7. V rámci primární navigace (na horní straně) vyberte možnost "Webové stránky přístroje"; seznam zařízení je viditelný, webový server je již v seznamu uveden.
 8. Přidejte nové zařízení. Klikněte na možnost **[Přidat]**.
 9. Zadejte Sériové číslo (je uvedeno na štítku s typem jako položka KNX-ID pro příslušné zařízení). Dokončete operaci stisknutím tlačítka **[OK]**.
 10. Webový server vyhledá odpovídající zařízení KNX. Zařízení bude přidáno do seznamu zařízení.
 11. Zaškrtněte políčko pro všechna zařízení v seznamu zařízení .
 12. Klikněte na možnost **[Generováno]** a počkejte na zobrazení zprávy "Proces ukončen". Tato operace může trvat několik minut.
 13. V seznamu zařízení se jako stav webového serveru a zařízení zobrazí text "Generováno".

Nastavení webového serveru

- Následující nastavení budou použita v závislosti na dané aplikaci.
 - Úprava nastavení: Klikněte na symbol červené tužky .
14. V rámci primární navigace (na horní straně) vyberte možnost "Home": Home > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Čas/datum: Aktuální čas
 16. ... Nastavení > Web server: Jazyk
 17. ... Nastavení > Čas/datum: Synchronizace času, Časová zóna
 18. ... Nastavení > Komunikace > KNX: Segment, Linka, Adresa přístroje, Časový režim KNX, Dálk Nast času KNX
 19. ... Nastavení > Komunikace > Ethernet:
 - ⇒ Prohlédněte si příklad **13** na straně 51.
 - IP adresa: Pevná adresa ve stejné podsíti jako stolní nebo přenosný počítač či router
 - IP podadresa
 - Standardní rozhraní: IP adresa routeru
 - DNS server 1: IP adresa routeru
 - DNS server 2: Redundantní server; tento údaj je obvykle prázdný
 - Lokalizace UPnP: Vyberte rozhraní USB nebo Ethernet.

20. ... Nastavení > Komunikace > E-mail: Adresa mail serveru, Port mail serveru, E-mail adresa vysílače, Autentifikovaný mail server, Uživatelské jméno, Heslo
21. ... Nastavení > Příjemce zpráv > Příjemce zprávy 1-4: Typ příjemce, Priorita poruchy, E-mail adresa
22. ... Nastavení > Systémové hlášení: Čas signálu, Cyklus zpráv, Priorita, Další hlášení
23. ... Nastavení > Poruchy > Lokální: Zpuštění zprávy
24. ... Nastavení > Poruchy > Systémový: Zpuštění zprávy
25. ... Nastavení > Texty: Jméno



Nastavení routeru

- Pro přístup k webovému serveru mimo síť počítače jsou vyžadována určitá nastavení. Router musí být uveden do provozu v souladu s údaji síťového operátora a podle příručky k příslušnému routeru.
 - ⇒ Prohlédněte si příklad **13** na straně 51.
- 26. Chcete-li zaručit externí přístup, musí být v routeru povolena technologie PAT/NAT pro příslušný webový server.
- 27. Kromě toho jsou v routeru vyžadována nastavení DynDNS, je-li router používán v síti WAN s dynamickou adresou IP.



Nastavení lokálního připojení

- Pro lokální připojení (stolní nebo přenosný počítač) prostřednictvím webového prohlížeče v síti LAN jsou vyžadována určitá nastavení.
 - ⇒ Prohlédněte si příklad **13** na straně 51.
- 28. Pro IP adresu stanice operátora musí být nastavena stejná podsít jako pro webový server. Pokud v síti nepracuje žádný server DHCP (například v případě dvoubodového připojení prostřednictvím rozhraní Ethernet), je třeba zadat IP adresu ručně.

Závěrečné kroky

29. Odpojte kabel USB.
30. Vypněte blokování zpráv a režim adresování:
 - Sejměte kryt.
 - Přepínač **8** musí být v poloze OFF .
 - Červený indikátor LED režimu adresování **Prog** musí být zhasnutý.
 - Znovu nasadte kryt.
31. Dlouze stiskněte tlačítko  (více než 6 sekund).
 - Webový server odešle systémové hlášení definovaným příjemcům zpráv.
 - Blikáním červeného indikátoru LED poruchy 4 se budou signalizovat chyby komunikace.

Závěrečná fyzická kontrola

32. Svítí zelený indikátor LED ON  ?
33. Je červený indikátor LED poruchy  zhasnutý?

Inštalácia

- Skontrolujte, či má pracovník servisu k dispozícii dostatočný priestor na montáž prepojovacích káblov a či je k jednotke ľahký prístup.

Montáž a zapojenie

Pozrite si obrázky **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** na strane 2.

Príprava

1. Zložte kryt **2**.
2. Zasuňte sťahovací pásek pre kábel KNX **3**.


4a Štandardná montáž na štandardné koľajničky H 35-7.5

1. Namontujte štandardné koľajničky.
2. Zhora pripojte zariadenie k štandardným koľajničkám (①).
3. Zatláčajte zariadenie dolu tak, aby zacvaklo na miesto (②).

4b Priskrutkovanie konštrukcie na rovnú stenu

1. Vyvrtajte dve diery na skrutky s maximálnym priemerom 3,5 mm.
2. Upevnite zariadenie a skontrolujte jeho polohu naplocho (zvlnené kryty nie sú povolené).

Zapojenie a konečná montáž

1.  Vypnite zariadenie QAX910.
2. Pripojte kábel KNX, koncovka 2: CE+, koncovka 3: CE- **5**.
3. Pritiahnite sťahovací pásek a zvyšok odstrihnite **6**.
4. Vylomte z krytu výčnelok **7**.
5. Znovu nasadte kryt **8**.

Displej a prevádzkové prvky

Pozrite si obrázok **12** na strane 50.

Indikátory LED

1 On (zelená/červená)

Zhasnuté	Bez napájania
Súvislá červená	Spúšťanie webového servera (operačný systém)
Blikajúca červená	Spúšťanie webového servera (aplikácia)
Súvislá zelená	Webový server v prevádzke

2 KNX (zelená)

Zhasnuté	Bez napájania zbernice
Rozsvietené	Modul KNX v prevádzke
Blikajúce	Komunikácia v module KNX

3 Vyhradené

Zhasnuté	Žiadna funkcia
----------	----------------

4 Porucha (červená)

Zobrazuje poruchy z webového servera alebo pripojeného zariadenia KNX.

Zhasnuté	Bez porúch
Rozsvietené	Potvrdená porucha
Blikajúce	Nepotvrdená porucha

5 Režim adresovania (červené)

Zhasnuté	Vypnutý režim adresovania KNX
Rozsvietené	Zapnutý režim adresovania KNX

Prevádzkové tlačidlá

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na stlačenie tlačidiel.

Krátke:	Menej ako 2 sekundy
Dlhé:	Menej ako 6 sekúnd

6 Vzdialené

Krátke	Potvrdenie správy o poruche
Dlhé	Odoslanie systémového hlásenia do konfigurovaného prijímača (pozrite si tiež časť "Kombinácia tlačidiel")

7 Režim adresovania

Krátke	Jedným stlačením sa webový server nastaví do režimu adresovania KNX. Opätovným stlačením sa režim adresovania KNX vypne.
Dlhé	Pozrite si časť "Kombinácia tlačidiel".

Kombinácia tlačidiel a

Krátke	Žiadna funkcia
Dlhé	Opätovné nastavenie predvoleného stavu
	Poznámka: Táto operácia obnoví všetky konfiguračné údaje a nastavenia. Zoznam zariadení a všetky neodoslané správy sa odstránia. Údaje o histórii sa neodstránia.

Uvedenie do prevádzky

Pozrite si obrázky **9** a **10** na strane 2, **12** na strane 50 a **13** na strane 51.

Požiadavky

- Webový server je namontovaný a pripojený.
- Pripojené zariadenie KNX bolo uvedené do prevádzky.
- Zariadenie KNX má platnú adresu KNX a je funkčné.
- Napájanie zbernice KNX je zapnuté.
- Odporúčanie: Zariadenie KNX určuje čas hodín modulu KNX.
- Uvádzanie do prevádzky sa vykonáva s použitím stolného alebo prenosného počítača a webového prehľadávača prostredníctvom rozhrania USB. Musí byť nainštalovaný ovládač RNDIS na pripojenie prostredníctvom rozhrania USB.

Poznámky

- IP adresa rozhrania USB: 192.168.250.1 (adresu nemožno zmeniť)
- IP adresa rozhrania Ethernet: 192.168.251.1 (predvolená hodnota)
- Ovládač RNDIS sa nainštaluje automaticky pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB, keď je stolný alebo prenosný počítač pripojený k Internetu.
- Ovládač RNDIS je k dispozícii na webovom serveri na adrese <http://<IP adresa>/drivers/>.
- Ďalšie informácie týkajúce sa uvedenia do prevádzky sú k dispozícii v podrobnej základnej dokumentácii P5701xx. Je uložená na webovom serveri na adrese <http://<IP adresa>/doc/>.



Príprava

1. Zapnite napájanie webového servera. Webový server je v prevádzke, ak svieti zelený indikátor LED On.
2. Zapojte dodaný kábel USB do webového servera (konektor B) a do počítača. Modul PX rozpozná webový server ako zariadenie USB.

Prihlásenie sa k webovému serveru

3. Spustíte internetový prehľadávač. Do riadka adresy zadajte adresu IP zariadenia USB (192.168.250.1).
4. Login (Prihláste sa)
 - User name (Meno užívateľa): Administrator
 - Password (Heslo): Password
 - Dokončíte operáciu kliknutím na tlačidlo **[Login]**

Správa účtov používateľov


- V rámci navigácie vždy začínajte primárnou (hornou) navigáciou a potom prostredníctvom sekundárnej navigácie (panel vľavo) vyberte požadovanú položku ponuky.
- Na návrat v rámci navigácie možno použiť tlačidlo Späť v používanom webovom prehľadávači, cestu tvorenú stránkami v rámci navigácie alebo primárnu navigáciu.
- Úprava nastavení: Kliknite na symbol červenej ceruzky .
- 5. Úprava údajov týkajúcich sa administrátora:
 - V rámci primárnej navigácie (na hornej strane) vyberte možnosť "User accounts" (Užívateľské kontá)
 - Kliknite na symbol červenej ceruzky .
 - V rámci masky "Change user" (Zmeniť užívateľa):
 - Password (Heslo)
 - Repeat password (Zopakovať heslo)
 - Description (optional) (Popis (voliteľné))
 - E-mail address (optional) (E-mail adresa (voliteľné))
 - Language (Jazyk): Slovensky
 - Dokončíte operáciu kliknutím na tlačidlo **[OK]**.

6. Pridanie nového používateľa:
 - Kliknite na možnosť **[Pridať]**.
 - V rámci masky "Pridať užívateľa":
 - Užívateľské meno
 - Heslo
 - Zopakovať heslo
 - Popis (voliteľné)
 - E-mail adresa (voliteľné)
 - Jazyk
 - Skupina užívateľov
 - Dokončíte operáciu kliknutím na tlačidlo **[OK]**.

Vytvorenie zoznamu zariadení a príprava zobrazenia

- Webový server monitoruje len zariadenie uvedené v zozname zariadení.
 - Na zbernici KNX musí byť pripojené aspoň napájané zariadenie Synco alebo centrálné napájanie zbernice, aby bola umožnená komunikácia.
7. V rámci primárnej navigácie (na hornej strane) vyberte možnosť "Web stránky prístroja"; zoznam zariadení je viditeľný, webový server je už v zozname uvedený.
 8. Pridajte nové zariadenie. Kliknite na možnosť **[Pridať]**.
 9. Zadajte Sériové číslo (je uvedené na štítku s typom ako položka KNX-ID pre príslušné zariadenie). Dokončíte operáciu stlačením tlačidla **[OK]**.
 10. Webový server vyhľadá zodpovedajúce zariadenie KNX. Zariadenie sa pridá do zoznamu zariadení.
 11. Začiarknite políčko pre všetky zariadenia v zozname zariadení .
 12. Kliknite na možnosť **[Vytvoriť]** a počkajte na zobrazenie správy "Proces ukončený". Táto operácia môže trvať niekoľko minút.
 13. V zozname zariadení sa ako stav webového servera a zariadenia zobrazí text "Generovanie dát".

Nastavenia webového servera

- Nasledujúce nastavenia sa použijú v závislosti od danej aplikácie.
 - Úprava nastavení: Kliknite na symbol červenej ceruzky .
14. V rámci primárnej navigácie (na hornej strane) vyberte možnosť "Domovská stránka": Domovská stránka > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Čas / dátum: Čas / dátum
 16. ... Nastavenia > Web server: Jazyk
 17. ... Nastavenia > Čas / dátum: Časová synchronizácia, Časová zóna
 18. ... Nastavenia > Komunikácia > KNX: Segment, Linka, Adresa prístroja, Časový režim KNX, Nastav čas Slave cez KNX
 19. ... Nastavenia > Komunikácia > Ethernet:
 - ⇒ Pozrite si príklad **13** na strane 51.
 - IP adresa: Pevná adresa v tej istej podsieti ako stolný alebo prenosný počítač a prípadne smerovač
 - IP subnetwork mask
 - Default gateway: Adresa IP smerovača
 - DNS server 1: Adresa IP smerovača
 - DNS server 2: Redundantný server; tento údaj je zvyčajne prázdny
 - Lokalizácia UPnP: Vyberte rozhranie USB alebo Ethernet.

20. ... Nastavenia > Komunikácia > E-mail: Adresa mail servera, Číslo portu mail servera, E-mail adresa odosielateľa, Overenie mail servera, Užívateľské meno, Heslo
21. ... Nastavenia > Prijímač > Prijímač 1-4: Typ prijímača, Priorita poruchy, E-mailová adresa
22. ... Nastavenia > Hlásenie systému: Čas signálu, Cyklus správ, Priorita, Ďalšia správa
23. ... Nastavenia > Poruchy > Lokálny: Spustenie správy
24. ... Nastavenia > Poruchy > Sieť: Spustenie správy
25. ... Nastavenia > Texty: Meno



Nastavenia smerovača

- Pre prístup k webovému serveru mimo siete počítača sa vyžadujú určité nastavenia. Smerovač musí byť uvedený do prevádzky v súlade s údajmi sieťového operátora a podľa príručky k príslušnému smerovaču.
 - ⇒ Pozrite si príklad **13** na strane 51.
26. Ak chcete zaručiť externý prístup, musí byť v smerovači povolená technológia PAT/NAT pre príslušný webový server.
 27. Okrem toho sa v smerovači vyžadujú nastavenia DynDNS, ak sa smerovač používa v sieti WAN s dynamickou adresou IP.



Nastavenia lokálnej stanice operátora

- Pre prevádzku stanice operátora (stolný alebo prenosný počítač) prostredníctvom webového prehľadávača v sieti LAN sa vyžadujú určité nastavenia.
 - ⇒ Pozrite si príklad **13** na strane 51.
28. Pre adresu IP stanice operátora musí byť nastavená rovnaká podsieť ako pre webový server. Ak v sieti nepracuje žiadny server DHCP (napríklad v prípade dvojbodového pripojenia prostredníctvom rozhrania Ethernet), je potrebné zadať adresu IP ručne.

Záverečné kroky

29. Odpojte kábel USB.
30. Vypnite blokovanie správ a režim adresovania:
 - Zložte kryt.
 - Prepínač **8** musí byť v polohe OFF .
 - Červený indikátor LED režimu adresovania **Prog** musí byť zhasnutý.
 - Znovu nasadzte kryt.
31. Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené dlho (viac ako 6 sekúnd).
 - Webový server odošle systémové hlásenie definovaným príjemcom správ.
 - Blikaním červeného indikátora LED poruchy 4 budú znázornené chyby komunikácie.

Záverečná fyzická kontrola

32. Sviety zelený indikátor LED ON  ?
33. Je červený indikátor LED poruchy  zhasnutý?

Telepítés

- Gondoskodjon róla, hogy legyen elegendő hely a csatlakozókábelek bekötésére, és könnyen hozzá lehessen férni a készülékhez.

Szerelés és huzalozás

Lásd a **2 3 4a / 4b 5 6 7 8** ábrákat a 2. oldalon.

Előkészítés

- Vegye le a burkolatot **2**
- Helyezze be a KNX-kábel rögzítőszalagját **3**


4a Standard szerelés standard sínre (TH 35-7.5)

- Szerelje fel a standard sínt.
- Illessze az eszközt a standard sínre felülről ①.
- Lefelé nyomva rögzítse a sínen az eszközt ②.

4b Felcsavarozás falra

- Fúrjon két lyukat a csavarok számára (az átmérőjük legfeljebb 3,5 mm legyen).
- Erősítse fel az eszközt úgy, hogy a falra simuljon (nem görbülhet meg a háza).

Huzalozás és a szerelés befejezése

-  Kapcsolja ki a QAX910 készüléket.
- Csatlakoztassa a KNX-kábelt, 2-es csatlakozó: CE+, 3-as csatlakozó: CE- **5**
- Húzza meg a kábelrögzítőt, és vágja le a kiálló részét **6**
- Vágja ki a nyílásfedőt a burkolatból **7**
- Helyezze vissza a burkolatot **8**

Kijelző- és kezelőfelület

Lásd a **12** ábrát a 50. oldalon.

LED jelzőlámpák

1 Bekapcsolva (zöld/piros)

Nem világít	Nincs bekapcsolva.
Folyamatos piros	A webszerver indul (operációs rendszer).
Villogó piros	A webszerver indul (alkalmazás).
Folyamatos zöld	A webszerver működik.

2 KNX (zöld)

Nem világít	Nincs adatbusz-áramfelvétel.
Világít	A KNX működik.
Villog	Kommunikáció folyik a KNX-en.

3 Fenntartva

Nem világít	Nincs funkciója.
-------------	------------------

4 Hiba (piros)

A webszerver vagy a csatlakoztatott KNX-eszköz hibáit jelzi.	
Nem világít	Nincs hiba.
Világít	Nyugtázott hiba.
Villog	Nyugtázatlan hiba.

5 Címzési mód (piros)

Nem világít	KNX címzési mód kikapcsolva.
Világít	KNX címzési mód bekapcsolva.

Kezelőgombok

A gombok megnyomására az alábbiak érvényesek:

Rövid	<2 másodperc
Hosszú	>6 másodperc

6 Távvezérlés

Rövid	Hibaüzenet nyugtázása.
Hosszú	Rendszerjelentés küldése a konfigurált vevőegységre; lásd még: "Gombkombináció".

7 Címzési mód

Rövid	Egy gombnyomással KNX címzési mód állítható be a webszerveren. A gomb újabb megnyomásával a KNX címzési mód kikapcsolható.
Hosszú	Lásd: "Gombkombináció".

Gombkombináció: és

Rövid	Nincs funkciója.
Hosszú	Az alapértelmezett állapot visszaállítása. Megjegyzés: Ezzel a funkcióval minden konfigurációs adat és beállítás visszaállítható. Az eszközlista és az elküldetlen üzenetek törlődnek, az előzményadatok azonban nem.

Üzembe helyezés

Lásd a **9 10** ábrát a 2. oldalon, a **12** ábrát a 50. oldalon és a **13** ábrát a 51. oldalon.

Előfeltételek

- A webszerver fel van szerelve és be van huzalozva.
- A csatlakoztatott KNX-eszköz üzembe van helyezve.
- A KNX-eszköz érvényes KNX-címmel rendelkezik, és működőképes.
- A KNX-adatbusz áramellátása be van kapcsolva.
- Javaslat: a KNX-eszköz a KNX óraidő mestere.
- Az üzembe helyezés asztali vagy hordozható számítógép és egy webszerver segítségével történik, USB-interfészen keresztül. Az USB-csatlakoztatáshoz telepíteni kell az RNDIS-illesztőprogramot.

Megjegyzések

- IP cím, USB: 192.168.250.1 (nem módosítható)
IP cím, Ethernet: 192.168.251.1 (alapértelmezett érték)
- Az RNDIS-illesztőprogram automatikusan települ, amikor az eszközt USB-kábellel csatlakoztatják az internetkapcsolattal rendelkező asztali vagy hordozható számítógéphez.
- Az RNDIS-illesztőprogram a <http://<IP cím>/drivers/> címre kerül a webszerveren.
- Az üzembe helyezéssel kapcsolatos további tudnivalók megtalálhatók a P5701xx részletes alapvető dokumentációjában. Ez a <http://<IP cím>/doc/> címen található a webszerveren.



Előkészületek

- Kapcsolja be a webszerveret. Az eszköz akkor üzemkész, amikor a bekapcsolásjelző LED zölden világít.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a webszerverhez (B csatlakozó) és a számítógéphez. A számítógép felismeri a webszerveret mint USB-eszközt.

Bejelentkezés a webszerverre

- Indítsa el a webböngészőt. A címsorba írja be az USB IP-címét (192.168.250.1).
- Login (Bejelentkezés)
 - User name (Felhasználó név): Administrator
 - Password (Jelszó): Password
 - A befejezéshez kattintson az [Login] gombra.

Felhasználói fiókok kezelése


- A navigálást mindig az elsődleges navigációval kezdje (fent), majd a másodlagos navigációval folytassa (bal oldali sáv) a kívánt menüpont kiválasztásához.
- Navigáció visszafelé: a böngésző VISSZA gombjával, útkövetéssel vagy elsődleges navigációval.
- Beállítások módosítása: kattintson a piros ceruzajelre .
- Rendszergazda adatainak módosítása:
 - Elsődleges navigációval (fent) válassza a "User accounts" (Felhasználó számla) pontot.
 - Kattintson a piros ceruzajelre .

- "Change user" (Felhasználó változtatása):
 - Password (Jelszó)
 - Repeat password (Jelszó ismét)
 - Description (optional) (Leírás (opcionális))
 - E-mail address (optional) (E-mail cím (opcionális))
 - Language (Nyelv): Magyar
 - A befejezéshez kattintson az **[OK]** gombra.
6. Új felhasználó hozzáadása:
- Kattintson az **[Hozzáadás]** gombra.
 - "Felhasználó hozzáadása":
 - Felhasználó név
 - Jelszó
 - Jelszó ismét
 - Leírás (opcionális)
 - E-mail cím (opcionális)
 - Nyelv
 - Felhasználó csoport
 - A befejezéshez kattintson az **[OK]** gombra.

Eszközlista létrehozása és előkészítése a megjelenítésre

- A webservert csak az eszközlístán szereplő eszközöket figyeli.
 - Ahhoz, hogy lehetséges legyen a kommunikáció, a KNX-adatbuszon legalább egy bekapcsolt Synco eszköznek vagy központi adatbusz-áramellátásnak kell lennie.
7. Elsődleges navigációval (fent) válassza a "Készülék WEB oldal" pontot (az eszközlista látható; a webservert már szerepel az eszközlístán).
8. Új eszköz hozzáadásához kattintson a **[Hozzáadás]** gombra.
9. Adja meg a Sorozatszám (a típuslemezén található, az adott eszköz KNX-azonosítójaként). Végül kattintson az **[OK]** gombra.
10. A webservert megkeresi az adott KNX-eszközt, és az megjelenik az eszközlístán.
11. Jelölje be a listán szereplő valamennyi eszköz jelölőnégyzetét .
12. Kattintson a **[Generálás]** gombra, és várjon, amíg meg nem jelenik a "Folyamat lezárult" üzenet. Ez néhány percig is eltarthat.
13. A webservert eszközlístáján és az eszköz kijelzőjén a "Generált" állapot jelenik meg.

A webservert beállításai

- Az alkalmazástól függően a következő beállításokat kell megadni.
 - Beállítások módosítása: kattintson a piros ceruzajelre .
14. Elsődleges navigációval (fent) válassza a "Kezdőlap" pontot: Kezdőlap > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Pontos idő/dátum: Dátum/Pontos idő
16. ... Beállítások > WEB szerver: Nyelv
17. ... Beállítások > Pontos idő/dátum: Időszinkronizálás, Időzóna
18. ... Beállítások > Kommunikáció > KNX: Tartomány, Vonal, Eszköz cím, Idő üzemmód KNX, Idő slave távállítás KNX
19. ... Beállítások > Kommunikáció > Ethernet:
⇒ Példa: lásd a **13** ábrát a 51. oldalon.
- IP cím: fix cím ugyanazon alhálózatban, mint az asztali/hordozható számítógép, illetve az útválasztó
 - IP alhálózati mask
 - Standard gateway (Alapértelmezett átjáró): az útválasztó IP címe
 - DNS szerver 1: az útválasztó IP címe
 - DNS szerver 2: redundáns szerver; rendszerint üres
 - UPnP helymeghatározás: USB vagy Ethernet kiválasztása

20. ... Beállítások > Kommunikáció > E-mail:
Mail szerver cím, Port szám ACS operation, E-mail cím küldő, Mail serv azonosítás, Felhasználó név, Jelszó
21. ... Beállítások > Üzenetfogadó > Üzenetfogadó 1-4:
Fogadó típusa, Hiba prioritás, E-mail cím
22. ... Beállítások > Rendszer riport:
Üzenet küldési idő, Üzenet ciklus, Prioritás, Következő rendszer riport
23. ... Beállítások > Hibák > Helyi: Üzenet vezérlés
24. ... Beállítások > Hibák > Rendszer: Üzenet vezérlés
25. ... Beállítások > Szöveg: Név



Az útválasztó beállításai

- A beállítások a webservert eléréséhez szükségesek a számítógép hálózatán kívül. Az útválasztót a hálózat rendszergazdájának adatai és az útválasztó kézikönyve alapján kell üzembe helyezni.
⇒ Példa: lásd a **13** ábrát a 51. oldalon.
26. A külső elérés biztosítására engedélyezni kell az útválasztón a PAT/NAT szolgáltatást a webservert számára.
27. Ezenfelül ha az útválasztó a WAN-oldalon működik, dinamikus IP-címmel, akkor meg kell adni rajta a DynDNS beállításokat.



A rendszergazdai állomás helyi beállításai

- Ezek a beállítások a rendszergazdai állomás (asztali vagy hordozható számítógép) webböngésző segítségével történő működtetéséhez szükségesek a LAN-on.
⇒ Példa: lásd a **13** ábrát a 51. oldalon.
28. A rendszergazdai állomás IP-címénél ugyanazt az alhálózatot kell beállítani, mint a webservert esetében. Ha a hálózat nem tartalmaz DHCP-szervert (pl. ethernetes point-to-point kapcsolat esetén), az IP-címet kézzel kell kiosztani.

Befejező lépések

29. Húzza ki az USB-kábelt.
30. Kapcsolja ki az üzenettiltást és a címzési módot.
- Vegye le a burkolatot.
 - A 8 kapcsolót állítsa OFF  helyzetbe.
 - A címzési mód piros LED-jének Prog sötétnek kell lennie.
 - Erősítse vissza a burkolatot.
31. Nyomja meg hosszan (>6 másodpercig) a  gombot.
- A webservert rendszerjelentést küld a megadott üzenetvevőkre.
 - A kommunikációs hibákat a piros hibajelző LED (4) jelzi (villogással).

Végző helyszíni ellenőrzés

32. A bekapcsolásjelző LED  zölden világít?
33. A piros hibajelző LED  nem világít?

Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση των καλωδίων σύνδεσης καθώς και για εύκολη πρόσβαση στη μονάδα.

Τοποθέτηση & καλωδίωση

Δείτε εικόνες **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** σελίδα 2

Προετοιμασία

- Αφαιρέστε το καπάκι **2**
- Περάστε το δεματικό καλωδίων για το καλώδιο KNX **3**

4a Στάνταρ τοποθέτηση σε τυποποιημένη ράγα ΤΗ 35-7.5

- Τοποθετήστε τις τυποποιημένες ράγες
- Συνδέστε τη συσκευή στις τυποποιημένες ράγες από πάνω ①.
- Σπρώξτε κάτω τη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει ②.

4b Βιδωτή τοποθέτηση σε επίπεδο τοίχο

- Ανοίξτε δύο τρύπες για τις βίδες ∅ μέγ. 3.5 mm.
- Σφίξτε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδη (δεν επιτρέπονται τα στρεβλωμένα περιβλήματα).

Καλωδίωση & τελική τοποθέτηση

- ⚠ Απενεργοποιήστε το QAX910
- Συνδέστε το καλώδιο KNX, ακροδέκτης 2: CE+, 3: CE- **5**
- Σφίξτε το δεματικό καλωδίων και κόψτε το **6**
- Ανοίξτε την εγκοπή στο καπάκι **7**
- Επανατοποθετήστε το καπάκι **8**

Στοιχεία προβολής και λειτουργίας

Δείτε την εικόνα **12** Σελίδα 50

Ενδείξεις LED

1 Ενεργοποίηση ① (πράσινη/κόκκινη)	
Σβηστή	Καθόλου τροφοδοσία
Σταθερή κόκκινη	Εκκίνηση Web Server (λειτουργικό σύστημα)
Αναλάμπουσα κόκκινη	Εκκίνηση Web Server (εφαρμογή)
Σταθερή πράσινη	Web Server λειτουργεί

2 KNX **KNX** (πράσινη)

Σβηστή	Καθόλου τροφοδοσία Bus
Αναμμένη	KNX λειτουργική
Αναλάμπουσα	Επικοινωνία στο KNX

3 Εφεδρική

Σβηστή	Καμία λειτουργία
--------	------------------

4 Σφάλμα ⚠ (κόκκινη)

Εμφανίζει σφάλματα από το web server στη συνδεδεμένη συσκευή KNX.

Σβηστή	Κάνα σφάλμα
Αναμμένη	Αναγνωρισμένο σφάλμα
Αναλάμπουσα	Μη αναγνωρισμένο σφάλμα

5 Λειτουργία διευθυνσιοδότησης (κόκκινη)

Σβηστή	λειτουργία διευθυνσιοδότησης KNX απενεργοποιημένη
Αναμμένη	λειτουργία διευθυνσιοδότησης KNX ενεργοποιημένη

Πλήκτρα λειτουργίας

Κατά την πίεση των πλήκτρων ισχύουν τα εξής

Σύντομη:	<2 δευτερόλεπτα
Παρατεταμένη:	<6 δευτερόλεπτα

6 Απομακρυσμένο ✓

Σύντομη	Αναγνώριση μηνύματος σφάλματος
Παρατεταμένη	Αποστέλλει αναφορά συστήματος στο διαμορφωμένο δέκτη, δείτε επίσης "Συνδυασμός πλήκτρων".

7 Λειτουργία διευθυνσιοδότησης Prog

Σύντομη	Με μία απλή πίεση ο web server τίθεται σε λειτουργία διευθυνσιοδότησης KNX. Πιέζοντας το πλήκτρο ξανά απενεργοποιείται η λειτουργία διευθυνσιοδότησης KNX. Δείτε "Συνδυασμός πλήκτρων"
Παρατεταμένη	

Συνδυασμός πλήκτρων ✓ και Prog

Σύντομη	Καμία λειτουργία
Παρατεταμένη	Επανεγκατάσταση προεπιλεγμένης κατάστασης
	Σημείωση: Αυτό επαναφέρει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Η λίστα συσκευών και όλα τα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί διαγράφονται. Τα δεδομένα του ιστορικού δε διαγράφονται.

Θέση σε λειτουργία

Δείτε εικόνες **9** **10** σελίδα 2, **12** σελίδα 50, **13** σελίδα 51

Προϋποθέσεις

- Ο web server είναι τοποθετημένος και καλωδιωμένος
- Η συνδεδεμένη συσκευή KNX έχει τεθεί σε λειτουργία.
- Η συσκευή KNX διαθέτει μια έγκυρη διεύθυνση KNX και είναι λειτουργική
- Η τροφοδοσία Bus KNX είναι ενεργοποιημένη
- Σύσταση: η συσκευή KNX είναι ο κύριος χρόνος ρολογιού στην KNX
- Θέση σε λειτουργία με ένα PC/laptop και ένα web browser μέσω της διασύνδεσης USB. Ο οδηγός RNDIS πρέπει να έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί μέσω USB.

Σημειώσεις

- Διεύθυνση IP USB: 192.168.250.1 (δεν μπορεί να αλλάξει)
Διεύθυνση IP Ethernet: 192.168.251.1 (προεπιλεγμένη τιμή)
- Ο οδηγός RNDIS εγκαθίσταται αυτόματα όταν συνδέεται μέσω USB όταν το PC/laptop συνδέεται στο Διαδίκτυο.
- Ο οδηγός RNDIS παρέχεται στο web server στη διεύθυνση <http://<Διεύθυνση IP>/drivers/>
- Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία περιλαμβάνονται στη λεπτομερή βασική τεκμηρίωση P5701xx. Είναι αποθηκευμένες στο web server στη διεύθυνση <http://<Διεύθυνση IP>/doc/>

Προετοιμασίες


- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία στο web server. Ο web server είναι λειτουργικός, όταν είναι αναμμένη η πράσινη λυχνία LED Ενεργοποίηση.
- Συνδέστε το παρεχόμενο **καλώδιο USB** στο web server (σύνδεση B) και στο PC. Ο PX αναγνωρίζει τον web server ως μια συσκευή USB.

Συνδεθείτε στο web server

- Εκκινήστε τον Internet browser. Στη γραμμή διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση USB IP (192.168.250.1).
- Login (Σύνδεση)
 - User name (Όνομα χρήστη): Administrator
 - Password (Κωδικός): Password
 - Κάντε κλικ στο **[Login]** για να ολοκληρώσετε

Διαχείριση των λογαριασμών χρήστη


- Για πλοήγηση, ξεκινάτε πάντα με την πρωτεύουσα πλοήγηση (επάνω), στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη δευτερεύουσα πλοήγηση (αριστερή γραμμή) για επιλογή του επιθυμητού στοιχείου μενού.
- Πλοήγηση επιστροφής Το πλήκτρο ΠΙΣΩ (BACK) για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου, ίχνος πλοήγησης (μονοπάτι) ή μέσω της πρωτεύουσας πλοήγησης.
- Επεξεργασία ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στο σύμβολο του κόκκινου μολυβιού

5. Επεξεργασία ρυθμίσεων διαχειριστή:
 - Από την πρωτεύουσα πλοήγηση (επάνω), επιλέξτε "User accounts" (Λογαριασμοί χρήστη)
 - Κάντε κλικ στο σύμβολο του κόκκινου μολυβιού 
 - Στη μάσκα "Change user" (Αλλαγή χρήστη):
 - Password (Κωδικός)
 - Repeat password (Επανάληψη κωδικού)
 - Description (optional) (Περιγραφή (προαιρετικά))
 - E-mail address (optional) (Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά))
 - Language (Γλώσσα): Ellinika
 - Κάντε κλικ στο **[OK]** για να ολοκληρώσετε
6. Προσθήκη νέου χρήστη:
 - Κάντε κλικ στο **[Προσθήκη]**
 - Στη μάσκα "Πρόσθεση χρήστη":
 - Όνομα χρήστη
 - Κωδικός
 - Επανάληψη κωδικού
 - Περιγραφή (προαιρετικά)
 - Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)
 - Γλώσσα
 - Ομάδα χρηστών
 - Κάντε κλικ στο **[OK]** για να ολοκληρώσετε

Δημιουργία λίστας συσκευών και προετοιμασία για προβολή

- Ο web server παρακολουθεί μόνο τις συσκευές που αναγράφονται στη λίστα συσκευών.
 - Για να ενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες πρέπει στην αρτηρία KNX να υπάρχει τουλάχιστον μια ενεργοποιημένη συσκευή Synco ή τροφοδοσία τάσης κεντρικής αρτηρίας.
7. Από την πρωτεύουσα πλοήγηση (επάνω), επιλέξτε "Συσκευή διαδικτυακών σελίδων" (η λίστα συσκευών είναι ορατή, ο web server εμφανίζεται στη λίστα συσκευών).
 8. Προσθήκη νέας συσκευής: Κάντε κλικ στο **[Προσθήκη]**
 9. Εισάγετε τον Αριθμός σειράς (βρίσκεται στην πλακέτα τύπου ως KNX-ID για την αντίστοιχη συσκευή). Ολοκληρώστε με **[OK]**.
 10. Ο web server αναζητά την αντίστοιχη συσκευή KNX. Αυτή εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
 11. Επιλέξτε το πλαίσιο για όλες τις συσκευές στη λίστα συσκευών .
 12. Κάντε κλικ στο **[Δημιουργία]** και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Λήξη διαδικασίας". Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά.
 13. Στη λίστα συσκευών, ο web server και η συσκευή εμφανίζουν την κατάσταση "Δημιουργήθηκε".

Ρυθμίσεις Web Server

- Οι παρακάτω ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με τη δεδομένη εφαρμογή.
 - Επεξεργασία ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στο σύμβολο του κόκκινου μολυβιού 
14. Από την πρωτεύουσα πλοήγηση (επάνω), επιλέξτε "Αρχική σελίδα": Αρχική σελίδα > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Ένδειξη ημέρας/ώρας: Ένδειξη ώρας/ημέρας
 16. ... Ρυθμίσεις > Web server: Γλώσσα
 17. ... Ρυθμίσεις > Ένδειξη ημέρας/ώρας: Συγχρονισμός ώρας, Ζώνη ώρας
 18. ... Ρυθμίσεις > Επικοινωνία > KNX: Περιοχή, Γραμμή, Διεύθυνση συσκευής, Λειτουργ. ρολογιού KNX, Απμκ. ρύθμ. slave ρλγ. KNX

19. ... Ρυθμίσεις > Επικοινωνία > Ethernet:
 - ⇒ Παράδειγμα, δείτε **13** Σελίδα 51
 - Διεύθυνση IP: Σταθερή διεύθυνση στο ίδιο υποδίκτυο με το PC/Laptop και/ή Router (Δρομολογητή)
 - Διεύθυνση υποδικτύου IP
 - Τυποποιημένη θύρα: Διεύθυνση IP Router (Δρομολογητή)
 - Server DNS 1: Διεύθυνση IP Router (Δρομολογητή)
 - Server DNS 2: Server πλεονασμού, ο οποίος είναι γενικά άδειος
 - Εντοπισμός UPnP: Επιλέξτε USB ή Ethernet
20. ... Ρυθμίσεις > Επικοινωνία > Ηλεκτρονική διεύθυνση: Διεύθυνση mail server, Θύρα mail server, Ηλεκτ. διεύθυνση αποστολέα, Αuthenticότητας mail server, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης
21. ... Ρυθμίσεις > Δέκτης μηνυμάτων > Δέκτης μηνυμάτων 1-4: Τύπος δέκτη, Προτεραιότητα σφάλματος, Διεύθυνση e-mail
22. ... Ρυθμίσεις > Αναφορά συστήματος: Χρόνος σήματος, Κύκλος μηνυμάτων, Προτεραιότητα, Επόμενη αναφορά
23. ... Ρυθμίσεις > Σφάλματα > Τοπικά: Ενεργοποίηση μηνύματος
24. ... Ρυθμίσεις > Σφάλματα > Σύστημα: Ενεργοποίηση μηνύματος
25. ... Ρυθμίσεις > Κείμενα: Όνομα



Ρυθμίσεις Router (Δρομολογητή)

- Οι ρυθμίσεις αυτές χρειάζονται για πρόσβαση στο web server εκτός του δικτύου PC. Το router (δρομολογητής) πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τα δεδομένα του χειριστή δικτύου σύμφωνα με το εγχειρίδιο του router.
 - ⇒ Παράδειγμα, δείτε **13** Σελίδα 51
- 26. Για να εξασφαλιστεί η εξωτερική πρόσβαση, πρέπει να ενεργοποιηθεί το PAT/NAT για το web server στο router (δρομολογητή).
- 27. Επιπλέον, απαιτούνται οι ρυθμίσεις DynDNS στο router (δρομολογητή), όταν το router (δρομολογητής) λειτουργεί στην πλευρά WAN με μια δυναμική διεύθυνση IP.



Τοπικές ρυθμίσεις σταθμού χειριστή

- Οι ρυθμίσεις αυτές χρειάζονται για τη λειτουργία του σταθμού χειριστή (PC/Laptop) χρησιμοποιώντας το φυλλομετρητή web στο LAN.
 - ⇒ Παράδειγμα, δείτε **13** Σελίδα 51
- 28. Η διεύθυνση IP σταθμού χειριστή πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο ίδιο υποδίκτυο με το web server. Η διεύθυνση IP πρέπει να εκδοθεί χειροκίνητα όταν δεν υπάρχει κανένας DHCP server στο δίκτυο (π.χ. αποκλειστική σύνδεση μέσω ethernet).

Τελικά βήματα

29. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB
30. Απενεργοποιήστε την απαγόρευση μηνυμάτων και τη λειτουργία διευθυνσιοδότησης
 - Αφαιρέστε το καπάκι
 - Ο διακόπτης **8** πρέπει να τεθεί στο OFF 
 - Το κόκκινο LED λειτουργίας Prog διευθυνσιοδότησης πρέπει να είναι σβηστό
 - Επανατοποθετήστε το καπάκι
31. Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα (>6 δευτερόλεπτα)
 - Ο web server αποστέλλει αναφορά συστήματος στους καθορισμένους δέκτες σημάτων.
 - Τα σφάλματα επικοινωνίας εμφανίζονται στο κόκκινο LED σφαλμάτων 4 (αναβοσβήνει).

Τελικός επιτόπου έλεγχος

32. Είναι το πράσινο LED ON  αναμμένο;
33. Είναι το κόκκινο LED σφαλμάτων  σβηστό;

Instalacija

- Postarajte se da serviser ima dovoljno mesta da instalira priključne kablove i da može lako da pristupi uređaju.

Montaža i ožičenje

Pogledajte slike **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** strana 2

Priprema

1. Skinite poklopac **2**
2. Umetnite vezicu za KNX kabl **3**

4a Standardna montaža na standardnu šinu TH 35-7.5

1. Montirajte standardne šine
2. Pričvrstite uređaj na standardne šine na gore prikazani način ①.
3. Pritisnite uređaj nadole tako da se blokira na mestu ②.

4b Zavrtnjima pričvrstite kućište na ravan zid

1. Izbušite dve rupe za zavrtnje \varnothing maks. 3,5 mm.
2. Pritegnite uređaj i proverite da li ravno naleže (iskrivljena kućišta nisu dozvoljena).

Ožičenje i završna montaža

1. ⚠ Isključite QAX910
2. Priključite KNX kabl, priključak 2: CE+, priključak 3: CE- **5**
3. Pritegnite vezicu kabla i odsecite višak **6**
4. Odlomite rezu sa poklopca **7**
5. Vratite poklopac na mesto **8**

Displej i elementi za rukovanje

Videti sliku **12** Strana 50

LED lampice

1 Uključeno ① (zeleno/crveno)

Ugašeno	Nema napajanja
Kontinualno crveno	Veb server se pokreće (operativni sistem)
Trepćuće crveno	Veb server se pokreće (aplikacija)
Stalno zeleno	Veb server spreman za rad

2 KNX (zeleno)

Ugašeno	Nema napajanja sabirnice
Upaljeno	KNX spreman za rad
Trepćuće	Komunikacija na KNX-u

3 Rezerva

Ugašeno	Nema funkciju
---------	---------------

4 Neispravnost rada (crveno)

Prikazuje neispravnost rada veb servera ili priključenog KNX uređaja.

Ugašeno	Nema neispravnosti
Upaljeno	Potvrđena neispravnost
Trepće	Nepotvrđena neispravnost

5 Režim adresiranja (crveno)

Ugašeno	Režim KNX adresiranja je isključen
Upaljeno	Režim KNX adresiranja je uključeno

Tasteri za rukovanje

Sledeća vremena se odnose na dužinu pritiskanja tastera

Kratko:	<2 sekunde
Dugo:	<6 sekundi

6 Daljinski ✓

Kratko	Prihvata poruku o neispravnosti
Dugo	Šalje izveštaj o sistemu konfigurisanom prijemniku; pogledati i odeljak "Kombinacije tastera".

7 Režim adresiranja

Kratko	Jedan pritisak na ovaj taster stavlja veb server u režim KNX adresiranja. Ponovnim pritiskom na ovaj taster režim KNX adresiranja se isključuje.
Dugo	Videti odeljak "Kombinacija tastera"

Kombinacija tastera ✓ i

Kratko	Nema funkcije
Dugo	Ponovo uspostavlja primarno stanje
Napomena: ovim se resetuju svi podaci i podešavanja konfiguracije. Brišu se spisak uređaja i sve neposlate poruke. Podaci istorije se ne brišu.	

Puštanje u rad

Videti slike **9** **10** strana 2, **12** strana 50, **13** strana 51

Preduslovi

- Veb server je montiran i ožičen
- Priključeni KNX uređaj je pušten u rad
- KNX uređaj ima važeću KNX adresu i radi
- Napajanje sabirnice do KNX sabirnice je uključeno
- Preporuka: KNX uređaj je matrica za vremenski časovnik na KNX-u
- Puštanje u rad putem stonog/prenosnog računara i veb pretraživača preko USB interfejsa. RNDIS drajver mora da bude instaliran tako da se povezuje preko USB priključka.

Napomene

- IP adresa USB priključka: 192.168.250.1 (ne može se menjati)
- IP adresa Ethernet: 192.168.251.1 (primarna vrednost)
- RNDIS drajver se automatski instalira kada je priključen na USB priključak i kada je stoni/prenosni računar priključen na Internet.
- RNDIS drajver nalazi se na veb serveru na <http://<IP adresa>/drivers/>
- Dodatne informacije o puštanju u rad nalaze se u detaljnoj osnovnoj dokumentaciji P5701xx. Ona se nalazi na veb serveru na <http://<IP adresa>/doc/>



Pripreme

1. Uključite napajanje veb servera. Veb server radi kada je upaljena zelena LED lampica "Uključeno".
2. Priključite priloženi **USB kabl** na veb server (veza B) i računar. PX prepoznaje veb server kao USB uređaj.

Prijava na veb server

3. Pokrenite Internet pregledač. U polje za adresu unesite IP adresu USB uređaja (192.168.250.1).
4. Login (Prijava na sistem)
 - User name (Korisničko ime): Administrator
 - Password (Lozinka): Password
 - Kliknite na **[Login]** za završetak

Administracija korisničkih naloga


- Navigaciju uvek počnite sa primarnom navigacijom (gornja), a zatim koristite sekundarnu navigaciju (leva margina) da biste izabrali željenu stavku sa menija.
- Povratna navigacija se ostvaruje putem tastera "BACK" za veb pretraživač, navigacije putem vraćanja istom putanjom ili preko primarne navigacije.
- Menjanje podešavanja: kliknite na crveni simbol olovke 
- 5. Uređivanje administratorskih podataka:
 - Na primarnoj navigaciji (gore) odaberite "User accounts" (Korisnički nalozi)
 - Kliknite na crveni simbol olovke 

- Na kartici "Change user" (Promeniti korisnika) unesite/izmenite:
 - Password (Lozinka)
 - Repeat password (Ponoviti lozinku)
 - Description (optional) (Opis (opciono))
 - E-mail address (optional) (E-mejl (opciono))
 - Language (Jezik): Srpski
 - Kliknite na **[OK]** za završetak
6. Dodavanje novog korisnika:
- Kliknite na **[Dodato]**
 - Na kartici "Dodati korisnika":
 - Korisničko ime
 - Lozinka
 - Ponoviti lozinku
 - Opis (opciono)
 - E-mejl (opciono)
 - Jezik
 - Korisnička grupa
 - Kliknite na **[OK]** za završetak

Kreiranje spiska uređaja i priprema za prikaz

- Veb server prati samo uređaje koji su navedeni na spisku uređaja.
 - Da bi se omogućile komunikacije, na KNX sabirnici mora postojati napajani Synco uređaj ili napajanje centralne sabirnice.
7. Na primarnoj navigaciji (gore) odaberite "Web stranice uređaja" (spisak uređaja je vidljiv; veb server se već nalazi na spisku uređaja).
8. Dodavanje novog uređaja: kliknite na **[Dodato]**
9. Unesite Serijski broj (nalazi se na pločici sa oznakom tipa uređaja kao KNX-ID za odgovarajući uređaj). Završite sa **[OK]**.
10. Veb server traži odgovarajući KNX uređaj. On se pojavljuje na spisku uređaja.
11. Označite kućicu za sve uređaje na spisku uređaja.
12. Kliknite na **[Generisati]** i sačekajte da se prikaže poruka "Proces završen". To može potrajati nekoliko minuta.
13. Na spisku uređaja veb server i uređaj prikazuju status "Generisano".

Podešavanja veb servera

- U zavisnosti od date aplikacije, izvršena su sledeća podešavanja.
 - Menjanje podešavanja: kliknite na crveni simbol olovke .
14. Na primarnoj navigaciji (gore) odaberite "Početak":
Početak > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Vreme/datum: Vreme/datum
16. ... Podešavanja > Web server: Jezik
17. ... Podešavanja > Vreme/datum:
Sinhronizacija vremena, Vremenska zona
18. ... Podešavanja > Komunikacija > KNX:
Oblast, Linija, Adresa uređaja, Tajmer režim KNX,
Tajmer režim podr.KNX
19. ... Podešavanja > Komunikacija > Ethernet:
⇒ Primer, videti **13** strana 51
- IP address: nepromenljiva adresa na istoj pod mreži na kojoj se nalazi i stoni/prenosni računar i/ili ruter
 - IP subnetwork adresa
 - Standardni gateway: IP adresa rutera
 - DNS server 1: IP adresa rutera
 - DNS server 2: redundantni server, koji je obično prazan
 - UPnP lokalizator: odaberite USB ili Ethernet

20. ... Podešavanja > Komunikacija > E-mejl:
Server mejl adrese, Broj porta mejl servera, Server za slanje e-mejl poruka, Mail server identifikacija, Korisničko ime, Lozinka
21. ... Podešavanja > Prijemnik poruka > Prijemnik poruka 1-4:
Tip prijemnika, Prioritet kvar, E-mail adresa
22. ... Podešavanja > Izveštaj sistem:
Vreme slanja, Ciklus poruke, Prioritet, Sledeći izveštaj
23. ... Podešavanja > Kvarovi > Lokalno: Okidač poruke
24. ... Podešavanja > Kvarovi > Sistemski: Okidač poruke
25. ... Podešavanja > Tekstovi: Ime



Podešavanja rutera

- Ova podešavanja su neophodna za pristup veb serveru izvan mreže računara. Ruter se mora pustiti u rad u skladu sa podacima operatera mreže i sa priručnikom za korišćenje rutera.
⇒ Primer, videti **13** strana 51
26. Da bi se osigurao spoljni pristup neophodno je da PAT/NAT na ruteru budu odobreni za veb server.
27. Štaviše, neophodna su DynDNS podešavanja na ruteru kada ruter radi na strani WAN sa dinamičnom IP adresom.

Podešavanja računara lokalnog operatera

- Ova podešavanja su neophodna za rad na računaru operatera (stoni/prenosni računar) pomoću veb pretraživača na LAN mreži.
⇒ Primer, videti **13** strana 51
28. IP adresa stanice operatera mora da bude podešena na istu pod mrežu kao i veb server. IP adresa mora da se izda ručno kada na mreži nema DHCP servera (npr. veza od-tačke-do-tačke putem Etherneta).

Završni koraci

29. Isključite USB kabl
30. Isključite nedavanje poruka i režim adresiranja
- Skinite poklopac
 - Prekidač **8** mora da bude podešen na OFF 
 - Crvena LED lampica režima adresiranja **Prog** mora da bude ugašena
 - Montirajte poklopac nazad na mesto
31. Pritisnite taster  dugo (> 6 sekundi)
- Veb server šalje izveštaj o sistemu definisanim primaocima poruke.
 - Komunikacione greške se prikazuju na crvenoj LED 4 lampici otkaza (treptće).

Završna provera na lokaciji

32. Da li je zelena ON LED  lampica upaljena?
33. Da li je crvena LED  lampica otkaza isključena?

Instaliranje

- Osigurajte dovoljan prostor za ugradnju kabela i lak pristup uređaju.

Ugradnja i spajanje

Vidi slike **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** str. 2

Priprema

1. Skinite poklopac **2**
2. Uvucite kabelsku omču za KNX kabel **3**


4a Ugradnja na standardnu vodilicu TH 35-7.5

1. Ugradite standardne vodilice.
2. Spojite uređaj na standardne vodilice odozgo ①.
3. Pritisnite uređaj dok ne uskoči ②.

4b Ugradnja vijcima na ravan zid

1. Izbušite dva otvora za vijke \varnothing maks. 3,5 mm.
2. Zategnite vijke i provjerite stoji li uređaj ravno (nisu dozvoljeni neravni zidovi).

Spajanje i završna ugradnja

1.  Isključite QAX910.
2. Spojite KNX kabel, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
3. Zategnite kabelsku omču i odrežite preostali dio **6**
4. Otrgnite izrez iz poklopca **7**
5. Postavite poklopac **8**

Indikatori i upravljački elementi

Vidi sl **12** str. 50

LED indikatori

1 On (zeleni/crveni)

Isključen	Nema struje
Svijetli crveno	Aktivira se web poslužitelj (operacijski sustav)
Treperi crveno	Aktivira se web poslužitelj (aplikacija)
Svijetli zeleno	Web poslužitelj je aktivan

2 KNX (zeleni)

Isključen	Nema napajanja sabirnice
Svijetli	KNX aktivan
Treperi	Komunikacija na KNX

3 Rezerva

Isključen	Nema funkcije
-----------	---------------

4 Pogreška (crveni)

Prikazuje pogreške iz web poslužitelja ili priključenog KNX uređaja.

Isključen	Nema pogreške
Svijetli	Potvrđena pogreška
Treperi	Nepotvrđena pogreška

5 Način adresiranja (crveni)

Isključen	Isključen način KNX adresiranja
Svijetli	Uključen način KNX adresiranja

Upravljački gumbi

Prilikom pritiskanja gumba vrijedi sljedeće:

kratko:	<2 sekunde
dugo:	>6 sekundi

6 Daljinska veza

Kratko	Potvrđivanje poruke o pogreški
Dugo	Slanje izvješća o sustavu konfiguriranom primatelju; vidi i "Konfiguracija gumba"

7 Način adresiranja

Kratko	Jednim pritiskom web poslužitelj se postavlja u način KNX adresiranja. Ponovnim pritiskom isključuje se način KNX adresiranja.
Dugo	Vidi "Konfiguracija gumba"

Kombinacija gumba i

Kratko	Nema funkcije
Dugo	Vraća zadano stanje

Napomena: Time se brišu svi konfiguracijski podaci i postavke. Briše se popis uređaja i sve neposlane poruke. Ne brišu se povijesni podaci.

Puštanje u rad

Vidi sl. **9** **10** str. 2, **12** str. 50, **13** str. 51

Preduvjeti

- Web poslužitelj je ugrađen i spojen.
- Priključeni KNX uređaj je uključen.
- KNX uređaj ima ispravnu KNX adresu i aktivan je.
- Napajanje sabirnice za KNX sabirnicu je uključeno.
- Preporuka: KNX uređaj je glavni uređaj za vrijeme na satu za KNX
- Puštanje u rad preko PC-a/laptopa i web poslužitelja putem USB sučelja. RNDIS upravljački program mora biti instaliran za spajanje putem USB-a.

Napomene

- IP adresa USB-a: 192.168.250.1 (ne može se promijeniti)
- IP adresa Ethernet: 192.168.251.1 (zadana vrijednost)
- RNDIS upravljački uređaj se automatski instalira pri spajanju putem USB-a, ako je PC/laptop spojen na internet.
- RNDIS upravljački program dostupan je na web poslužitelju na adresi <http://<IP adresa>/drivers/>
- Dodatne informacije o puštanju u rad nalaze se u detaljnoj osnovnoj dokumentaciji uređaja P5701xx. Dokumentacija je dostupna na web poslužitelju na adresi <http://<IP adresa>/doc/>



Pripreme

1. Uključite web poslužitelj preko glave sklopke. Web poslužitelj je aktivan kada zasvijetli zeleni LED indikator.
2. Priključite priloženi **USB kabel** na web poslužitelj (spoj B) i PC. PX prepoznaje web poslužitelj kao USB uređaj

Prijava na web poslužitelj

3. Pokrenite internetski preglednik. U adresnu liniju unesite USB IP adresu (192.168.250.1).
4. Login (Prijava)
 - User name (Korisničko ime): Administrator
 - Password (Lozinka): Password
 - Za završetak pritisnite **[Login]**

Upravljanje korisničkim računima


- Prilikom navigacije uvijek počnite s glavnom navigacijom (gore), a zatim koristite sporednu navigaciju (lijeva traka) i odaberite željenu stavku.
- Povratna navigacija: pritisnite gumb BACK (Natrag) na web pregledniku, koristite navigaciju preko puta ili glavnu navigaciju.
- Izmjena postavki: Pritisnite crveni simbol olovke .
- 5. Izmjena administratorskih podataka:
 - Na glavnoj navigaciji (gore) odaberite "User accounts" (Korisnički računi)
 - Pritisnite crveni simbol olovke .
 - U prozoru "Change user" (Promijeni korisnika):
 - Password (Lozinka)
 - Repeat password (Ponovi lozinku)
 - Description (optional) (Funkcije centralne jedinice)
 - E-mail address (optional) (Administracija lozinke)
 - Language (Jezik): Hrvatski
 - Za završetak pritisnite **[OK]**.
- 6. Dodavanje novog korisnika:
 - Pritisnite **[Dodaj]**.

- U prozoru "Dodaj korisnika":
 - Korisničko ime
 - Lozinka
 - Ponovi lozinku
 - Funkcije centralne jedinice
 - Administracija lozinke
 - Jezik
 - Korisnička grupa
- Za završetak pritisnite **[OK]**.

Stvaranje popisa uređaja i priprema za prikazivanje

- Web poslužitelj nadzire samo uređaje iz popisa uređaja.
 - Za komunikaciju potreban je minimalno sinkronizacijski uređaj s vlastitim napajanjem ili središnje napajanje preko sabirnice na KNX sabirnici.
7. Na glavnoj navigaciji (gore) odaberite "Uređaj za web stranice" (popis uređaja je prikazan; web poslužitelj je prikazan na popisu uređaja).
 8. Dodajte novi uređaj: Pritisnite **[Dodaj]**.
 9. Unesite Serijski broj (nalazi se na tipskoj pločici uređaja kao identifikacijski broj KNX uređaja). Završite s **[OK]**.
 10. Web poslužitelj traži odgovarajući KNX uređaj. On se prikazuje na popisu uređaja.
 11. Uključite potvrdni okvir uz sve uređaje na popisu uređaja .
 12. Pritisnite **[Generiranje]** i pričekajte da se prikaže poruka "Proces završen". Postupak može trajati nekoliko minuta.
 13. Na popisu uređaja web poslužitelj i uređaj imaju status "Generirano".

Postavke web poslužitelja

- Sljedeće postavke ovise o aplikaciji.
 - Izmjena postavki: Pritisnite crveni simbol olovke .
14. Na glavnoj navigaciji (gore) odaberite "Početna stranica web":
Početna stranica web > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Vrijeme/datum: Vrijeme/datum
 16. ... Podešavanja > Web server: Jezik
 17. ... Podešavanja > Vrijeme/datum:
Vremenska sinkronizacija, Vremenska zona
 18. ... Podešavanja > Komunikacija > KNX:
Prostor, Linija, Adresa uređaja, Mod vrem. takta KNX-a,
Takt priključenog dijela KNX-a
 19. ... Podešavanja > Komunikacija > Ethernet:
⇒ Primjer vidi **13** str. 51
 - IP adresa: fiksna adresa na istoj podmreži na kojoj je PC/laptop i/ili router
 - IP maska podmreže
 - Standardno sučelje: IP adresa routera
 - DNS server 1: IP adresa routera
 - DNS server 2: redundantni poslužitelj, obično je prazan
 - UPnP lokalizacija: odaberite USB ili Ethernet

20. ... Podešavanja > Komunikacija > E-mail:
Adresa mail servera, Broj porta mail servera, E-mail adresa pošiljalatelja, Potvrda autentičnosti poruka, Korisničko ime, Lozinka
21. ... Podešavanja > Prijemnik poruka > Prijemnik poruka 1-4:
Tip prijemnika, Prioritet greške, E-mail adresa
22. ... Podešavanja > Izveštaj sustava:
Vrijeme slanja, Ciklus poruke, Prioritet, Slijedeći izveštaj
23. ... Podešavanja > Greške > Lokalno: Okidač poruke
24. ... Podešavanja > Greške > Sistem: Okidač poruke
25. ... Podešavanja > Tekstovi: Ime



Postavke routera

- Postavke su neophodne da bi se pristupilo web poslužitelju izvan PC mreže. Router se mora pustiti u rad prema podacima za uporabu mreže i prema uputama routera.
⇒ Primjer vidi **13** str. 51
26. Da bi se omogućio vanjski pristup, u routeru se mora uključiti PAT/NAT za web poslužitelj.
 27. Osim toga, DynDNS postavke su neophodne na routeru ako se router koristi na WAN strani s dinamičnom IP adresom.



Postavke lokalne radne stanice

- Postavke su neophodne za korištenje radne stanice (PC-a/laptopa) putem web preglednika na LAN-u.
⇒ Primjer vidi **13** str. 51
28. IP adresa radne stanice mora se konfigurirati na istu podmrežu na kojoj je web poslužitelj. IP adresa se mora ručno zadati ako na mreži ne postoji DHCP poslužitelj (npr. povezivanje točaka putem Etherneteta).

Završni postupci

29. Iskopčajte USB kabel.
30. Isključite zabranu poruka i način adresiranja.
 - Skinite poklopac.
 - Sklopka **8** mora se namjestiti na OFF .
 - Crveni LED načina adresiranja Prog mora se isključiti.
 - Ugradite poklopac.
31. Dugo držite pritisnut gumb  (>6 sekundi).
 - Web poslužitelj šalje izvješće o sustavu zadanim primateljima poruka.
 - Komunikacijske pogreške se prikazuju putem crvenog LED indikatora 4 (treperi).

Završna provjera

32. Svijetli li zeleni LED indikator rada  ?
33. Je li isključen crveni LED indikator za pogreške  ?

Namestitev

- Poskrbite, da bo imela servisna služba dovolj prostora za namestitev priključnih kablov in lahek dostop do enote.

Pritrditev in priklop na elektriko

Glejte slike **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** in **8** na strani 2

Priprava

1. Odstranite pokrov **2**
2. Vstavite vezico za kabel KNX **3**

4a Standardna pritrditev na standardne vzdolžne profile TH 35-7.5

1. Pritrdite standardne vzdolžne profile
2. Na standardne vzdolžne profile pritrdite napravo z zgornje strani ①
3. Napravo potisnite navzdol, da se zaskoči ②

4b Pritrditev z vijaki na ravno steno

1. Izvrtajte dve luknji za vijaka s premerom največ 3,5 mm.
2. Privijte napravo in se prepričajte, ali je ravna (zvita ohišja niso dovoljena).

Priklop na elektriko in zaključna pritrditvena dela

1. ⚠ Izklopite QAX910
2. Priklopite kabel KNX, priključna sponka 2: CE+, priključna sponka 3: CE- **5**
3. Zategnite vezico za urejanje kablov in odrežite ostanek **6**
4. Odlomite zob na pokrovu **7**
5. Zopet namestite pokrov **8**

Prikazovalnik in elementi za upravljanje

Glejte sliko **12** na strani 50

LED-prikazovalniki

1 Vključeno ① (zelena/rdeča)

Ne sveti Ni električne energije

Neprekinjeno rdeča Spletni strežnik se zaganja (operacijski sistem)

Utripajoče rdeča Spletni strežnik se zaganja (aplikacija)

Neprekinjeno zelena Spletni strežnik deluje

2 KNX KNX (zelena)

Ne sveti Ni napajanja prek vodila

Sveti KNX deluje

Utripa Komunikacija na KNX

3 Rezerva

Ne sveti Nima funkcije

4 Napaka ⚠ (rdeča)

Prikaže napake v spletnem strežniku ali priključeni napravi KNX

Ne sveti Ni napake

Sveti Potrjena napaka

Utripa Nepotrjena napaka

5 Način nastavljanja (rdeča)

Ne sveti Način nastavljanja KNX izklopljen

Sveti Način nastavljanja KNX vklopljen

Gumbi za upravljanje

Naslednje velja za pritiskanje gumbov

Kratko: <2 sekundi

Dolgo: >6 sekund

6 Daljinsko upravljanje ✓

Kratko Potrditev obvestila o napaki

Dolgo Pošiljanje systemskega poročila do konfiguriranega sprejemnika; glejte tudi »Kombinacija gumbov«.

7 Način nastavljanja Prog

Kratko Z enim pritiskom nastavite spletni strežnik v način nastavljanja KNX. Vnovični pritisk izklopi način nastavljanja KNX.

Dolgo Glejte »Kombinacija gumbov«.

Kombinacija gumbov ✓ in Prog

Kratko Nima funkcije

Dolgo Znova vzpostavi privzeto stanje

Opomba: S tem ponastavite vse konfiguracijske podatke in nastavitve. Izbršete tudi seznam naprav in vsa neposlana sporočila. Podatki o zgodovini se ne izbrišejo.

Začetek obratovanja

Glejte slike **9** **10** na strani 2, **12** na strani 50 in **13** na strani 51

Predpogoji

- Spletni strežnik je pritrjen in priključen na elektriko.
- Priključena naprava KNX je zagnana.
- Naprava KNX ima veljaven naslov KNX in deluje.
- Napajanje vodila KNX prek vodila je vklopljeno.
- Priporočilo: naprava KNX je upravljalca ure na KNX.
- Zagon z osebnim/prenosnim računalnikom in spletnim brskalnikom prek vmesnika USB. Gonilnik RNDIS mora biti nameščen za povezavo prek vmesnika USB.

Opombe

- Naslov IP vmesnika USB: 192.168.250.1 (spreminjanje ni mogoče)
- Naslov IP za ethernet: 192.168.251.1 (privzeta vrednost)
- Gonilnik RNDIS se namesti samodejno ob povezavi prek vmesnika USB, ko je osebni računalnik/prenosni računalnik povezan na internet.
- Gonilnik RNDIS je na voljo v spletnem strežniku pod <http://<Naslov IP>/drivers/>
- Dodatne informacije o začetku delovanja so vključene v podrobni dodatni dokumentaciji CP5701. Ta je shranjena v spletnem strežniku pod <http://<Naslov IP>/doc/>

Priprave

1. Vključite električno napajanje spletnega strežnika. Strežnik deluje, ko svetleča dioda Vključeno sveti zeleno.
2. Vstavite priloženi USB kabel v spletni strežnik (povezava B) in v osebni računalnik. Osebni računalnik prepozna spletni strežnik kot USB napravo.

Prijava v spletni strežnik

3. Zaženite spletni brskalnik. V naslovno vrstico vpišite USB IP naslov (192.168.250.1).
4. Login (Prijava)
 - User name (Ime uporabnika): Administrator
 - Password (Geslo): Password
 - Kliknite **[Login]**, da končate

Upravljanje uporabniških računov


- Krmarjenje vedno začnite z glavnim krmarjenjem (zgoraj), nato pa uporabite pomožno krmarjenje (leva vrstica za krmarjenje), da izberete želeni menijski element.
- Krmarjenje nazaj: s pomočjo gumba BACK spletnega brskalnika krmarite nazaj po korakih iste poti ali prek glavnega krmarjenja.
- Urejanje nastavitev: Kliknite simbol z rdečim svinčnikom ⚠.
- 5. Urejanje skrbniških podatkov:
 - V glavnem krmarjenju (zgoraj) izberite "User accounts" (Uporabniški računi)
 - Kliknite simbol z rdečim svinčnikom ⚠.

- V maski "Change user" (Spremeni uporabnika) vnesite/spremenite:
 - Password (Geslo)
 - Repeat password (Ponovi geslo)
 - Description (optional) (Opis (neobvezno))
 - E-mail address (optional) (Naslov e-pošta (neobv))
 - Language (Jezik): Slovenski
 - Kliknite **[OK]**, da končate.
6. Dodajanje novega uporabnika:
- Kliknite **[Dodaj]**
 - V masko "Dodaj uporabnika" vnesite:
 - Ime uporabnika
 - Geslo
 - Ponovi geslo
 - Opis (neobvezno)
 - Naslov e-pošta (neobv)
 - Jezik
 - Uporabniška skupina
 - Kliknite **[OK]**, da končate.

Ustvarjanje seznama naprav in priprava za prikaz

- Ta spletni strežnik nadzoruje samo napravo, ki je na seznamu naprav.
 - Vodilo KNX potrebuje za omogočanje komunikacije najmanj napajano napravo Synco ali napajanje prek osrednjega vodila
7. V glavnem krmarjenju (zgoraj) izberite "Spletne strani naprave" (seznam naprav je viden; spletni strežnik se že prikaže na seznamu naprav).
8. Dodajte novo napravo: Kliknite **[Dodaj]**
9. Vnesite Serijska številka (ki je na imenski ploščici ustrezne naprave navedena kot KNX-ID). Končajte s klikom **[OK]**
10. Spletni strežnik poišče ustrezno napravo KNX, ki se pojavi na seznamu naprav.
11. Potrdite polja pri vseh napravah na seznamu naprav .
12. Kliknite **[Generiraj]** in počakajte, da se pojavi sporočilo "Postopek končan". To lahko traja nekaj minut.
13. Ob spletnem strežniku in napravi na seznamu naprav je prikazano stanje "Generirano".

Nastavitve spletnega strežnika

- Izvedejo se naslednje nastavitve glede na dano aplikacijo.
 - Urejanje nastavitv: Kliknite simbol z rdečim svinčnikom .
14. V glavnem krmarjenju (zgoraj) izberite "Domov":
Domov > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Čas dneva/datum: Čas dneva/datum
16. ... Nastavitve > Spletni strežnik: Jezik
17. ... Nastavitve > Čas dneva/datum:
Časovna sinhronizacija, Časovna cona
18. ... Nastavitve > Komunikacija > KNX:
Območje, Vrstica, Naslov naprave, Režim urnega časa KNX, Ura slave dalj nast KNX
19. ... Nastavitve > Komunikacija > Ethernet:
⇒ Za primer glejte sliko **13** na strani 51.
- IP naslov: nespremenljiv naslov v istem podomrežju, na primer osebni/prenosni računalnik in/ali usmerjevalnik
 - IP maska podomrežja
 - Prehod privzeti: naslov IP usmerjevalnika
 - DNS strežnik 1: naslov IP usmerjevalnika
 - DNS strežnik 2: pomožni strežnik, ki je načeloma prazen
 - UPnP lokalizacija: izberite USB ali ethernet

20. ... Nastavitve > Komunikacija > E-pošta:
Naslov strežnik pošta, Port strežnik pošta, Naslov e-pošta pošiljatelj, Avtentifikacija poštni strežnik, Ime uporabnika, Geslo
21. ... Nastavitve > Prejemnik sporočila > Prejemnik sporočila 1-4:
Prejemnik tip, Prioriteta motnja, Naslov e-pošte
22. ... Nastavitve > Sistemsko poročilo:
Čas signala, Sporočilo ciklus, Prioriteta, Naslednje poročilo
23. ... Nastavitve > Motnje > Lokalno: Sprožitev sporočila
24. ... Nastavitve > Motnje > Sistem: Sprožitev sporočila
25. ... Nastavitve > Besedila: Ime



Nastavitve usmerjevalnika

- Nastavitve so potrebne za dostop do spletnega strežnika zunaj omrežja osebnega računalnika. Usmerjevalnik je treba zagnati v skladu s podatki omrežnega operaterja in priročnika za usmerjevalnik.
⇒ Za primer glejte sliko **13** na strani 51.
26. Za zagotovitev zunanje dostopa mora biti v usmerjevalniku omogočen PAT/NAT za spletni strežnik.
27. Poleg tega so na usmerjevalniku potrebne nastavitve DynDNS, ko je usmerjevalnik upravljan iz zunanjega omrežja s pomočjo dinamičnega naslova IP.



Nastavitve lokalne operaterske postaje

- Te nastavitve so potrebne za upravljanje operaterske postaje (osebne/prenosne računalnika) s pomočjo spletnega brskalnika v lokalnem omrežju.
⇒ Za primer glejte sliko **13** na strani 51.
28. Naslov IP operaterske postaje mora biti nastavljen v istem podomrežju kot spletni strežnik. Naslov IP je treba izdati ročno, ko v omrežju ni strežnika DHCP (npr. povezava od točke do točke prek etherneteta).

Zadnji koraki

29. Izključite kabel USB
30. Izklopite zaviranje sporočil in način nastavljanja
- Odstranite pokrov
 - Stikalo **8** mora biti nastavljeno na OFF 
 - Rdeča svetleča dioda za način nastavljanja Prog mora biti ugasnjena.
 - Ponovno namestite pokrov
31. Pritisnite in dolgo (>6 sekund) držite gumb 
- Spletni strežnik pošlje sistemsko poročilo določenim sprejemnikom sporočil.
 - Komunikacijske napake so prikazane na rdeči svetleči diodi 4 (utripa).

Zadnje preverjanje na licu mesta

32. Ali zelena svetleča dioda Vključeno  sveti?
33. Ali je rdeča svetleča dioda za napake  izklopljena?

Instalare

- Verificați că există suficient spațiu pentru instalarea cablurilor de conexiune și accesarea facilă a unității.

Instalare și cablaj

Vezi figurile **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** pagina 2

Pregătire

1. Scoateți capacul **2**
2. Introduceți clema de strângere pentru cablul KNX **3**

4a Instalare standard pe suport standard TH 35-7.5

1. Montați suportii standard
2. Atașați dispozitivul la suportii standard de sus ①
3. Apăsați dispozitivul până când se fixează ②

4b Instalare prin înșurubare pe un perete neted

1. Perforați două orificii pentru șuruburi cu \varnothing max. 3,5 mm.
2. Fixați dispozitivul și verificați că este plat (carcasele deformate nu sunt permise).

Conectare electrică și instalare finală

1. ⚠ Deconectați QAX910
2. Conectați cablul KNX, borna 2: CE+, borna 3: CE- **5**
3. Strângeți clema de strângere și tăiați surplusul **6**
4. Scoateți dopul din capac **7**
5. Puneți la loc capacul **8**

Elemente de afișare și de operare

Vezi figura **12** Pagina 50

Afișări LED

1 On ⓘ (verde/roșu)

Stins	Nu este curent
Roșu aprins	Pornire server web (sistem de operare)
Roșu intermitent	Pornire server web (aplicație)
Verde aprins	Server web operațional

2 KNX (verde)

Stins	Nu este curent pe bus
Aprins	KNX operațional
Intermitent	Comunicare pe KNX

3 Rezervă

Stins	Nici o funcție
-------	----------------

4 Eroare (roșu)

Afișează erorile de la serverul web sau dispozitivul KNX conectat.

Stins	Nici o eroare
Aprins	Eroare identificată
Intermitent	Eroare neidentificată

5 Mod de adresare (roșu)

Stins	Mod de adresare KNX dezactivat
Aprins	Mod de adresare KNX activat

Taste de operare

Următoarele se aplică atunci când se apasă tastele

Scurt:	<2 secunde
Lung:	<6 secunde

6 Telecomandă

Scurt	Confirmă mesajul de eroare
Lung	Trimite raportul de sistem la receptorul configurat; vezi și "Combinajii de taste".

7 Mod de adresare

Scurt	O singură apăsare setează serverul web în modul de adresare KNX. Încă o apăsare a tastei oprește modul de adresare KNX.
Lung	Vezi "Combinajii de taste"

Combinajii de taste și Prog

Scurt	Nici o funcție
Lung	Restabilește starea presetată

Observație: Aceasta resetează toate datele și setările de configurații. Lista de dispozitive și toate mesajele neexpediate sunt șterse. Datele din istoric nu sunt șterse.

Punerea în funcțiune

Vezi figurile **9** **10** pagina 2, **12** pagina 50, **13** pagina 51

Condiții esențiale

- Serverul web este instalat și conectat
- Dispozitivul KNX conectat este pus în funcțiune.
- Dispozitivul KNX are o adresă validă KNX și este operațional
- Alimentarea electrică pe bus KNX este pornită
- Recomandare: dispozitivul KNX este controlor al orei pentru KNX
- Punerea în funcțiune cu un PC/laptop și un browser web prin interfața USB. Driverul RNDIS trebuie instalat pentru conectare prin USB.

Observații

- Adresă IP USB: 192.168.250.1 (nu poate fi modificată)
- Adresă IP Ethernet: 192.168.251.1 (valoare presetată)
- Driverul RNDIS se instalează automat la conectarea prin USB atunci când PC-ul/laptopul se conectează la Internet.
- Driverul este disponibil pe serverul web la adresa <http://<Adresă IP>/drivers/>
- Informații adiționale privind punerea în funcțiune sunt incluse în documentația de bază detaliată C5701. Sunt stocate pe serverul web la adresa <http://<Adresă IP>/doc/>



Pregătiri

1. Porniți curentul la serverul web. Serverul web este operațional atunci când lumina verde LED este aprinsă.
2. Conectați **cablul USB** furnizat la serverul web (conexiune B) și PC. PX recunoaște serverul web ca și dispozitiv UDB.

Conectare la serverul web

3. Porniți browserul Internet. Pe linia de adrese introduceți adresa ISP a USB (192.168.250.1).
4. Login (Conectare)
 - User name (Nume utilizator): Administrator
 - Password (Parola): Password
 - Clic pe **[Login]** pentru a termina

Gestionarea conturilor utilizatorilor


- Pentru navigare, începeți mereu cu navigarea principală (sus), după aceea folosiți navigarea secundară (bara din stânga) pentru a selecționa opțiunea dorită din meniu.
- Revenire la navigare cu tasta ÎNAPOI pentru browserul web utilizat, navigare breadcrumb sau navigarea principală.
- Editare setări: Clic pe simbolul creion roșu .
- 5. Editare date administrator:
 - Din navigarea principală (sus), selectați "User accounts" (Conturi utilizator)
 - Clic pe simbolul creion roșu 
 - În masca "Change user" (Modifica utilizator) introduceți/modificați:
 - Password (Parola)
 - Repeat password (Repetati parola)
 - Description (optional) (Descriere (optional))
 - E-mail address (optional) (Adresa E-mail (optional))
 - Language (Limba): Romana
 - Clic pe **[OK]** pentru a termina

6. Adăugare utilizator nou:
 - Clic **[Adauga]**
 - În masca "Adauga utilizator" introduceți:
 - Nume utilizator
 - Parola
 - Repetați parola
 - Descriere (optional)
 - Adresa E-mail (optional)
 - Limba
 - Grup utilizatori
 - Clic pe **[OK]** pentru a termina

Crearea listei cu dispozitive și pregătirea pentru afișare

- Serverul web monitorizează numai dispozitivul care figurează pe lista cu dispozitive.
 - Cel puțin un dispozitiv Synco sau o sursă de alimentare centrală pe bus trebuie să existe pe busul KNX pentru a permite comunicările.
7. Din navigarea principală (sus), selectați "Pagini web dispozitiv" (lista cu dispozitive este vizibilă; serverul web apare deja pe lista cu dispozitive).
 8. Adăugați dispozitivul nou: Clic pe **[Adauga]**
 9. Introduceți Seria (numărul de serie); (situat pe plăcuța tip KNX-ID pentru dispozitivul corespunzător). Terminați cu **[OK]**.
 10. Serverul web caută dispozitivul KNX corespunzător. Acesta apare pe lista cu dispozitive.
 11. Bifați toate dispozitivele de pe lista cu dispozitive .
 12. Clicați pe **[Genereaza]** și așteptați până apare mesajul "Proces terminat". Acest lucru poate dura câteva minute.
 13. Pe lista cu dispozitive, serverul web și dispozitivul afișează status-ul "Generat".

Setări server web

- Următoarele setări sunt efectuate în funcție de aplicația dată.
 - Editare setări: Clic pe simbolul creion roșu .
14. Din navigarea principală (sus), selectați "Acasa":
Acasa > 0.2.150 OZW772.01
 15. ... Ora/data: Ora/data
 16. ... Setari > Server Web: Limba
 17. ... Setari > Ora/data: Sincronizare timp, Zona timp
 18. ... Setari > Comunicatie > KNX:
Zona, Linie, Adresa dispozitivului, Ceas regim KNX,
Ceas regl.slave KNX
 19. ... Setari > Comunicatie > Ethernet:
⇒ Exemplu, vezi **13** Pagina 51
 - Adresa IP: Adresă fixă în aceeași subrețea ca PC/Laptopul și/sau routerul
 - Masca subrețea IP
 - Poarta implicită: Poartă de acces: Adresă IP router
 - DNS server 1: Adresă IP router
 - DNS server 2: Server redundant, în general gol
 - Localizare UPnP: Selectați USB sau Ethernet

20. ... Setari > Comunicatie > E-mail:
Adresa server mail, Numar port server mail, Adresa E-mail expeditor, Server mail autentificare, Nume utilizator, Parola
21. ... Setari > Receptor de mesaje > Receptor mesaj 1-4:
Tipul receptorului, Prioritate defect, Adresa e-mail
22. ... Setari > Raport sistem:
Semnal timp, Ciclul mesajelor, Prioritate, Urmatorul raport
23. ... Setari > Defecte > Local: Declansarea mesajelor
24. ... Setari > Defecte > Sistem: Declansarea mesajelor
25. ... Setari > Texte: Nume



Setări router

- Setările sunt necesare pentru a se accesa serverul web în afara rețelei PC. Routerul trebuie pregătit conform datelor operatorului de rețea și manualului routerului.
⇒ Exemplu, vezi **13** pagina 51
26. Pentru a asigura accesul extern, PAT/NAT trebuie activat pentru serverul web în router.
 27. În afară de aceasta, setările DynDNS sunt necesare pentru router atunci când acesta este operat pe partea WAN cu o adresă IP dinamică.



Setări stație de operare locală

- Setările sunt necesare pentru a opera o stație de operare (PC/Laptop) utilizând browserul web în LAN.
⇒ Exemplu, vezi **13** pagina 51
28. Adresa IP a stației de operare trebuie setată la aceeași subrețea ca și serverul web. Adresa IP trebuie emisă manual atunci când nu există un server DHCP în rețea (de ex. conectare punct la punct prin Ethernet).

Pași finali

29. Deconectați cablul USB
30. Dezactivați interzicerea mesajelor și modul de adresare
 - Scoateți capacul
 - Comutatorul **8** trebuie să se afle în poziția OFF 
 - LED-ul roșu care indică modul de adresare **Prog** trebuie să fie stins
 - Puneți la loc capacul
31. Apăsăți tasta  lung (>6 secunde)
 - Serverul web trimite un raport de sistem la receptorii de mesaj definiți.
 - Erorile de comunicare sunt afișate pe LED-ul roșu 4 care indică erorile (intermitent).

Verificare finală on-site

32. LED-ul verde ON  este aprins?
33. LED-ul roșu de eroare  este stins?

Монтаж

- Убедитесь, что имеется достаточно места для установки соединительных кабелей и легкий доступ к устройству.

Установка и прокладка кабелей

См. рис. **2 3 4a / 4b 5 6 7 8** стр. 2

Подготовка

1. Снимите крышку **2**
2. Вставьте кабельный пояс для кабеля KNX **3**

4a Стандартная установка на стандартной направляющей TN 35-7.5

1. Установите стандартные направляющие.
2. Подсоедините устройство к стандартным направляющим из указанного выше пункта ①.
3. Вдавите устройство вниз, пока оно не закрепится ②.

4b Установка на ровной стене при помощи шурупов

1. Просверлите два отверстия для шурупов макс. Ø 3,5 мм.
2. Закрепите устройство и убедитесь, что оно имеет плоскую поверхность (деформации корпуса не допустимы).

Прокладка кабелей и окончательная установка

1. ⚠ Выключите QAХ910
2. Подсоедините кабель KNX, терминал 2: CE+, 3: CE- **5**
3. Закрепите кабельный пояс и обрежьте остаток **6**
4. Отломите подпил от крышки **7**
5. Снова установите крышку на место **8**

Дисплей и рабочие элементы

См. рис **12** стр. 50

Светодиодные дисплеи

1 Вкл. ① (зеленый/красный)

Не горит	Питание выключено
Постоянно горит красный	Запуск веб-сервера (операционная система)
Мигающий красный	Запуск веб-сервера (приложение)
Постоянно горит зеленый	Веб-сервер работает

2 KNX KNX (зеленый)

Не горит	Отсутствует питание шины
Горит	KNX работает
Мигает	Коммуникация на KNX

3 Резерв

Не горит	Не работает
----------	-------------

4 Ошибка ⚠ (красный)

Показывает ошибки веб-сервера или подключенного устройства KNX.	
Не горит	Отсутствие ошибок
Горит	Выявлено наличие ошибки
Мигает	Наличие ошибки не подтверждено

5 Режим адресации (красный)

Не горит	Режим адресации KNX выключен
Горит	Режим адресации KNX включен

Операционные клавиши

Описанное ниже применимо при следующих нажатиях клавиш	
Короткое:	<2 секунд
Длинное:	>6 секунд

6 Дистанционно ✓

Короткое	Подтверждает сообщение об ошибке
Длинное	Посылает системный отчет к сконфигурированному получателю; см. также "Комбинация клавиш".

7 Режим адресации Prog

Короткое	Однократное нажатие переводит веб-сервер в режим адресации KNX. Повторное нажатие клавиши выключает режим адресации KNX. См. "Комбинация клавиш"
Длинное	

Комбинация клавиш ✓ и Prog

Короткое	Функция отсутствует
Длинное	Вновь восстанавливает состояние по умолчанию
	Примечание: Таким образом стираются все конфигурационные данные и настройки. Стираются список устройств и все неотправленные сообщения. Данные журнала не стираются.

Ввод в эксплуатацию

См. рис. **9 10** стр. 2, **12** стр. 50, **13** стр. 51

Условия

- Веб-сервер установлен и его кабеля проложены
- Подключенное устройство KNX введено в эксплуатацию.
- Устройство KNX обладает действующим адресом KNX и работает
- Питание шины KNX включено
- Указание: устройство KNX является мастером тактовых генераторов на KNX.
- Ввод в эксплуатацию с компьютером/ноутбуком и веб-браузером через USB-интерфейс. Для подключения по USB должен быть установлен драйвер RNDIS.

Примечания

- IP адрес USB: 192.168.250.1 (не может быть изменен)
- IP адрес Ethernet: 192.168.251.1 (значение по умолчанию)
- При подключении по USB автоматически устанавливается драйвер RNDIS, когда компьютер/ноутбук подключен к Интернету.
- Драйвер RNDIS может быть получен на веб-сервере по адресу <http://<IP адрес>/drivers/>
- Дополнительная информация по вводу в эксплуатацию приведена в детальной базовой документации P5701xx. Она находится на веб-сервере по адресу <http://<IP адрес>/doc/>



Подготовка

1. Включите питание веб-сервера. Веб-сервер работает, когда горит зеленая лампочка "Вкл."
2. Подключите прилагаемый кабель USB к веб-серверу (подключение B) и компьютеру. Веб-сервер будет распознан компьютером как устройство USB.

Вход в веб-сервер

3. Запустите Интернет-браузер. В адресе браузера задайте IP-адрес USB (192.168.250.1).
4. Login (Вход)
 - User name (Имя пользователя): Administrator
 - Password (Пароль): Password
 - Для завершения щелкните на **[Login]**


Администрирование пользовательских аккаунтов

- Для навигации всегда начинайте с первичной навигации (вверху), затем используйте вторичную навигацию (левая линейка) для выбора пункта меню.
 - Возврат назад: с помощью кнопки BACK в веб-браузере, через путь к просматриваемому окну/файлу (путь) и через первичную навигацию.
 - Изменение настроек: Щелкните на символ красного карандаша .
5. Изменение данных администратора:
- С помощью первичной навигации (вверху) выберите "User accounts" (Аккаунты польз.).
 - Щелкните на символ красного карандаша .
 - В маске "Change user" (Изменить пользователя):
 - Password (Пароль)
 - Repeat password (Повторить пароль)
 - Description (optional) (Функции центр.устройства)
 - E-mail address (optional) (Пароль администратора)
 - Language (Язык): RusSkij
 - Для завершения щелкните на **[ОК]**
6. Добавление нового пользователя:
- Щелкните на **[Добавить]**
 - В маске "Добавить пользователя":
 - Имя пользователя
 - Пароль
 - Повторить пароль
 - Функции центр.устройства
 - Пароль администратора
 - Язык
 - Группа пользователей
 - Для завершения щелкните на **[ОК]**

Создание списка устройств и подготовка к показу

- Веб-сервер осуществляет мониторинг только тех устройств, внесенных в список устройств.
 - Для обеспечения коммуникации на шине KNX должны находиться как минимум включенное устройство Synco или центральное питание шины.
7. "Сайты устр.": С помощью первичной навигации (вверху) выберите веб-сайты устройств (список устройств показан; веб-сервер уже находится в списке устройств).
8. Добавьте новое устройство: Щелкните на **[Добавить]**
9. Введите Серийн.номер (указанный для соответствующего устройства как KNX-ID на типовой табличке). Завершите, щелкнув на **[ОК]**.
10. Веб-сервер ищет соответствующее устройство KNX. Оно появится в списке устройств.
11. Поставьте флажок напротив каждого устройства в списке устройств .
12. Щелкните на **[Создать]** и подождите, пока не появится сообщение "Процесс закончен". Это может занять несколько минут.
13. В списке устройств для веб-сервера и устройства обозначен статус "Создано".

Настройки веб-сервера

- Следующие настройки производятся в зависимости от конкретного приложения.
 - Изменение настроек: Щелкните на символ красного карандаша .
14. С помощью первичной навигации (вверху) выберите "Домашняя стр.": Домашняя стр. > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Время/дата: Время/дата
16. ... Параметры > Веб сервер: Язык

17. ... Параметры > Время/дата:
Синхрониз.времени, Временная зона
18. ... Параметры > Коммуникация > KNX:
Зона, Линия, Адрес устройства, Режим часов KNX, Удал.настр.вр.ведом.KNX
19. ... Параметры > Коммуникация > Ethernet:
⇒ Пример, см. **13** стр. 51
- IP адрес: Фиксированный адрес в той же подсети, что и компьютер/ноутбук и/или маршрутизатор
 - Ip адрес подсети
 - Стандарт.шлюз: IP-адрес маршрутизатора
 - DNS сервер 1: IP-адрес маршрутизатора
 - DNS сервер 2: Резервный сервер, обычно пустой
 - UPnP локализация: Выберите USB или Ethernet
20. ... Параметры > Коммуникация > E-mail:
Почт.сервер, Номер порта почт.серв., E-mail адрес OZW, Сервер аутентифик., Имя пользователя, Пароль
21. ... Параметры > Получатель сообщений > Получат.сообщений 1-4: Тип получателя, Приоритет аварии, E-mail адрес
22. ... Параметры > Сист.отчет:
Сигнал время, Цикл сообщений, Приоритет, Следующий отчет
23. ... Параметры > Аварии > Местный: Запуск сообщений
24. ... Параметры > Аварии > Система: Запуск сообщений
25. ... Параметры > Тексты: Имя



Настройки маршрутизатора

- Настройки требуют доступа к веб-серверу вне сети компьютера. Маршрутизатор должен быть введен в эксплуатацию в соответствии с данными оператора сети и согласно руководству по использованию маршрутизатора.
⇒ Пример, см. **13** стр. 51
26. Для обеспечения внешнего доступа для веб-сервера в маршрутизаторе должен быть активирован PAT/NAT.
27. Более того, в маршрутизаторе требуются настройки DynDNS, когда маршрутизаторе работает на стороне WAN с динамическим IP-адресом.



Настройки станции локального оператора

- Настройки требуют работы станции оператора (компьютер/ноутбук) с использованием веб-браузера в LAN.
⇒ Пример, см. **13** стр. 51
28. IP-адрес станции оператора должен быть установлен в той же субсети, что и веб-сервер. IP-адрес должен быть выдан вручную, когда в сети отсутствует DHCP-сервер (например, двухточечное соединение через Ethernet).

Заключительные шаги

29. Отключите кабель USB.
30. Выключите режим запрета сообщений и адресации
- Снимите крышку
 - Переключатель 8 должен быть поставлен в положение OFF 
 - Красный светодиод режима адресации Prog не должен гореть
 - Снова закройте крышку
31. Нажмите и удерживайте клавишу  (>6 секунд)
- Веб-сервер отправит системный отчет определенным получателям сообщений.
 - Ошибки при коммуникации показываются с помощью красного светодиода – индикатора ошибки - 4 (мигает).

Заключительная проверка на месте

32. Зеленый светодиод  горит?
33. Красный светодиод - индикатор ошибки -  не горит?

Инсталиране

- Уверете се, че обслужващият персонал разполага с пространство за поставяне на свързващите кабели и има лесен достъп до устройството.

Монтаж и свързване

Вижте илюстрации **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** стр. 2

Подготовка

- Свалете капака **2**
- Поставете кабелната муфа за KNX кабела **3**

4a Стандартен монтаж на стандартна релса TH 35-7.5

- Монтирайте стандартни релси
- Закрепете устройството към стандартните релси от горната страна ①.
- Натиснете надолу устройството, докато щракне на мястото си ②.

4b Завинтете монтажната основа върху равна стена

- Пробийте два отвора за винтовете \varnothing макс. 3.5 мм
- Притегнете устройството и се уверете, че корпусът не е усукан (това не се допуска).

Кабели и заключителен монтаж

- ⚠ Изключете QAX910
- Свържете KNX кабела, клема 2: CE+, клема 3: CE- **5**
- Затегнете кабелната муфа и отрежете остатъка **6**
- Отчупете езичето от капака **7**
- Поставете обратно капака **8**

Индикатори и органи за управление

Вижте илюстрация **12** стр. 50

Светодиодни индикатори

1 Вкл ① (зелен/червен)

Не свети	Липсва захранване
Постоянно червено	Стартиране на уеб сървъра (операционна система)
Мигащо червено	Стартиране на уеб сървъра (приложение)
Постоянно зелено	Уеб сървърът работи

2 KNX KNX (зелен)

Не свети	Няма захранване на шината
Свети	KNX работи
Мига	Комуникация на KNX

3 Резервен

Не свети	Няма функции
----------	--------------

4 Грешка ⚠ (червен)

Показва грешки от уеб сървъра или свързаното KNX устройство.	
Не свети	Няма грешки
Свети	Потвърдена грешка
Мига	Непотвърдена грешка

5 Режим на адресиране (червен)

Не свети	KNX режим на адресиране изкл.
Свети	KNX режим на адресиране вкл.

Работни бутони

Бутоните се натискат както следва:

Кратко:	<2 секунди
Дълго	<6 секунди

6 Дистанционно ✓

Кратко	Потвърждение за получаване на съобщение за грешка
Дълго	Изпраща системен отчет към конфигурирания приемник; вижте също "Комбинации на бутони".

7 Режим на адресиране Prog

Кратко	Еднократното натискане прехвърля уеб сървъра в режим KNX адресиране. Повторното натискане на бутона изключва режима за KNX адресиране.
Дълго	Вижте "Комбинации на бутони"

Комбинации на бутони ✓ и Prog

Кратко	Няма функции
Дълго	Връща в състоянието по подразбиране
Забележка: Това действие възстановява всички конфигурационни данни и настройки. Изтрива се списъкът с устройства и неизпратените съобщения. Хронологичните данни се запазват.	

Въвеждане в експлоатация

Вижте илюстрации **9** **10** стр. 2, **12** стр. 50, **13** стр. 51

Предварителни изисквания

- Уеб сървърът да е монтиран и свързан
- Свързаното KNX устройство да е въведено в експлоатация.
- KNX устройството да притежава валиден KNX адрес и да е включено
- Захранването на KNX шината да е включено
- Препоръка: KNX устройството е основен часовник на KNX
- Въвеждане в експлоатация с PC/преносим компютър и уеб браузър чрез USB интерфейса. За свързване чрез USB трябва да е инсталиран драйверът на RNDIS.

Забележки

- IP адрес USB: 192.168.250.1 (не може да се променя)
- IP адрес Ethernet: 192.168.251.1 (стойност по подразбиране)
- Драйверът на RNDIS се инсталира автоматично при USB свързване, когато PC/преносимият компютър е свързан с Интернет.
- Драйверът на RNDIS може да се изтегли от уеб сървъра на адрес <http://<IP адрес>/drivers/>
- Допълнителна информация за въвеждането в експлоатация е включена в подробната основна документация P5701xx. Тя се съхранява на уеб сървъра на ат <http://<IP адрес>/doc/>

Подготовка

- Включете захранването на уеб сървъра. Уеб сървърът е включен, когато зеленият индикатор ВКЛ свети.
- Включете предоставения **USB кабел** в уеб сървъра (връзка В) и компютъра. РХ разпознава уеб сървъра като USB устройство.

Вход в уеб сървъра

- Стартирайте Интернет браузъра. Въведете IP адреса на USB (192.168.250.1) в адресното поле.
- Login (Влезте в уеб сървъра)
 - User name (Потребителско име): Administrator
 - Password (Парола): Password
 - Щракнете върху **[Login]**, за завършите

Администриране на потребителски акаунти


- За придвижване винаги започвайте от основната навигация (най-горе) и след това използвайте вторичната навигация (лявото поле), за да изберете желаните елементи на менюто.
- Обратна навигация: чрез бутона BACK (НАЗАД) на използвания уеб браузър, историята на изминатия път или основната навигация.
- Редактиране на настройки: Щракнете върху символа на червен молив ✎.
- Редактиране на данните на администратора:
 - От основната навигация (по-горе) изберете "User accounts" (Потребителски акаунт)
 - Щракнете върху символа на червен молив ✎.

- В маската "Change user" (Промяна на ползвател):
 - Password (Парола)
 - Repeat password (Повторете паролата)
 - Description (optional) (Описание (опция))
 - E-mail address (optional) (E-mail адрес (опция))
 - Language (Език): Balgarski
 - Щракнете върху **[OK]**, за завършите
6. Добавяне на нов потребител:
- Щракнете върху **[Прибавям]**
 - В маската "Добавяне на ползвател":
 - Потребителско име
 - Парола
 - Повторете паролата
 - Описание (опция)
 - E-mail адрес (опция)
 - Език
 - Ползвател група
 - Щракнете върху **[OK]**, за завършите

Създаване на списък с устройства и подготовка за извеждане на екрана

- Уеб сървърът следи само устройството, присъстващо в списъка с устройства.
 - За осъществяване на комуникации е необходимо като минимум наличието на Сулсо устройство със захранване или централна шина със захранване на KNX шината.
- От основната навигация (по-горе) изберете "Устр Web страници" (Уеб сайтове на устройства); списъкът с устройства се вижда, уеб сървърът се показва в него
 - Добавяне на ново устройство: Щракнете върху **[Прибавям]**
 - Въведете Сериен номер (намира се на типовата табелка след KNX-ID за съответното устройство). Завършете с **[OK]**.
 - Уеб сървърът търси съответното KNX устройство. То се показва в списъка с устройствата.
 - Поставете отметки за всички устройства в списъка с устройствата .
 - Щракнете върху **[Генериране]** и изчакайте да се появи съобщението "Процес преключил". Това може да отнеме няколко минути.
 - В списъка с устройствата уеб сървърът и устройството са със статус "Генериран".

Настройки на уеб сървъра

- В зависимост от даденото приложение се задават следните настройки.
 - Редактиране на настройки: Щракнете върху символа на червен молив .
- От основната навигация (по-горе) изберете "Заглавна":
Заглавна > 0.2.150 OZW772.01
 - ... Време/дата: Време/дата
 - ... Параметри > Web сървър: Език
 - ... Параметри > Време/дата:
Синхронизац време, Времева зона
 - ... Параметри > Комуникация > KNX:
Зона, Линия, Адрес на устройството, Режим час KNX,
Настр воден час KNX
 - ... Параметри > Комуникация > Ethernet:
⇒ Например вижте **13** стр. 51
 - IP адрес: Фиксиран адрес в същата подмрежа, където е РС/преносимият компютър и/или маршрутизаторът
 - IP адрес подшина
 - Стандартен gateway: IP адрес на маршрутизатора
 - DNS сървър 1: IP адрес на маршрутизатора
 - DNS сървър 2: Дублиращ се сървър, който обикновено е празен
 - UPnP локализиране: Изберете USB или Ethernet

- ... Параметри > Комуникация > e-mail:
Адрес mail сървър, Порт mail сървър, E-mail адрес изпращач, Индентификация mail server, Потребителско име, Парола
- ... Параметри > Получател съобщения > Получат съобщения 1-4: Тип получател, Приоритет на аварията, E-mail адрес
- ... Параметри > Системен отчет:
Сигнал време, Цикъл съобщения, Приоритет, Следващ отчет
- ... Параметри > Аварии > Местен: Изпр съобщение
- ... Параметри > Аварии > Системно: Изпр съобщение
- ... Параметри > Текст: Име


Настройки на маршрутизатора

- Настройките са необходими за достъп до уеб сървъра извън РС мрежата. Маршрутизаторът трябва да е въведен в експлоатация в съответствие с данните на мрежовия оператор и според ръководството за използване на маршрутизатора.
⇒ Например вижте **13** стр. 51
- За да се осигури възможността за външен достъп, е необходимо да е активиран PAT/NAT за уеб сървъра в маршрутизатора.
 - Освен това на маршрутизатора е необходимо наличието на настройките за DynDNS, когато той се управлява от страната на WAN с динамичен IP адрес.



Настройки на работната станция на локалния оператор

- Настройките са необходими за управление на станция на оператора (РС/преносим компютър) с помощта на уеб браузъра в LAN.
⇒ Например вижте **13** стр. 51
- IP адресът на операторската работна станция трябва да сочи към същата подмрежа, както уеб сървъра. IP адресът трябва да бъде зададен ръчно, когато в мрежата няма DHCP сървър (например връзка от тип "от точка до точка" през Ethernet).

Последни стъпки

- Извадете USB кабела
- Изключете режима за задържане на съобщения и адресиране.
 - Свалете капака
 - Превключвателят **8** трябва да е в положение OFF 
 - Червеният светодиоден индикатор за адресиране **Prog** трябва да е изключен
 - Поставете отново капака
- Натиснете бутона  продължително (>6 секунди)
 - Уеб сървърът изпраща системен отчет до дефинираните получатели на съобщения.
 - Комуникационните грешки се показват на червения светодиоден индикатор за грешки 4 (мигаш).

Последна проверка на място

- Зеленият светодиоден индикатор ON (ВКЛ)  трябва да свети.
- Червеният светодиоден индикатор за грешки  трябва да не свети.

Kurulum

- Bağlantı kablolarının kurulumu ve cihaza kolay erişim için servisin yeterli alana sahip olmasını sağlayın.

Montaj ve kablo tesisatı

Bkz. şekil **2** **3** **4a** / **4b** **5** **6** **7** **8** sayfa 2

Hazırlık

- Kapağı çıkartın **2**
- KNX kablosunun kablo başını takın **3**

4a Standart ray TH 35-7.5 üzerinde standart montaj

- Standart rayları takın
- Cihazı standart raylara üst taraftan takın ①
- Cihazı yerine oturana kadar aşağı doğru itin ②

4b Cihazı vidalayarak duvara monte edin

- Vidalar için iki delik açın Ø maks. 3,5 mm.
- Cihazı sıkıca yerine oturtun ve düz durduğundan emin olun.

Kablo tesisatı ve nihai montaj

- ⚠ QAX910'u kapatın.
- KNX kablosunu bağlayın, terminal 2: CE+, terminal 3: CE- **5**
- Kablo başını sıkıştırın ve arta kalan bağı kesin **6**
- Çentiği kapaktan çekip ayırın **7**
- Kapağı yerleştirin **8**

Ekran ve işletim öğeleri

Bkz. şekil **12** Sayfa 50

LED ekranları

1 Açık ① (yeşil/kırmızı)

Karanlık	Güç yok
Sabit kırmızı	Web sunucusu başlatılıyor (işletim sistemi)
Yanıp sönen kırmızı	Web sunucusu başlatılıyor (uygulama)
Sabit yeşil	Web sunucusu kullanıma hazır

2 KNX KNX (yeşil)

Karanlık	Veri yolu gücü yok
Yanıyor	KNX kullanıma hazır
Yanıp sönüyor	KNX'te iletişim

3 Rezerve

Karanlık	İşlev yok
----------	-----------

4 Hata ⚠ (kırmızı)

Web sunucusundaki veya bağlı olan KNX cihazındaki hataları görüntüler.

Karanlık	Hata yok
Yanıyor	Tanınan hata
Yanıp sönüyor	Tanınamayan hata

5 Adresleme modu (kırmızı)

Karanlık	KNX adresleme modu kapalı
Yanıyor	KNX adresleme modu açık

İşlem düğmeleri

Düğmelere basıldığında aşağıdakiler uygulanır

Kısa basma:	<2 saniye
Uzun basma:	<6 saniye

6 Uzaktan ✓

Kısa basma	Hata mesajını tanımlar
Uzun basma	Yapılandırılan alıcıya sistem raporu gönderir; bkz. "Buton kombinasyonu".

7 Adresleme modu Prog

Kısa basma	Bir defa basarak web sunucusunu KNX adresleme moduna ayarlayabilirsiniz. Düğmeye tekrar basarak KNX adresleme modunu kapalı konuma getirebilirsiniz.
Uzun basma	Bkz. "Buton kombinasyonu"

Düğme kombinasyonu ✓ ve Prog

Kısa basma	İşlev yok
Uzun basma	Varsayılan duruma geri dönülmesini sağlar

Not: Bu tüm yapılandırma verilerini ve ayarları sıfırlar. Cihaz listesi ve tüm gönderilmeyen mesajlar silinir. Geçmiş verisi silinmez.

Devreye alma

Bkz. şekil **9** **10** sayfa 2, **12** sayfa 50, **13** sayfa 51

Ön koşullar

- Web sunucusu monte edilmeli ve kablo tesisatı yapılmış olmalıdır
- Bağlı olan KNX cihazı devreye alınmalıdır.
- KNX cihazının geçerli bir KNX adresi olmalı ve işleme hazır durumda olmalıdır
- KNX veri yoluna yapılan veri yolu güç kaynağı açık konumda olmalıdır
- Öneri: KNX cihazı KNX üzerindeki ana saat olmalıdır
- USB arayüzü üzerinden bir PC/dizüstü bilgisayar ve bir web tarayıcı ile devreye alınmalıdır USB üzerinden bağlantı kurmak için RNDIS sürücüsü kurulu olmalıdır.

Notlar

- IP adresi USB: 192.168.250.1 (değiştirilemez)
- IP adresi Ethernet: 192.168.251.1 (varsayılan değer)
- PC/dizüstü bilgisayar İnternet'e bağlı iken USB üzerinden bağlanıldığında, RNDIS sürücüsü otomatik olarak kurulur.
- RNDIS sürücüsü şu web sunucusundan sağlanabilir <http://<IP adresi>/drivers/>
- Devreye almaya ilişkin ilave bilgiler P5701xx'in detaylı temel kullanım kılavuzuna dahil edilmiştir. Şu web sunucusu üzerinden erişilebilir <http://<IP adresi>/doc/>

Hazırlıklar

- Web sunucusunu açık konuma getirin. Yeşil renkteki Açık LED yandığında, web sunucusu işleme hazır durumdadır.
- Ürünle birlikte verilen **USB kablosunu** web sunucusuna (bağlantı B) ve PC'ye takın. PX web sunucusunu bir USB cihaz gibi algılar.

Web sunucusuna oturum açma

- İnternet tarayıcısını başlatın. Adres çubuğuna USB IP adresini (192.168.250.1) girin.
- Login (Giriş yapın)
 - User name (Kullanıcı adı): Administrator
 - Password (Parola): Password
 - İşlemi tamamlamak için **[Login]**'a basın

Kullanıcı hesaplarının yönetimi


- Dolaşım yapmak için, her zaman birincil dolaşım (üst) ile başlayın, ardından istenilen menü öğesini seçmek için ikincil dolaşımı (sol çubuk) kullanın.
- Web tarayıcısı için kullandığınız GERİ düğmesini, kullandığınız dolaşım yolunu kullanarak veya birincil dolaşım üzerinden dolaşıma geri dönün.
- Ayarları düzenleme: Kırmızı kalem sembolüne tıklayın.
- Yönetici verilerini düzenleme:
 - Birincil dolaşımdan (üst), "User accounts" (Kullanıcı hesabı) seçeneğini seçin
 - Kırmızı kalem sembolüne tıklayın.

- "Change user" (Sali):
 - Password (Parola)
 - Repeat password (Parola tekrarı)
 - Description (optional) (Merkezi ünite fonksiyonu)
 - E-mail address (optional) (Parola yönetimi)
 - Language (Dil): Turckce
 - İşlemi tamamlamak için **[OK]**'a basın
6. Yeni bir kullanıcı ekleme:
- **[Ekle]**'ye tıklayın
 - "Pazartesi":
 - Kullanici adi
 - Parola
 - Parola tekrarı
 - Merkezi ünite fonksiyonu
 - Parola yönetimi
 - Dil
 - Kullanici grubu
 - İşlemi tamamlamak için **[OK]**'a basın

Cihaz listesi oluşturma ve ekran için hazırlama

- Web sunucusu sadece cihaz listesi içinde listelenen cihazları görüntüler.
 - Synco cihazı veya merkezi veri yolu güç kaynağı, iletişimleri etkin hale getirebilmek için KNX veri yolunda olmalıdır.
7. Birincil dolaşımdan (üst), "Cihaz wep sayfaları" seçeneğini seçin (cihaz listesi görünür, web sunucusu zaten cihaz listesinde görüntülenmektedir).
8. Yeni cihaz ekleyin: **[Ekle]** seçeneğine tıklayın
9. Seri numarası girin (ilgili cihaz için tür plakasında KNX-ID olarak yerleştirilmiştir). **[OK]** ile işlemi tamamlayın.
10. Web sunucusu ilgili KNX cihazı için arama yapar. Cihaz listesinde belirir.
11. Cihaz listesindeki tüm cihazlar için kutuyu işaretleyin .
12. **[Olustur]** seçeneğine tıklayın ve "Süreç bitti" mesajı belirene kadar bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
13. Cihaz listesinde, web sunucusu ve cihaz "Olusturuldu" durumunu görüntüler.

Web sunucusu ayarları

- Aşağıdaki ayarlar verilen uygulamaya bağlı olarak yapılır.
 - Ayarları düzenleme: Kırmızı kalem sembolüne  tıklayın
14. Birincil dolaşımdan (üst), "Ana sayfa" seçeneğini seçin: Ana sayfa > 0.2.150 OZW772.01
15. ... Saat/Tarih: Saat/Tarih
16. ... Ayarlar > Web Server: Dil
17. ... Ayarlar > Saat/Tarih: Zaman senkronizasyonu, Saat dilimi
18. ... Ayarlar > İletisim > KNX: Alan, Hat, Cihaz adresi, Saat modu KNX, Saat slave uzakt ayar KNX
19. ... Ayarlar > İletisim > Ethernet: ⇒ Örnek, bkz. **13** Sayfa 51
- IP adresi: PC/Dizüstü ve/veya Yönlendirici ile aynı alt ağ içindeki sabit adres
 - IP alt ağ adresi (IP alt ağ maskesi)
 - Standart arabirim: Yönlendirici IP adresi
 - DNS server 1: Yönlendirici IP adresi
 - DNS server 2: İlave sunucu, genellikle boştur
 - UPnP konumu: USB veya Ethernet'i seçin

20. ... Ayarlar > İletisim > E-mail: Mail server adresi, Port ACS Operation, OZW e-mail adres, Dogrulama metodu, Kullanici adi, Sifre
21. ... Ayarlar > Mesaj alıcısı > Mesaj alıcısı 1-4: Alici türü, Hata önceligi, E-posta adresi
22. ... Ayarlar > Sistem raporu: Sinyal süresi, Mesaj döngüsü, Öncelik, Sonraki rapor
23. ... Ayarlar > Hatalar > Yerel: Mesaj tetikleme
24. ... Ayarlar > Hatalar > Sistem: Mesaj tetikleme
25. ... Ayarlar > Metinler: Adi


Yönlendirici ayarları

- PC ağı dışındaki web sunucusuna erişmek için ilgili ayarların yapılması gerekmektedir. Yönlendirici, ağ operatörünün verilerine göre ve yönlendiricinin talimatlarına göre devreye alınmalıdır. ⇒ Örnek, bkz. **13** Sayfa 51
26. Harici erişimi etkinleştirmek için, PAT/NAT yönlendiricideki web sunucusu için etkinleştirilmelidir.
27. Ayrıca, WAN tarafındaki yönlendirici dinamik IP adresi ile çalıştırıldığında yönlendiricideki DynDNS ayarlarının yapılması gerekmektedir.



Lokal operatör istasyonu ayarları

- LAN üzerindeki web tarayıcısı kullanılarak bir operatör istasyonunun (PC/Dizüstü) çalıştırılması için ilgili ayarların yapılması gerekmektedir ⇒ Örnek, bkz. **13** Sayfa 51
28. Operatör istasyonu IP adresi, web sunucusundaki alt ağ ile aynı değere ayarlanmalıdır Ağda herhangi bir DHCP sunucusu yok ise, IP adresi manuel olarak düzenlenmelidir (örn., Ethernet üzerinden point-to-point bağlantısı).

Son adımlar

29. USB kablosunu çıkartın
30. Kapatma mesajı ve adresleme modu
- Kapağı çıkartın
 - **8** düğmesi OFF  olarak ayarlanmalıdır
 - Kırmızı adresleme modu LED Prog kapalı olmalıdır
 - Kapağı tekrar takın
31. düğmesini basılı tutun (>6 saniye)
- Web sunucusu tanımlanan mesaj alıcılarına bir sistem raporu gönderir.
 - İletişim hataları kırmızı hata LED 4 üzerinde görüntülenir (yanıp söner).

Son kontrol

32. Yeşil AÇIK LED  açık mı?
33. Kırmızı hata LED  kapalı mı?

Licensing agreement

Embedded in this product are free software files that you may copy, distribute and/or modify under the terms of their respective licenses, such as the GNU General Public License, the GNU Lesser General Public License, the modified BSD license and the MIT license, and the license from RSA Data Security.

On written request within three years from the date of product purchase and against prior payment of our expenses we will supply source code in line with the terms of the applicable license. For this, please contact us at

Siemens Schweiz AG
Building Technologies Division
Intellectual Property
Gubelstrasse 22
CH 6300 Zug
Switzerland

or at any other registered office, and please enclose evidence for us to establish the date of purchase, such as a sufficiently specific receipt.

Generally, these embedded free software files are distributed in the hope that they will be useful, but **WITHOUT ANY WARRANTY**, without even implied warranty such as for **MERCHANTABILITY** or **FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE**, and without liability for any Siemens entity other than as explicitly documented in your purchase contract.


The licenses are contained on the web server, path → <http://192.168.250.1/licenses/>

de Anschlusschaltplan
en Connection diagram
fr Schéma de connexion
it Diagramma di connessione
es Diagrama de conexiones
pt Diagrama de ligações
nl Aansluitschema
sv Kopplingschema

fi Kytentäkaavio
no Tilkoblingsdiagram
da Tilslutningsdiagram
pl Schemat połączenia
cs Schéma připojení
sk Schéma zapojenia
hu Kapcsolási rajz
el Διάγραμμα συνδεσμολογίας

sr Dijagram povezivanja
hr Priključni plan
sl Vežalna shema
ro Diagramă de conectare
ru Схема коммуниции
bg Схема на свързване
tr Bağlantı şeması

11




de Anzeige- und Bedienelemente
en Display and operating elements
fr Eléments d'affichage et de commande
it Display ed elementi operative
es Elementos de visualización y operación
pt Elementos de visualização e comando
nl Weergave- en bedieningselementen
sv Indikeringslampor och knappar

fi Näyttö- ja käyttöelementit
no Indikering og betjening
da Indikerings- og betjeningsselementer
pl Elem. operatorskie i sygnalizacyjne
cs Signalizace a ovládací prvky
sk Displej a ovládacie prvky
hu Kijelző- és kezelőfelület
el Ενδείξεις και λειτουργικά στοιχεία

sr Displej i radni elementi
hr Zaslon i upravljački elementi
sl Prikazovalnik in elementi za upravljanje
ro Elemente de afişare și de comandă
ru Рабочие элементы
bg Индикатори и органи за управление
tr Ekran ve İşletim Öğeleri

12




de Einstellungen (Beispiel)
en Settings (Example)
fr Paramètres (exemple)
it Impostazioni (esempio)
es Ajustes (Ejemplo)
pt Definições (Exemplo)
nl Instellingen (voorbeeld)
sv Inställningar (exempel)

fi Asetukset (esimerkki)
no Innstillinger (eksempel)
da Indstillinger (eksempel)
pl Ustawienia (Przykład)
cs Nastavení (příklad)
sk Nastavenia (príklad)
hu Beállítások (példa)
el Ρυθμίσεις (παράδειγμα)

sr Podešavanja (primer)
hr Postavke (Primjer)
sl Nastavitve (Primer)
ro Setări (Exemplu)
ru Ввод в действие (пример)
bg Настройки (пример)
tr Ayarlar (Örnek)

13




5700z35b

de Massbilder
en Dimensions
fr Encombremets
it Dimensioni
es Dimensiones
pt Dimensões
nl Maatschetsen
sv Måttuppgifter

fi Mittapiirroksset
no Målskisser
da Målskitser
pl Wymiary
cs Rozměry
sk Rozmery
hu Méretek
el Διαστάσεις

sr Dimenzije
hr Dimenzije
sl Mere
ro Dimensiuni
ru Размеры
bg Размери
tr Boyutlar

14



gépész bolt gépész bolt gépész bolt gépész bolt